

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTIO ORIGEM: PF. F03		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jonken	
CHASSI:	RENAVAM:	DATA INSPEÇÃO:	02/08/24
MARCA: Punto	MODELO TIPO: Aluminio	HODÔMETRO:	COMBUSTIVEL:
NOMENCLATURA		ANO FABRICAÇÃO:	COR: Punto
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	PLACA:
ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO
ÓTIMO			BOM
<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR			SUCATA
			SIM <input checked="" type="checkbox"/>
			NÃO

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				12				23			
2				13				24			
3				14				25			
4				15				26			
5				16				27			
6				17				28			
7				18				29			
8				19				30			
9				20				31			
10				21				32			
11				22				33			

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO**

EXISTE CRV:

DATA: **02 08 24**

CRLV (ANO):

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 1.000,00**


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF Guaiçara																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: Libreloto		MODELO TIPO: Ribegem		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preta		COMBUSTIVEL:									
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: MKG5E44									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>					
											AV		F		OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO											23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO											24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO											25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO											26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO											27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ											28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO											29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO											30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO											31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA											32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA											33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO											DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
																	
											ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF 103																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Verme.		COMBUSTIVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ADA6746		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO							
1 PARACHQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo		EXISTE CRV: ndo		CRLV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																							
OBS: n possui nenhuma parte mecânica, capô trancado																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
																							
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC Caracol																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: TOYOTA		MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: BEGE		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ENQ 0585				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																													
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																											
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: med.		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 09 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																									
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem melâmica.																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
						<p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>																																																																																																																																																																																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ENV8811				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO									2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO									3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS									4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS									5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO									6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA									7	TETO								18	VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS									8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE									9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS									10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS									11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR								
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	TETO								18	VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem mecânica</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariul																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Corço 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Branca		COMBUSTÍVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO												
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE					ESTEPE												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																	
OBS: falta motor, caixa e diferencial.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												
					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO												

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																													
UF: PR																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariel																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																							
MARCA: Birelhi				MODELO/TIPO: tanque		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																			
ANO FABRICAÇÃO: 1986				COR: Branco		PLACA: BNS 0052																																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																										
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																								
															SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																														
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																	
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																	
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																	
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																	
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																	
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																	
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																	
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS			FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																			
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES:				não				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																	
DATA:				02 08 24																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:				R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: Pc Coxanul

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: VW MODELO/TIPO: 18310 RENAVAL: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 2003 COR: Branca PLACA: GSH 9639

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA

CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARAQUOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO EXISTE CRV: NÃO CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00
035: S/ motor, S/ caixa, S/ diferencial, S/ mecânica.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanul						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: Geveca		MODELO/TIPO: Pibogu		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA					
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO					
											AV	F	OK				
1	PARACHOQUE DIANTEIRO																
2	PARACHOQUE TRASEIRO																
3	FAROL DIREITO																
4	FAROL ESQUERDO																
5	PARABRISA DIANTEIRO																
6	CAPO																
7	TETO																
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO																
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO																
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA																
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																
12	PORTA TRASEIRA DIREITA																
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA																
14	PORTA MALAS																
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA																
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA																
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA																
19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA																
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA																
21	PARABRISA TRASEIRO																
22	CHAVE DE RODAS																
23	MACACO																
24	TRIÂNGULO																
25	BANCOS DIANTEIROS																
26	BANCO TRASEIROS																
27	FORRAÇÃO DO TETO																
28	FORRAÇÃO INTERNA																
29	PEDAIS																
30	VOLANTE																
31	ALAVANCA DE MARCHAS																
32	PANEL DE INSTRUMENTOS																
33	MOTOR																
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS							
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE										ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):									
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO											DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
											ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PF Guarina															
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24							
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Tubeca		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						PLACA: ELH 6175						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK	
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				RODAS											
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO ESQUERDO	FALTA	FERRO	LIGA	TRASEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO				ESTEPE				ESTEPE			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE				ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: nen		EXISTE CRV: nen		CRLV (ANO):		DATA: 02 08 24									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00															
OBS: faltando parte do motor n° original e peças de reserva.															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																													
UF: PR																																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaruel																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																				
MARCA: VW			MODELO/TIPO: Santana			ANO FABRICAÇÃO: 1997			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: CKC 2878																																																																																																																																																																																																																				
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																		
										SIM	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE L'E RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO					2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO					3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS					4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS					5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO					6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA					7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS					8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE					9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS					10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE L'E RODAS					33	MOTOR				
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																																																																																					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO																																																																																																																																																																																																																
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE L'E RODAS					33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS					FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																						
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																						
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																						
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																																													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																													
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PF Foz																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: WV		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: cinza		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: DVS-8143				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																													
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																													
ESTEPE												ESTEPE																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: não			EXISTE CRV: não			CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																			
DATA: 02 09 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																																																									
OBS: Veículo sem motor sem caixa de cambio e sem diferencial.																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																									
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																			


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PF F03															
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24									
MARCA: LUMAVIT				MODELO/TIPO: tanque		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
ANO FABRICAÇÃO: 2008				COR: Azul		PLACA: CCF 629									
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO												
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO								
					<input checked="" type="checkbox"/>		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO						
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK	
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA		
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO								
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						
QUANTIDADE DE CHAVES:				nen				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):			
DATA:				02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PC F03														
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24						
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Omni		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		HODÔMETRO: MAA3470						
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO								
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM	NÃO						
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				RODAS										
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE				ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):										
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00														
		<i>in parcial verificaçao de hó motor e caixa, parte mecânica.</i>												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PE																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			SUCATA																																																																																																																																																		
			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
									SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																			
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																										
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																										
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																		
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: 170				EXISTE CRV: 170				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Foz																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Samsung		MODELO/TIPO: KYRON		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Preta		PLACA: IPB 3944									
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
		AV		F		OK						AV		F		OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 0003973-97.2012.8.16.0170, Protocolo SEI: 08129.011626/2022-21

OBJETO: SUCATA Marca: VW / Modelo: VOYAGE CL / Placa: ADA6746 /

Ano fabricação: 1988 / Ano modelo: 1988 / Cor: VERMELHA.

Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 200,00 (duzentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <u>PR</u>																	
PÁTIO ORIGEM: <u>RF. F03</u>						DATA INSPEÇÃO: <u>20/12/23</u>											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: <u>VW</u>		MODELO/TIPO: <u>GOL</u>		ANO FABRICAÇÃO: <u>2012</u>		COR: <u>Branca</u>		PLACA: <u>APH4047</u>									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO													
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO													
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO													
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES:				<u>NÃO</u>				EXISTE CRV:				<u>NÃO</u>					
CRLV (ANO):																	
DATA: <u>20</u> / <u>12</u> / <u>23</u>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 500,00</u> <u>Obs: faltando peças e componentes, sem motor e cambio.</u>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 5001138-89.2015.4.04.7000GRANDE OPERAÇÃO "OPERAÇÃO DENARIUS", Protocolo SEI: 08129.006122/2015-60

OBJETO: SUCATA VW GOL 1.6 POWER / Placa: APH4047 / Ano fabricação: 2012 / Ano modelo: 2012 / Cor: BRANCA
Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Antecipada.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 5000258-70.2020.4.04.7017, Protocolo SEI: 08129.003050/2020-66

OBJETO: SUCATA HONDA/ XR200F, COR VERMELHA, ANO 2009, SEM PLACAS.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Antecipada.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTIO ORIGEM: **PF F03**

DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

CHASSI: _____ RENAVAM: _____ HODÓMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MARCA: **Barco** MODELO/TIPO: **Aluminio** ANO FABRICAÇÃO: _____ COR: **Prata** PLACA: _____

ESTADO GERAL DO VEÍCULO

AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA
-------------	------------	---------------	-------	-----	---	--------

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO

SIM	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
-----	---

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				12				23			
2				13				24			
3				14				25			
4				15				26			
5				16				27			
6				17				28			
7				18				29			
8				19				30			
9				20				31			
10				21				32			
11				22				33			

	AV	F	OK		AV	F	OK
PARACHOQUE DIANTEIRO				PORTA TRASEIRA DIREITA			
PARACHOQUE TRASEIRO				PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
FAROL DIREITO				PORTA MALAS			
FAROL ESQUERDO				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			
PARABRISA DIANTEIRO				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
CAPÔ				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			
TETO				VIDRO PORTA TR/SEIRA ESQUERDA			
RETROVISOR DO LADO DIREITO				LANTERNA TRASEIRA DIREITA			
RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			
PORTA DIANTEIRA DIREITA				PARABRISA TRASEIRO			
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				CHAVE DE RODAS			

	FALTA	BOM	RUIM		FALTA	FERRO	LIGA
PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

MACACO

TRIÂNGULO

BANCOS DIANTEIROS

BANCO TRASEIROS

FORRAÇÃO DO TETO

FORRAÇÃO INTERNA

PEDAIS

VOLANTE

ALAVANCA DE MARCHAS

PAINEL DE INSTRUMENTOS

MOTOR

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 300,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiload.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5007024-87.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.006666/2020-99

OBJETO: EMBARCAÇÃO DE APROXIMADAMENTE SEIS METROS, DE ALUMÍNIO, SEM MOTOR, SEM NUMERAÇÃO DE SÉRIE

b) Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR																			
PÁTIO ORIGEM: PF faz								DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Banco			MODELO/TIPO: meduica			ANO FABRICAÇÃO:		COR:		PLACA:									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO								
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO								
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS								
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS								
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO								
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA								
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR								
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA						
DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE	
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO							
CRLV (ANO):																			
DATA: 02 / 08 / 24																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 50,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																			
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR N° 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5007315-87.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.012421/2021-81

OBJETO: BARCO DE MADEIRA, SEM MOTOR.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 50,00 (cinquenta reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR BARCO DE FIBRA C/ MOTOR ANKRUDE.															
PÁTIO ORIGEM: PF F03								DATA INSPEÇÃO: 02/08/24							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
MARCA: Barco			MODELO/TIPO: Fibra			ANO FABRICAÇÃO:		COR: Branco		PLACA:					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA		SIM	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
											AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM				RODAS		FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE										ESTEPE					
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):			
DATA: 02 08 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO											DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:				
											ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO				

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5006665-79.2016.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.006897/2020-01

OBJETO: Embarcação de fibra de vidro com aprox. 5m de comprimento, sem id de fabricante, se nr de do casco, com cores branco e vermelho predominantes, com motor de popa da marca envirude.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UF: PR		Barco de metal autônomo					DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PÁTIO ORIGEM:				CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MARCA: Barco		MODELO/TIPO: Ferro		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Cinza		PLACA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										ESTEPE							ESTEPE									
			AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 / 08 / 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5007024-87.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.006666/2020-99

OBJETO: Embarcação de Metal, artesanal, com aproximadamente 6 mt.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 200,00 (duzentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR			BARCO AREMO DE LATA 4M												
PÁTIO ORIGEM: PF Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24									
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:						
MARCA: Banco			MODELO/TIPO: LATA			ANO FABRICAÇÃO:			COR:			PLACA:			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR		SUCATA		SIM	NÃO		
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA		
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO								
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE							ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES: NAO				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):							
DATA: 02 08 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: RB 50,00															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5014462-33.2021.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.001755/2022-19

OBJETO: Embarcação a remo, de aproximadamente 4 m, de lata

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 50,00 (cinquenta reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTIO ORIGEM: PF. F03		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jonken	
CHASSI:	RENAVAM:	DATA INSPEÇÃO:	02/08/24
MARCA: Pinto	MODELO TIPO: Alumínio	HODÔMETRO:	
NOMENCLATURA		ANO FABRICAÇÃO:	COMBUSTIVEL:
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	PLACA:
ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO
<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> SUCATA			<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

				AV	F	OK					AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES:	NÃO	EXISTE CRV:		CRLV (ANO):	
DATA:	02 08 24				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:	R\$ 1.000,00				

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
---	---

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: PF Guairacá

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTIVEL: _____

MARCA: Libreloto MODELO/TIPO: Ribegem ANO FABRICAÇÃO: 2013 COR: Preta PLACA: MKG5E44

NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

AV F OK			AV F OK			AV F OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		23	MACACO	
2	PARACHOQUE TRASEIRO		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		24	TRIÂNGULO	
3	FAROL DIREITO		14	PORTA MALAS		25	BANCOS DIANTEIROS	
4	FAROL ESQUERDO		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		26	BANCO TRASEIROS	
5	PARABRISA DIANTEIRO		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		27	FORRAÇÃO DO TETO	
6	CAPÔ		17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		28	FORRAÇÃO INTERNA	
7	TETO		18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		29	PEDAIS	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		30	VOLANTE	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		31	ALAVANCA DE MARCHAS	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		21	PARABRISA TRASEIRO		32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		22	CHAVE DE RODAS		33	MOTOR	

PNEUS		FALTA	BOM	RUM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO EXISTE CRV: _____ CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

2

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF 103																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Verme.		COMBUSTIVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ADA6746		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO							
1 PARACHQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIB		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo		EXISTE CRV: ndo		CRLV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																							
OBS: n possui nenhuma parte mecânica, capô trancado																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
																							
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PC Caracol															
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/09/24						
MARCA: TOYOTA		MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: BEGE		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: ENQ 0585							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>					
						SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
								SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO					
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				RODAS											
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE								ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: med.				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):							
DATA: 02 09 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00															
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem melâmica.															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
															
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ENV8811				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				RODAS				MOTOR									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE						ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20000																	
OBS: sem motor, sem caixa de câmbio, sem mecânica																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariul																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Branca		COMBUSTÍVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO												
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE					ESTEPE												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																	
OBS: falta motor, caixa e diferencial.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												
					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO												

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: PC Coxariel

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: Bixelli MODELO/TIPO: tanque RENAVAL: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 1986 COR: Branco PLACA: BNS 0052

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK			AV F OK			AV F OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO		LIGA
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO		
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO		
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>	

QUANTIDADE DE CHAVES: não EXISTE CRV: _____ CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																			
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																			
PÁTIO ORIGEM: Pc Coxanul																																																																																																																																																																																																																																																			
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																																													
MARCA: VW				MODELO/TIPO: 18310		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																									
ANO FABRICAÇÃO: 2003				COR: Branca		PLACA: GSH 9639																																																																																																																																																																																																																																													
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA																																																																																																																																																																																																																																							
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO			SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO				2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																								
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																			
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																			
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																			
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																			
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																			
6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																			
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																			
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																			
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																			
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																			
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA				BOM				RUJIM																																																																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO DIREITO				FALTA				BOM				RUJIM																																																																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO				FALTA				BOM				RUJIM																																																																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO				FALTA				BOM				RUJIM																																																																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO				FALTA				BOM				RUJIM																																																																																																																																																																																																																																							
ESTEPE				FALTA				BOM				RUJIM																																																																																																																																																																																																																																							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO												EXISTE CRV: NÃO																																																																																																																																																																																																																																							
DATA: 02 08 24												CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00												OBS: S/ motor, S/ caixa, S/ diferencial, S/ mecânica.																																																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanul						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																	
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:														
MARCA: Geveca		MODELO/TIPO: Pebogu		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA											
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO											
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>									ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO												EXISTE CRV:			CRLV (ANO):								
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
												 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)									
UF: PR									
PÁTIO ORIGEM: PF Guarina									
CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Tubeca		ANO FABRICAÇÃO: 2008		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		COR: Prata		PLACA: ELH 6175			
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
						SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				
QUANTIDADE DE CHAVES:		nd			EXISTE CRV:		nd		
DATA: 02 08 24					CRLV (ANO):				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00									
OBS: faltando parte do motor n original e peças de reserva.									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:				
					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO				


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaral																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santana		ANO FABRICAÇÃO: 1997		COR: Verde		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO						PLACA: CKC 2878																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE L'E RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOQUE DIANTEIRO							12	PORTA TRASEIRA DIREITA							23	MACACO							2	PARACHOQUE TRASEIRO							13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							24	TRIÂNGULO							3	FAROL DIREITO							14	PORTA MALAS							25	BANCOS DIANTEIROS							4	FAROL ESQUERDO							15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							26	BANCO TRASEIROS							5	PARABRISA DIANTEIRO							16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							27	FORRAÇÃO DO TETO							6	CAPÔ							17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							28	FORRAÇÃO INTERNA							7	TETO							18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							29	PEDAIS							8	RETROVISOR DO LADO DIREITO							19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA							30	VOLANTE							9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							31	ALAVANCA DE MARCHAS							10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							21	PARABRISA TRASEIRO							32	PAINEL DE INSTRUMENTOS							11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							22	CHAVE L'E RODAS							33	MOTOR						
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	PARACHOQUE DIANTEIRO							12	PORTA TRASEIRA DIREITA							23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO							13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO							14	PORTA MALAS							25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO							15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO							16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ							17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	TETO							18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO							19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA							30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							21	PARABRISA TRASEIRO							32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							22	CHAVE L'E RODAS							33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																														
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ESTEPE										ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF Foz														
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:						
MARCA: WV		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: cinza		COMBUSTÍVEL:						
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: DVS-8143				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÓ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA					
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE					ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):										
DATA: 02 09 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00														
OBS: Veículo sem motor sem caixa de cambio e sem diferencial.														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO				
														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF F03																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
MARCA: LUMAVIT			MODELO/TIPO: tanque			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																															
ANO FABRICAÇÃO: 2008			COR: Azul			PLACA: CCF 629																																																																																																																																																					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO								CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																															
AV-AVARIADO				F-FALTANDO				OK-SEM AVARIA				OTIMO				BOM				REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>				SUCATA				SIM <input checked="" type="checkbox"/>				NÃO																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PARACHOQUE DIANTEIRO				PORTA TRASEIRA DIREITA				MACACO																																																																																																																																																			
PARACHOQUE TRASEIRO				PORTA TRASEIRA ESQUERDA				TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
FAROL DIREITO				PORTA MALAS				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
FAROL ESQUERDO				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
PARABRISA DIANTEIRO				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
CAPÔ				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
TETO				VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				PEDAIS																																																																																																																																																			
RETROVISOR DO LADO DIREITO				LANTERNA TRASEIRA DIREITA				VOLANTE																																																																																																																																																			
RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
PORTA DIANTEIRA DIREITA				PARABRISA TRASEIRO				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				CHAVE DE RODAS																																																																																																																																																							
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	

QUANTIDADE DE CHAVES:

nen

EXISTE CRV:

CRLV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:

R\$ 2.000,00


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO
ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Omni		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		PLACA: MAA3470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>PARAQUOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>PARAQUOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARAQUOQUE DIANTEIRO				12				PORTA TRASEIRA DIREITA				23				MACACO				2				PARAQUOQUE TRASEIRO				13				PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				PORTA MALAS				25				BANCOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPO				17				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				PARABRISA TRASEIRO				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				CHAVE DE RODAS				33				MOTOR				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PNEUS</th> <th>FALTA</th> <th>BOM</th> <th>RUIM</th> <th colspan="2">RODAS</th> <th>FALTA</th> <th>FERRO</th> <th>LIGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO					TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO					ESTEPE					ESTEPE				
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1				PARAQUOQUE DIANTEIRO				12				PORTA TRASEIRA DIREITA				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2				PARAQUOQUE TRASEIRO				13				PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3				FAROL DIREITO				14				PORTA MALAS				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4				FAROL ESQUERDO				15				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6				CAPO				17				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7				TETO				18				VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				PARABRISA TRASEIRO				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				CHAVE DE RODAS				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTEPE					ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		<i>in parcial verificaçao de hó motor e caixa, parte mecânica.</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PE														
PÁTIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:								
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789						
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO								
AV-AVARIADO		F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>					
AV F OK			AV F OK			AV F OK								
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				RODAS										
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA					
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE					ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: 170		EXISTE CRV: 170		CRLV (ANO):										
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Foz																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Samsung		MODELO/TIPO: KYRON		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Preta		PLACA: IPB 3944									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
		AV		F		OK											
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM				RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE										ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5013795-81.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.004307/2021-88

OBJETO: Embarcação de alumínio com aproximadamente de 6 metros, com motor de polpa 25 hp marca Johnson.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PE																	
PÁTIO ORIGEM: PF F03										DATA INSPEÇÃO: 02/08/24							
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
MARCA: Seat			MODELO/TIPO: Lance			ANO FABRICAÇÃO:			COR: Branca		PLACA:						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		AV	F	OK										AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: 1					EXISTE CRV: 1					CRLV (ANO):							
DATA: 02 / 08 / 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										
																	
							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)												
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PF Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:						
MARCA: Banco		MODELO/TIPO: maquina		ANO FABRICAÇÃO:		COR:		PLACA:				
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=Avariado	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO				
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA			
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE					ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):								
DATA: 02 / 08 / 24												
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 50,00												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
												
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PARTO ORIGEM: PC Medonville

CHASSI: Fiat

MARKA: Fiat

MODELO/TIPO: Falco

ANO FABRICAÇÃO: 1993

COR: amg

PLACA: AHE 9!33

ESTADO GERAL DO VEICULO: REGULAR

AV=Avariado F=faltando OK-Sem avaria OTIMO BOM REGULAR SUcata SIM NÃO

CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO

DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

HODOMETRO: _____

COMBUSTIVEL: _____

RENAVAM: _____

PARAFUSOS DO LADO DIREITO

11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			
7	TETO			
6	CAPÔ			
5	PARABRISA DIANTEIRO			
4	FAROL ESQUERDO			
3	FAROL DIREITO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			

PARAFUSOS

12	PORTA TRASEIRA DIREITA			
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
14	PORTA MALAS			
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA			
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			
21	PARABRISA TRASEIRO			
22	CHAVE DE RODAS			

RODAS

23	MACACO			
24	TRIANGULO			
25	BANCOS DIANTEIROS			
26	BANCOS TRASEIROS			
27	FORRAÇÃO DO TETO			
28	FORRAÇÃO INTERNA			
29	FEDAS			
30	VOLANTE			
31	ALAVANCA DE MARCHAS			
32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
33	MOTOR			

PNEUS

	FALTA	BOM	RUIM	
DIANTEIRO DIREITO				
TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO				
ESTIPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: 02 EXISTE CRV: M20 CRV (ANO): _____

DATA: 02 / 08 / 24 VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 40000

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO): _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: [Assinatura]

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

33 / 102

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE		PATO ORIGEM: PE 503		CHASSI:		MARCA: Force		MODELO/TIPO: Alumínio		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Preta		PLACA:	
DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		RENAVAM:		HODOMETRO:		COMBUSTIVEL:		ESTADO GERAL DO VEICULO		SUCATA		SUCATA		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	23	MACACO	24	TRIANGULO	25	BANCOS DIANTEIROS	26	BANCO TRASEIROS	27	FORRAÇÃO DO TETO	28	FORRAÇÃO INTERNA
2	PARACHOQUE TRASEIRO	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	24	TRIANGULO	25	BANCOS DIANTEIROS	26	BANCO TRASEIROS	27	FORRAÇÃO DO TETO	28	FORRAÇÃO INTERNA	29	PEDAIS
3	FAROL DIREITO	14	PORTA MALAS	25	BANCOS DIANTEIROS	26	BANCO TRASEIROS	27	FORRAÇÃO DO TETO	28	FORRAÇÃO INTERNA	29	PEDAIS	30	VOLANTE
4	FAROL ESQUERDO	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	26	BANCO TRASEIROS	27	FORRAÇÃO DO TETO	28	FORRAÇÃO INTERNA	29	PEDAIS	30	VOLANTE	31	ALAVANCA DE MARCHAS
5	PARABRISA DIANTEIRO	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	27	FORRAÇÃO DO TETO	28	FORRAÇÃO INTERNA	29	PEDAIS	30	VOLANTE	31	ALAVANCA DE MARCHAS	32	PANEL DE INSTRUMENTOS
6	CAPÔ	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	28	FORRAÇÃO INTERNA	29	PEDAIS	30	VOLANTE	31	ALAVANCA DE MARCHAS	32	PANEL DE INSTRUMENTOS	33	MOTOR
7	TETO	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	29	PEDAIS	30	VOLANTE	31	ALAVANCA DE MARCHAS	32	PANEL DE INSTRUMENTOS	33	MOTOR		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	30	VOLANTE	31	ALAVANCA DE MARCHAS	32	PANEL DE INSTRUMENTOS	33	MOTOR				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	31	ALAVANCA DE MARCHAS	32	PANEL DE INSTRUMENTOS	33	MOTOR						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	21	PARABRISA TRASEIRO	32	PANEL DE INSTRUMENTOS	33	MOTOR								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	22	CHAVE DE RODAS	33	MOTOR										

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO

EXISTE CRV: NÃO

CRV (ANO):

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 300,00

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LITELIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUIDO)

ASSINATURA DO AGENTE PUBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PP PATO ORIGEM: PF F03 RENAVAM: 02/08/24 CHASSI: 02/08/24

MARCA: EMBASSADA MODELO/TIPO: Atividade ANO FABRICAÇÃO: PORTALAZUL COR: PORTALAZUL PLACA: 02/08/24

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA OTIMO BOM REGULAR SUCATA SIM NÃO

ESTADO GERAL DO VEICULO: AV F OK CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: AV F OK

CONDICIONAMENTO		AV F OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	TRIANGULO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	BANCOS TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	FORAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	FORAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	PEDALS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

QUANTIDADE DE CHAVES: 24 EXISTE CRV: AV CRV (ANO): 02

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 30.000,00 DATA: 08/24

ASSINATURA DO LICEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE		PATIO ORIGEM: PE 503		CHASSI:		MARCA: MNC		MODELO/TIPO: Papete		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Beata		PLACA: A507388	
DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODOMETRO:		RENAVAM:		COMBUSTIVEL:		AV-AVARADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	
AV F OK		AV F OK		ESTADO GERAL DO VEICULO		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		PORTA TRASEIRA DIREITA		MACACO		TRIANGULO		BANCO DIANTEIROS		BANCO TRASEIROS		FORRAÇÃO DO TETO	
2		PARACHOQUE TRASEIRO		PORTA TRASEIRA ESQUERDA											
3		FAROL DIREITO		PORTA MALAS											
4		FAROL ESQUERDO		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA											
5		PARABRISA DIANTEIRO		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA											
6		CAPÔ		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA											
7		TETO		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA											
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA											
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		LANTERNA TRASEIRA DIREITA											
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA											
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		PARABRISA TRASEIRO											
		PNEUS		CHAVE / E RODAS		MOTOR		RODAS		FALTA		FERRA		LIGA	
		FALTA		RUM		BOM		RUM		FALTA		FERRA		LIGA	
		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO ESQUERDO	
		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO ESQUERDO	
		ESTEPE		ESTEPE		ESTEPE		ESTEPE		ESTEPE		ESTEPE		ESTEPE	
QUANTIDADE DE CHAVES: N/A		EXISTE CRV: N/A		CRV (ANO):		DATA: 02/08/2024		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00		015: Sem motor, sem caixa de câmbio e sem diâmetro		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:		ASSINATURA DO LITIGANTE (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)	
ASSINATURA DO LITIGANTE (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO		33 / 102											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF:	PE							
PARTO ORIGEM:	PT. Fog							
CHASSI:								
MARCA:	M. BORG							
ANO FABRICAÇÃO:	1992							
RENAVAM:								
HODOMETRO:								
COMBUSTIVEL:								
DATA INSPEÇÃO:	02/08/24							
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO:	AV F OK							
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	OTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO
ESTADO GERAL DO VEICULO								
NOMENCLATURA								
MARCA: M. BORG								
MODELO/TIPO: 1935								
COR: Branco								
PLACA: ACV99E37								
AV F OK								
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV F OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV F OK	23	MACACO	AV F OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO	AV F OK	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK	24	TRIANGULO	AV F OK
3	FAROL DIREITO	AV F OK	14	PORTA MALAS	AV F OK	25	BANCOS DIANTEIROS	AV F OK
4	FAROL ESQUERDO	AV F OK	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	AV F OK	26	BANCOS TRASEIROS	AV F OK
5	PARABRISA DIANTEIRO	AV F OK	16	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA	AV F OK	27	FORRAÇÃO DO TETO	AV F OK
6	CAPÔ	AV F OK	17	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK	28	FORRAÇÃO INTERNA	AV F OK
7	TETO	AV F OK	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK	29	PEDALS	AV F OK
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	AV F OK	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	AV F OK	30	VOLANTE	AV F OK
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	AV F OK	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK	31	ALAVANCA DE MARCHAS	AV F OK
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	AV F OK	21	PARABRISA TRASEIRO	AV F OK	32	PANEL DE INSTRUMENTOS	AV F OK
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	AV F OK	22	CHAVE DE RODAS	AV F OK	33	MOTOR	AV F OK
PNEUS								
FALTA								
BOM								
RUIM								
RODAS								
FALTA								
FERRO								
LIGA								
DIANTEIRO DIREITO								
DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES:								
Alto								
EXISTE CHV:								
NÃO								
CRLV (ANO):								
DATA: 02/08/2024								
VALOR AVALIADO PARA ALEMAÇÃO: R\$ 5000,00								
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem diferencial								
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO			
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PE**

PATO ORIGEM: **PT 503**

CHASSI: **PT 503**

MARCA: **YAMAHA**

MODELO/TIPO: **PT SKR**

ANO FABRICAÇÃO: **6X 1980K**

COR: **Prato**

PLACA: **PT 503**

RENAVAM: **PT 503**

HODOMETRO: **02/08/24**

COMBUSTIVEL: **AV F OK**

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA NÃO

ESTADO GERAL DO VEICULO REGULAR SUCATA NÃO

CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO SIM NÃO

1	PARAQUOQUE DIANTEIRO	AV F OK
2	PARAQUOQUE TRASEIRO	AV F OK
3	FAROL DIREITO	AV F OK
4	FAROL ESQUERDO	AV F OK
5	PARABRISA DIANTEIRO	AV F OK
6	CAPÔ	AV F OK
7	TETO	AV F OK
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	AV F OK
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	AV F OK
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	AV F OK
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	AV F OK
12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV F OK
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK
14	PORTA MALAS	AV F OK
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	AV F OK
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	AV F OK
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	AV F OK
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK
19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	AV F OK
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	AV F OK
21	PARABRISA TRASEIRO	AV F OK
22	CHAVE DE RODAS	AV F OK
23	MACAÇO	AV F OK
24	TRIÂNGULO	AV F OK
25	BANCOS DIANTEIROS	AV F OK
26	BANCO TRASEIROS	AV F OK
27	FORRAÇÃO DO TETO	AV F OK
28	FORRAÇÃO INTERNA	AV F OK
29	PEDAIS	AV F OK
30	VOLANTE	AV F OK
31	ALAVANCA DE MARCHAS	AV F OK
32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	AV F OK
33	MOTOR	AV F OK

DIANTEIRO DIREITO	AV F OK
DIANTEIRO ESQUERDO	AV F OK
TRASEIRO DIREITO	AV F OK
TRASEIRO ESQUERDO	AV F OK
ESTEPE	AV F OK

QUANTIDADE DE CHAVES: **02**

EXISTE CRV: **02**

CRV (ANO): **02**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 4.000,00**

DATA: **02/08/24**

ASSINATURA DO LÍDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		COMBUSTÍVEL:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		CHASSI:	
PATR. ORIGEM: Ré Guatma		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Preta		PLACA: AT13914		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO:		AV-AVARIADO	
MARCA: Toyota		MODELO/TIPO: Hilux		ESTADO GERAL DO VEÍCULO:		SUCATA		SIM <input type="checkbox"/>		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
NOMENCLATURA:		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA	
F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA	
FALTA		BOM		RUM		RODAS		FALTA		FERRO	
DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE		LIGA	
PARACHOQUE DIANTEIRO		FAROL DIREITO		FAROL ESQUERDO		PARABRISA DIANTEIRO		CAPO		TETO	
RETROVISOR DO LADO DIREITO		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		PORTA DIANTEIRA DIREITA		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		PARABRISA TRASEIRO		CHAVE DE RODAS		MOTOR		PAINEL DE INSTRUMENTOS	
22		21		20		19		18		17	
23		22		21		20		19		18	
24		23		22		21		20		19	
25		24		23		22		21		20	
26		25		24		23		22		21	
27		26		25		24		23		22	
28		27		26		25		24		23	
29		28		27		26		25		24	
30		29		28		27		26		25	
31		30		29		28		27		26	
32		31		30		29		28		27	
33		32		31		30		29		28	

AV F OK

QUANTIDADE DE CHAVES: **1** EXISTE GRV: **NÃO** CRTV (ANO): **2**

DATA: **02/08/24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 3.000,00**

OBS: **Sem motor, sem caixa de câmbio, sem direção.**

ASSINATURA DO LITIGANTE (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

UF: PA		PATO ORIGEM: 05 F03		CHASSI:		MARCA: Toyota		MODELO/TIPO: Corolla		ANO FABRICAÇÃO: 2004		COR: Boge		PLACA: DM-3903		NOMECLATURA		ESTADO GERAL DO VEICULO		AV-AVARIADO <input type="checkbox"/> F-FALTANDO <input type="checkbox"/> OK-SEM AVARIA <input type="checkbox"/>		ÓTIMO <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> SUCATA <input type="checkbox"/>		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																	
DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO:		HODÔMETRO:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO:		HODÔMETRO:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO:		HODÔMETRO:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO:		HODÔMETRO:		RENAVAM:															
AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK															
12 PORTA TRASEIRA DIREITA		13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA		14 PORTA MALAS		15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA		20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		21 PARABRISA TRASEIRO		22 CHAVE DE RODAS		23 MACACO		24 TRIÂNGULO		25 BANCOS DIANTEIROS		26 BANCOS TRASEIROS		27 FORRAÇÃO DO TETO		28 FORRAÇÃO INTERNA		29 PEDALS		30 VOLANTE		31 ALAVANCA DE MARCHAS		32 PAINEL DE INSTRUMENTOS		33 MOTOR	
DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO							
QUANTIDADE DE CHAVES:		EXISTE CRV:		CRV (ANO):		DATA:		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		OBS:		ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:		DATA:		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		OBS:		ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

ANEXO IX

UF:		PARTO ORIGEM:		CHASSI:		MARCA:		NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEICULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																									
PR		PR F03				GM		Vectra		REGULAR		SIM																																																																																																																																																																									
ANO FABRICAÇÃO:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		PLACA:		COR:		SUCATA		NÃO																																																																																																																																																																									
2008						KM02666		Branco		X		X																																																																																																																																																																									
DATA INSPEÇÃO:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		PLACA:		COR:		SUCATA		NÃO																																																																																																																																																																									
02/08/24						KM02666		Branco		X		X																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>														AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO					2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO					3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS					4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS					5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO					6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA					7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS					8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE					9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS					10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR				
AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK		AV F OK																																																																																																																																																																									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																																																												
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																												
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																												
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																												
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																												
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																												
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS																																																																																																																																																																												
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																																												
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																												
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																												
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE DE CHAVES:		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		DATA:		ASSINATURA DO LEILONEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																									
2		M20		M20		R\$ 1.000,00		02 08 24				DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																									

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

ANEXO IX

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE		PATIO ORIGEM: PE 503		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24	COMBUSTÍVEL:	RENAVAM:	HODÔMETRO:	ANO FABRICAÇÃO: 2008	COR: Branca	PLACA: A055535	NOMENCLATURA	ESTADO GERAL DO VEÍCULO	SUCATA	AV-AVARADO
AV F OK	FALTA	BOM	RUIM									REGULAR		OK-SEM AVARIA
AV F OK														F-FALTANDO

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				24	TRIANGULO			
3	FAROL DIREITO				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				29	PEDALS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				33	MOTOR			
	DIANTEIRO DIREITO					CHAVE DE RODAS			
	DIANTEIRO ESQUERDO					PARABRISA TRASEIRO			
	TRASEIRO DIREITO					LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			
	TRASEIRO ESQUERDO					LANTERNA TRASEIRA DIREITA			
	ESTEPE					VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
						VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			
						VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
						VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			
						PORTA TRASEIRA DIREITA			

QUANTIDADE DE CHAVES:	EXISTE CRV:	CRV (ANO):
3	M30	M30

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 40000

OBS: Não mecânico, Sindolar, Sindoma.

ASSINATURA DO LEILONEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE		PATIO ORIGEM: PE 503		CHASSI:		MARCA: VW		MODELO/TIPO: Kombi		ANO FABRICAÇÃO: 2014		COR: Branco		PLACA: ASU8239		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> SUCATA		ESTADO GERAL DO VEICULO		AV F OK															
DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		AV F OK		AV F OK		MACACO		TRIÂNGULO		BANCOS DIANTEIROS		BANCO TRASEIROS		FORAÇÃO DO TETO		FORAÇÃO INTERNA		PEDAIS		VOLANTE		ALAVANCA DE MARCHAS		PAINEL DE INSTRUMENTOS		MOTOR		AV F OK											
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		12		PORTA TRASEIRA DIREITA		23		MACACO		23		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
2		PARACHOQUE TRASEIRO		13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		24		MACACO		24		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
3		FAROL DIREITO		14		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		25		MACACO		25		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
4		FAROL ESQUERDO		15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		26		MACACO		26		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
5		PARABRISA DIANTEIRO		16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		27		MACACO		27		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
6		CAPO		17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		28		MACACO		28		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
7		TETO		18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		29		MACACO		29		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO		19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA		30		MACACO		30		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		31		MACACO		31		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA		21		PARABRISA TRASEIRO		32		MACACO		32		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		22		CHAVE DE RODAS		33		MACACO		33		MOTOR		33		CHAVE DE RODAS		22		PORTA TRASEIRA DIREITA		12		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13		PORTA TRASEIRA DIREITA		14		PORTA MALAS		25		BANCOS DIANTEIROS		24		TRIÂNGULO		24		AV F OK	

QUANTIDADE DE CHAVES: **1** EXISTE CRV: **MS** CRV (ANO): **MS**

DATA: **02 / 08 / 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **126.800,00**

OBS: **sem motor e sem caixa de cambio**

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																															
UF: PE																																																															
PATO ORIGEM: PE 103																																																															
RENAVAM: DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																															
CHASSI:																																																															
MARCA: MMC																																																															
MODEL OTIPO: pagmo tely																																																															
ANO FABRICAÇÃO: 2020																																																															
COR: Preta																																																															
PLACA: TAT1519																																																															
ESTADO GERAL DO VEICULO: REGULAR																																																															
SUCATA: NÃO																																																															
AV-AVARIADO: F-FALTANDO OK-SEM AVARIA OTIMO BOM																																																															
AV F OK																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PNEUS</th> <th colspan="2">RODAS</th> </tr> <tr> <th>DIANTEIRO DIREITO</th> <th>FALTA</th> <th>DIANTEIRO DIREITO</th> <th>FALTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARAQUOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td>TRIANGULO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td>BANCO DIANTEIROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td>FORAÇÃO DO TETO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TETO</td> <td></td> <td>FORAÇÃO INTERNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td>PEDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												PNEUS		RODAS		DIANTEIRO DIREITO	FALTA	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	PARAQUOQUE TRASEIRO		MACACO		FAROL DIREITO		TRIANGULO		FAROL ESQUERDO		BANCO DIANTEIROS		PARABRISA DIANTEIRO		BANCO TRASEIROS		CAPÔ		FORAÇÃO DO TETO		TETO		FORAÇÃO INTERNA		RETROVISOR DO LADO DIREITO		PEDAS		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		VOLANTE		PORTA DIANTEIRA DIREITA		ALAVANCA DE MARCHAS		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		PANEL DE INSTRUMENTOS		CHAVE DE RODAS		MOTOR	
PNEUS		RODAS																																																													
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	DIANTEIRO DIREITO	FALTA																																																												
PARAQUOQUE TRASEIRO		MACACO																																																													
FAROL DIREITO		TRIANGULO																																																													
FAROL ESQUERDO		BANCO DIANTEIROS																																																													
PARABRISA DIANTEIRO		BANCO TRASEIROS																																																													
CAPÔ		FORAÇÃO DO TETO																																																													
TETO		FORAÇÃO INTERNA																																																													
RETROVISOR DO LADO DIREITO		PEDAS																																																													
RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		VOLANTE																																																													
PORTA DIANTEIRA DIREITA		ALAVANCA DE MARCHAS																																																													
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		PANEL DE INSTRUMENTOS																																																													
CHAVE DE RODAS		MOTOR																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO EXISTE CRV: NÃO CRV (ANO):																																																															
DATA: 02 08 24																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00																																																															
OBS: Sem música, sem detanc, sem ambranc, qvren conce.																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																									
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																															

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
UF: PA	PATO ORIGEM: PT FOG
CHASSI:	RENAVALM:
HODÔMETRO:	DATA INSPEÇÃO: 02/08/14
COMBUSTÍVEL:	MARCA: Fiat
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	ANO FABRICAÇÃO: 2010
NOMECLATURA:	COR: Prata
AV-AVARIADO	PLACA: ENG 7140
F-FALTANDO	SUCATA
OK-SEM AVARIA	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
OTIMO	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>
BOM	CONDICOES DE LOCOMOÇÃO
AV F OK	AV F OK
1 PARACHOQUE DIANTEIRO	23 MACACO
2 PARACHOQUE TRASEIRO	24 TRIANGULO
3 FAROL DIREITO	25 BANCOS DIANTEIROS
4 FAROL ESQUERDO	26 BANCO TRASEIROS
5 PARABRISA DIANTEIRO	27 FORRAÇÃO DO TETO
6 CAPÔ	28 FORRAÇÃO INTERNA
7 TETO	29 PEDAIS
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO	30 VOLANTE
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	31 ALAVANCA DE MARCHAS
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA	32 PAINEL DE INSTRUMENTOS
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	33 MOTOR
PNEUS	RODAS
FALTA	FALTA
BOM	FERRO
RUIM	LIGA
DIANTEIRO DIREITO	DIANTEIRO DIREITO
DIANTEIRO ESQUERDO	DIANTEIRO ESQUERDO
TRASEIRO DIREITO	TRASEIRO DIREITO
TRASEIRO ESQUERDO	TRASEIRO ESQUERDO
ESTEPE	ESTEPE
QUANTIDADE DE CHAVES:	CRV (ANO):
02	08
24	M20
EXISTE CRV:	VALOR AVALIADO PARA ALENAÇÃO:
150,00	OBS: Sem mecânica, 151 motor, 151 caixa de cambio.
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)	ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

ANEXO IX

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO	
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:			
VALOR AVALIADO PARA ALENAÇÃO: R\$ 4.009,00			
DATA: 02 08 24			
QUANTIDADE DE CHAVES: 1		EXISTE CRV: NÃO	
CRV (ANO):		CRV (ANO):	
DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO DIREITO	
DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO ESQUERDO	
TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO DIREITO	
TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO ESQUERDO	
ESTEPE		ESTEPE	
PNEUS		PNEUS	
PORTA TRASEIRA DIREITA		PORTA TRASEIRA DIREITA	
PORTA TRASEIRA ESQUERDA		PORTA TRASEIRA ESQUERDA	
PORTA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		PORTA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	
PORTA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		PORTA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	
PORTA MALAS		PORTA MALAS	
FAROL ESQUERDO		FAROL ESQUERDO	
FAROL DIREITO		FAROL DIREITO	
PARACHOQUE TRASEIRO		PARACHOQUE TRASEIRO	
PARACHOQUE DIANTEIRO		PARACHOQUE DIANTEIRO	
RETROVISOR DO LADO DIREITO		RETROVISOR DO LADO DIREITO	
RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	
CAPÔ		CAPÔ	
TETO		TETO	
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA		VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA	
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA		VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA	
VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	
VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		LANTERNA TRASEIRA DIREITA	
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	
CHAVE DE RODAS		CHAVE DE RODAS	
MOTOR		MOTOR	
PAINEL DE INSTRUMENTOS		PAINEL DE INSTRUMENTOS	
ALAVANCA DE MARCHAS		ALAVANCA DE MARCHAS	
VOLANTE		VOLANTE	
PEDAIS		PEDAIS	
FORRAÇÃO INTERNA		FORRAÇÃO INTERNA	
FORRAÇÃO DO TETO		FORRAÇÃO DO TETO	
BANCO TRASEIROS		BANCO TRASEIROS	
BANCOS DIANTEIROS		BANCOS DIANTEIROS	
TRIÂNGULO		TRIÂNGULO	
MACAÇO		MACAÇO	
AV F OK		AV F OK	
AV F OK		AV F OK	
AV-AVARIADO		AV-AVARIADO	
F-FALTANDO		F-FALTANDO	
OK-SEM AVARIA		OK-SEM AVARIA	
ÓTIMO		ÓTIMO	
BOM		BOM	
REGULAR		REGULAR	
SUCATA		SUCATA	
SIM		SIM	
NÃO		NÃO	
NOME/ENCLATURA		NOME/ENCLATURA	
ESTADO GERAL DO VEÍCULO		ESTADO GERAL DO VEÍCULO	
CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
MARCA: Random		MARCA: Random	
MODELO/TIPO: sem retrovisor		MODELO/TIPO: sem retrovisor	
ANO FABRICAÇÃO: 1993		ANO FABRICAÇÃO: 1993	
COR: Bronze		COR: Bronze	
PLACA: 1B85C79		PLACA: 1B85C79	
CHASSI:		CHASSI:	
RENAVAM:		RENAVAM:	
HODÔMETRO:		HODÔMETRO:	
COMBUSTÍVEL:		COMBUSTÍVEL:	
PATO ORIGEM: PE Fog		PATO ORIGEM: PE Fog	
DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24	
UF: PE		UF: PE	

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

ANEXO IX

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF:		PATO ORIGEM:		RENAMAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:		ANO FABRICAÇÃO:		COR:		PLACA:	
PE		PE	509												
MARCA:		MODELO/TIPO:		ESTADO GERAL DO VEICULO		NOMENCLATURA		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO		AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA	
FAROL DIREITO		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		PANEL DE INSTRUMENTOS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
PARACHOQUE TRASEIRO		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		LANTERNA TRASEIRA DIREITA		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		ALAVANCA DE MARCHAS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
PORTA TRASEIRA		TETO		VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA		VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA		FORÇAÇÃO DO TETO		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
PARACHOQUE DIANTEIRO		CAPÔ		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		FORÇAÇÃO INTERNA		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
FAROL ESQUERDO		PARABRISA DIANTEIRO		PORTA MALAS		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		BANCOS DIANTEIROS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
PARACHOQUE TRASEIRO		FAROL DIREITO		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		PORTA TRASEIRA DIREITA		BANCO TRASEIROS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
DIANTEIRO DIREITO		RETROVISOR DO LADO DIREITO		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		LANTERNA TRASEIRA DIREITA		VOLANTE		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
DIANTEIRO ESQUERDO		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		PEDAIS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
TRASEIRO DIREITO		PORTA DIANTEIRA DIREITA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		FORÇAÇÃO INTERNA		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
TRASEIRO ESQUERDO		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		VOLANTE		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
ESTIPE		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		ALAVANCA DE MARCHAS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
		PORTA DIANTEIRA DIREITA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		PANEL DE INSTRUMENTOS		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		MOTOR		AV F OK		AV F OK		AV F OK	
		PORTA DIANTEIRA DIREITA		CHAVE DE RODAS		PARABRISA TRASEIRO		MOTOR		AV F OK		AV F OK		AV F OK	

DATA INSPEÇÃO:		DATA:		QUANTIDADE DE CHAVES:		EXISTE CRV:		CRV (ANO):		VALOR AVALIADO PARA AVALIAÇÃO:		ASSINATURA DO LICEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO	
02/08/24		02		140		140		140		R\$ 50,00		[Assinatura]		[Assinatura]	
02/08/24		08 24		140		140		140		R\$ 50,00		[Assinatura]		[Assinatura]	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF:		PATO ORIGEM:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
PE		PC C MOURÃO							
MARCA:		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO:		COR:		PLACA:	
VW		BORA		2000		VERDE		FTW1054	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		OTIMO		BOM	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
SUCATA		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
ESTADO GERAL DO VEICULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO							
NOME/CATEGORIA		AV F OK		AV F OK					
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		PORTA TRASEIRA DIREITA		MACACO			
2		PARACHOQUE TRASEIRO		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		TRIANGULO			
3		FAROL DIREITO		PORTA MALAS		BANCOS DIANTEIROS			
4		FAROL ESQUERDO		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		BANCO TRASEIROS			
5		PARABRISA DIANTEIRO		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		FORRAÇÃO DO TETO			
6		CAPÔ		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		FORRAÇÃO INTERNA			
7		TETO		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		PEDAIS			
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO		LANTERNA TRASEIRA DIREITA		VOLANTE			
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		ALVANCA DE MARCHAS			
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA		PARABRISA TRASEIRO		PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		CHAVE DE RODAS		MOTOR			
		FALTA		BOM		RUM			
		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO DIREITO	
		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO	
		TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO ESQUERDO		ESTEPE			
		QUANTIDADE DE CHAVES:		EXISTE CRV:		CRV (ANO):			
		MÃO		MÃO		MÃO			
		DATA:		VALOR AVALIADO PARA AVALIAÇÃO:					
		02 08 24		R\$ 250,00					
		ASSINATURA DO LICEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:			

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

ANEXO IX

UF: PR		PATIO ORIGEM: PC C. Moutos	
CHASSI:		RENAVAM:	
MARCA: VW		ANO FABRICAÇÃO: 1999	
MODELO/TIPO: Beetle		COR: Roxa	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEICULO	
AV-AVARIADO		SUCATA	
F-FALTANDO		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	
OK-SEM AVARIA		SUCATA	
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	
NÃO		SUCATA	
DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODOMETRO:	
COMBUSTIVEL:		PLACA: GYV 9966	
MACACO		23	
TRIANGULO		24	
BANCOS DIANTEIROS		25	
BANCO TRASEIROS		26	
FORAÇÃO DO TETO		27	
FORAÇÃO INTERNA		28	
PEDAIS		29	
VOLANTE		30	
ALAVANCA DE MARCHAS		31	
PANEL DE INSTRUMENTOS		32	
MOTOR		33	
PORTA TRASEIRA DIREITA		12	
PORTA TRASEIRA ESQUERDA		13	
FAROL DIREITO		14	
FAROL ESQUERDO		15	
PARABRISA DIANTEIRO		16	
CAPÔ		17	
TETO		18	
RETROVISOR DO LADO DIREITO		19	
RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		20	
PORTA DIANTEIRA DIREITA		21	
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		22	
CHAVE DE RODAS		23	
PARABRISA TRASEIRO		24	
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		25	
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		26	
VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		27	
VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		28	
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		29	
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		30	
PORTA MALAS		31	
PNEUS		32	
FALTA		33	
BOM		34	
RUIM		35	
DIANTEIRO DIREITO		36	
DIANTEIRO ESQUERDO		37	
TRASEIRO DIREITO		38	
TRASEIRO ESQUERDO		39	
ESTEPE		40	
QUANTIDADE DE CHAVES:		EXISTE CRV:	
DATA: 02/08/24		VALOR AVALIADO PARA AVALIAÇÃO: R\$ 2.000,00	
ASSINATURA DO LITELHEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUIDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO	
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF:	PE	
PATO ORIGEM:	PC C. Maurice	
CHASSI:		
MARCA:	M. Burg	
MODELO/TIPO:	1113	
ANO FABRICAÇÃO:	1979	
COR:	Azul	
PLACA:	CLH6653	
ESTADO GERAL DO VEICULO	REGULAR	SUCATA
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA
NOMENCLATURA		
RENAVAM:		
HODÔMETRO:		
COMBUSTIVEL:		
DATA INSPEÇÃO:	02/08/24	
PNEUS	2	
DIANTEIRO DIREITO	/	
DIANTEIRO ESQUERDO	/	
TRASEIRO DIREITO	/	
TRASEIRO ESQUERDO	/	
ESTEPE	2	
QUANTIDADE DE CHAVES:	120	
EXISTE CRV:	SIM	
CRV (ANO):		
DATA:	02 08 24	
VALOR AVALIADO PARA AVALIAÇÃO:	R\$ 5.000,00	
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:	<p>ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)</p> <p>ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO</p>	

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
AV-AVARIADO						OK-SEM AVARIA			F-FALTANDO		
AV F OK						OK			AV F OK		
NOME: GM MODELO/TIPO: Corolla ANO FABRICAÇÃO: 2012 COR: Roxa ESTADO GERAL DO VEICULO: <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> ÓTIMO											
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO			SUCATA			SIM			NÃO		
PLACA: 15Z 3734			MARCA: GM			ANO FABRICAÇÃO: 2012			COR: Roxa		
PATTO ORIGEM: PC Compro recente		RENT. VAM:		HODOMETRO:		COMBUSTIVEL:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			
NOME: PR CHASSI: DATA INSPEÇÃO:											
MARCA: GM MODELO/TIPO: Corolla ANO FABRICAÇÃO: 2012 COR: Roxa											
ESTADO GERAL DO VEICULO: <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> ÓTIMO											
AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA AV F OK OK AV F OK											
PNEUS											
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA										
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO										
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO										
7	TETO										
6	CAPÔ										
5	PARABRISMA DIANTEIRO										
4	FAROL ESQUERDO										
3	FAROL DIREITO										
2	PARACHOQUE TRASEIRO										
1	PARACHOQUE DIANTEIRO										
RUM											
DIANTEIRO DIREITO DIANTEIRO ESQUERDO TRASEIRO DIREITO TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE QUANTIDADE DE CHAVES: 2											
EXISTE CRV: M20 CRV (ANO):											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 300,00											
ASSINATURA DO LIDOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO											

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

ANEXO IX


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF:		PP		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PATO ORIGEM:		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24	
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:	
MARCA: Fone		ANO FABRICAÇÃO: Fone		COR: Cmg	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEICULO		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV-AVARIADO		OK-SEM AVARIA		SUGATA	
F-FALTANDO		ÓTIMO		SIM	
OK-SEM AVALIAÇÃO		BOM		NÃO	
REGULAR		SUGATA		SUGATA	
AV F OK		AV F OK		AV F OK	
1	PARACHOCUE DIANTEIRO	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	23	MACACO
2	PARACHOCUE TRASEIRO	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	24	TRIÂNGULO
3	FAROL DIREITO	14	PORTA MALAS	25	BANCOS DIANTEIROS
4	FAROL ESQUERDO	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	26	BANCO TRASEIROS
5	PARABRISA DIANTEIRO	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	27	FORRAÇÃO DO TETO
6	CAPÔ	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	28	FORRAÇÃO INTERNA
7	TETO	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	29	PEDAIS
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	30	VOLANTE
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	31	ALAVANCA DE MARCHAS
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	21	PARABRISA TRASEIRO	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	22	CHAVE DE RODAS	33	MOTOR
PNEUS		RODAS		RODAS	
FALTA		FALTA		FALTA	
BOM		BOM		BOM	
RUIM		RUIM		RUIM	
DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO DIREITO	
DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO ESQUERDO	
TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO DIREITO	
TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO ESQUERDO		TRASEIRO ESQUERDO	
ESTEPE		ESTEPE		ESTEPE	
QUANTIDADE DE CHAVES: 170		EXISTE GRV: NAO		ORLV (ANO):	
DATA: 02/08/24		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO	


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																						
UF: PR BARCO DE FIBRA C/ MOTOR ANKORDE.																																																																																																																																																																																																																																																																						
PÁTIO ORIGEM: PF F03						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																																																																
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																													
MARCA: Banco		MODELO/TIPO: Fibra		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Branco		PLACA:																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																														
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td colspan="4">FERRO</td> <td colspan="4">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">RUIM</td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">FERRO</td> <td colspan="2">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">RUIM</td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">FERRO</td> <td colspan="2">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">RUIM</td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">FERRO</td> <td colspan="2">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">RUIM</td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">FERRO</td> <td colspan="2">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">RUIM</td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">FERRO</td> <td colspan="2">LIGA</td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				23				MACACO	2				PARACHOQUE TRASEIRO				24				TRIÂNGULO	3				FAROL DIREITO				25				BANCOS DIANTEIROS	4				FAROL ESQUERDO				26				BANCO TRASEIROS	5				PARABRISA DIANTEIRO				27				FORRAÇÃO DO TETO	6				CAPÔ				28				FORRAÇÃO INTERNA	7				TETO				29				PEDAIS	8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				30				VOLANTE	9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				31				ALAVANCA DE MARCHAS	10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				32				PANEL DE INSTRUMENTOS	11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				33				MOTOR	PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA				DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA		DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA		TRASEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		TRASEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA		TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		RUIM		TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA		ESTEPE		FALTA		BOM		RUIM		ESTEPE		FALTA		FERRO		LIGA	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																											
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																										
2				PARACHOQUE TRASEIRO				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																										
3				FAROL DIREITO				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																										
4				FAROL ESQUERDO				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																										
5				PARABRISA DIANTEIRO				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																										
6				CAPÔ				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																										
7				TETO				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																										
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																										
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																										
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				32				PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																										
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																										
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA																																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																								
DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																								
TRASEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		TRASEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																								
TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		RUIM		TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																								
ESTEPE		FALTA		BOM		RUIM		ESTEPE		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO			EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																						
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																						
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR											DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			
PÁTIO ORIGEM: PF F03						RENAVAM:			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
CHASSI:			MARCA: Volvo			MODELO/TIPO: XE60	ANO FABRICAÇÃO: 2014	COR: Branca		PLACA: KVTS120				
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE				6			ESTEPE				8			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):					
DATA: 02 / 08 / 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 34.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF F03						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: M. Benz		MODELO/TIPO: GLA 250		ANO FABRICAÇÃO: 2015		COR: Preta		PLACA: QHS2460									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE			X				ESTEPE			X							
QUANTIDADE DE CHAVES:				01		EXISTE CRV:				NÃO		CRLV (ANO):					
DATA: 02 / 08 / 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 88.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACÓRDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5004995-64.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.003931/2022-49

OBJETO: LANCHA MARCA:SEADOO MODELO: SPORTSTER, COB:
GASOLINA.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																	
UF: PR		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jonken																															
PÁTIO ORIGEM: PF. F03		CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:																									
MARCA: Pinto		MODELO TIPO: Alumínio		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Pinto		COMBUSTIVEL:																									
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																										
AV=Avariado	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
PARACHOQUE DIANTEIRO	PARACHOQUE TRASEIRO	FAROL DIREITO	FAROL ESQUERDO	PARABRISA DIANTEIRO	CAPÔ	TETO	RETROVISOR DO LADO DIREITO	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	PORTA DIANTEIRA DIREITA	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	PORTA TRASEIRA DIREITA	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	PORTA MALAS	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	PARABRISA TRASEIRO	CHAVE DE RODAS	MACACO	TRIÂNGULO	BANCOS DIANTEIROS	BANCO TRASEIROS	FORRAÇÃO DO TETO	FORRAÇÃO INTERNA	PEDAIS	VOLANTE	ALAVANCA DE MARCHAS	PANEL DE INSTRUMENTOS	MOTOR	
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM		RODAS		FALTA	FERRO	LIGA																							
DIANTEIRO DIREITO	DIANTEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE			DIANTEIRO DIREITO	DIANTEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE																						
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):		DATA: 02 08 24		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:		ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																			


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF Quatana																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: Librelto		MODELO TIPO: Ribegem		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preta		COMBUSTIVEL:															
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: MKG5E44															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>											
PNEUS			FALTA			BOM			RUM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE												ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):															
DATA: 02		08		24																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$6.000,00																					
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																							
																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF 103																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Verme.		COMBUSTIVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ADA6746		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO							
1 PARACHQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo		EXISTE CRV: ndo		CRLV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																							
OBS: n possui nenhuma parte mecânica, capô trancado																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
																							
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Caracol																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:									
MARCA: TOYOTA		MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: BEGE		COMBUSTIVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ENQ 0585				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
AV		F		OK		AV		F		OK		AV		F		OK	
1	PARACHQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: med.		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 09 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																	
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem melâmica.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						<p style="text-align: center;">  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO </p>											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru																																																																																																																																																											
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																			
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ENV8811				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO				2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO				3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS				4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS				5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO				6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA				7 TETO				18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO																																																																																																																																																			
2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS																																																																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE																																																																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR																																																																																																																																																			
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):																																																																																																																																																							
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20000																																																																																																																																																											
<p>OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem mecânica</p>																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariul																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Corço 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Branca		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO							
1 PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHOQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):															
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																							
OBS: falta motor, caixa e diferencial.																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariel																							
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																	
MARCA: Birelly				MODELO/TIPO: tanque		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:													
ANO FABRICAÇÃO: 1986				COR: Branco		PLACA: BNS 0052																	
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO																				
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
															SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO					

AV			F			OK			AV			F			OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR					

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			

QUANTIDADE DE CHAVES: **não** EXISTE CRV: CRLV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 2.000,00**

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: Pc Coxanul

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: VW MODELO/TIPO: 18310 RENAVAL: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 2003 COR: Branca PLACA: GSH 9639

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA

CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

				AV	F	OK					AV	F	OK					AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO							
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO							
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS							
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS							
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO							
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA							
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS							
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE							
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS							
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR							

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO EXISTE CRV: NÃO CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00
035: S/ motor, S/ caixa, S/ diferencial, S/ mecânica.


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																										
UF: PR																																																																																																																																																										
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanul						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																				
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: Geveca		MODELO/TIPO: Pibogu		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																														
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																															
1				12				23																																																																																																																																																		
2				13				24																																																																																																																																																		
3				14				25																																																																																																																																																		
4				15				26																																																																																																																																																		
5				16				27																																																																																																																																																		
6				17				28																																																																																																																																																		
7				18				29																																																																																																																																																		
8				19				30																																																																																																																																																		
9				20				31																																																																																																																																																		
10				21				32																																																																																																																																																		
11				22				33																																																																																																																																																		
PNEUS				CHAVE DE RODAS				MOTOR																																																																																																																																																		
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																		
TRASEIRO DIREITO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																		
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																		
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																		
								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																		
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																										
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00																																																																																																																																																										
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																				
						<p style="text-align: center;">  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO </p>																																																																																																																																																				


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PF Guarana															
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24							
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Tubeca		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						PLACA: ELH 6175						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK	
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				RODAS											
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO ESQUERDO	FALTA	FERRO	LIGA	TRASEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO				ESTEPE				ESTEPE			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE				ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: nen		EXISTE CRV: nen		CRLV (ANO):		DATA: 02 08 24									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00															
OBS: faltando parte do motor n° original e peças de reserva.															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaral																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santana		ANO FABRICAÇÃO: 1997		COR: Verde		PLACA: CKC 2878									
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO								
AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA			ÓTIMO BOM REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> SUCATA						SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO								
			AV F OK						AV F OK								
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARAQUOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE L'E RODAS					33	MOTOR				
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA						
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE						ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF Foz														
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:						
MARCA: WV		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: cinza		COMBUSTÍVEL:						
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: DVS-8143				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO		
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			CHAVE DE RODAS		
DIANTEIRO DIREITO												RODAS		
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO DIREITO		
TRASEIRO DIREITO												DIANTEIRO ESQUERDO		
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO DIREITO		
ESTEPE												TRASEIRO ESQUERDO		
												ESTEPE		
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):										
DATA: 02 09 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00														
OBS: Veículo sem motor sem caixa de cambio e sem diferencial.														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: PR																				
PÁTIO ORIGEM: PF F03																				
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24												
MARCA: LUMAVIT			MODELO/TIPO: tanque			ANO FABRICAÇÃO: 2008		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:										
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO		COR: Azul		PLACA: CCF 629													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO								
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO			AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA			AV	F	OK	23	MACACO			AV	F	OK
2	PARAQUOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS			FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES:				2				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):								
DATA: 02 08 24																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:				R\$ 2.000,00																
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										
																				
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																				


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Omni		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		PLACA: MAA3470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															SIM			NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAQUOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAQUOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARAQUOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO								2	PARAQUOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO								3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS								4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS								5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO								6	CAPO								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA								7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS								8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE								9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS								10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS								11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR							
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	PARAQUOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	CAPO								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ESTEPE												ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<i>m porcelan revifican se há motor e caixa, parte mecânica.</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UF: PE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PÁTIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>											AV			F			OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO								2	PARACHOQUE TRASEIRO								3	FAROL DIREITO								4	FAROL ESQUERDO								5	PARABRISA DIANTEIRO								6	CAPO								7	TETO								8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								14	PORTA MALAS								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								21	PARABRISA TRASEIRO								22	CHAVE DE RODAS								23	MACACO								24	TRIÂNGULO								25	BANCOS DIANTEIROS								26	BANCO TRASEIROS								27	FORRAÇÃO DO TETO								28	FORRAÇÃO INTERNA								29	PEDAIS								30	VOLANTE								31	ALAVANCA DE MARCHAS								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS								33	MOTOR							
AV			F			OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	PARACHOQUE TRASEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	FAROL DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	FAROL ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	PARABRISA DIANTEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	CAPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12	PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14	PORTA MALAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21	PARABRISA TRASEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22	CHAVE DE RODAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE DE CHAVES:		170		EXISTE CRV:		170		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Foz																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Samsung		MODELO/TIPO: KYRON		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Preta		PLACA: IPB 3944									
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
		AV		F		OK						AV		F		OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5000435-39.2021.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.001752/2021-96

OBJETO: SEMI REBOQUE LIBRELATO CACAENCR 3E, PLACAS MKG5E44, COR PRETA, ANO/MODELO 2013/2013.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PF. Foz				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:											
MARCA: M. Benz		MODELO/TIPO: 193S		ANO FABRICAÇÃO: 1992		COR: Branca		PLACA: ACV9E37									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>			14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):									
DATA: 02/08/2024																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.000,00																	
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem diferencial																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										
							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO										

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5012127-32.2021.4.04.7005, Protocolo SEI: 08129.000692/2022-75

OBJETO: SUCATA MERCEDES-BENZ / LS 1935, ACV9E37 PR, COR BRANCA, ANO/MODELO: 1992/1992 COMB: DIESEL

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR																			
PÁTIO ORIGEM: PF Guaira						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:											
MARCA: toyota		MODELO/TIPO: Hilux		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Prata		PLACA: AT13914											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK				
1				12				23											
2				13				24											
3				14				25											
4				15				26											
5				16				27											
6				17				28											
7				18				29											
8				19				30											
9				20				31											
10				21				32											
11				22				33											
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE				ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):											
DATA: 02/08/24																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 3.000,00																			
OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem diferencial.																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 5003391-62.2020.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.004082/2021-60

OBJETO: SUCATA TOYOTA / HILUX CD4X4 SRV, PLACAS ATI3914 PR,
COR PRATA, ANO/MODELO: 2010 / 2011, COMB. DIESEL.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 3.000,00 (três mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTIO ORIGEM: PF F03						DATA INSPEÇÃO: 02/09/24							
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
MARCA: Random		MODELO/TIPO: Semi Ribuque		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Branca		PLACA: IBB5C79					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO						
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO						
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>		
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO		EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):			
DATA: 02 09 24													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$4.000,00													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO 							

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 5012127-32.2021.4.04.7005, Protocolo SEI: 08129.000692/2022-75

OBJETO: SUCATA RANDON SR GR TR, IBB5C79 PR, COR BRANCA,
ANO/MODELO: 1993/1993.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 0000992-17.2008.8.16.0112, Protocolo SEI: 08129.010977/2021-33

OBJETO: SUCATA Marca: VW / Modelo: SANTANA / Placa: CKC2878 / Ano fabricação: 1996 / Ano modelo: 1997 / Cor: VERDE
Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 200,00 (duzentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																
UF: PR		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jonken																														
PÁTIO ORIGEM: PF. F03				CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:																				
MARCA: Punto		MODELO TIPO: Aluminio		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Puro		PLACA:		COMBUSTIVEL:																						
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																							
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
PARACHOQUE DIANTEIRO	PARACHOQUE TRASEIRO	FAROL DIREITO	FAROL ESQUERDO	PARABRISA DIANTEIRO	CAPÔ	TETO	RETROVISOR DO LADO DIREITO	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	PORTA DIANTEIRA DIREITA	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	PORTA TRASEIRA DIREITA	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	PORTA MALAS	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	PARABRISA TRASEIRO	CHAVE DE RODAS	MACACO	TRIÂNGULO	BANCOS DIANTEIROS	BANCO TRASEIROS	FORRAÇÃO DO TETO	FORRAÇÃO INTERNA	PEDAIS	VOLANTE	ALAVANCA DE MARCHAS	PANEL DE INSTRUMENTOS	MOTOR
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA																							
DIANTEIRO DIREITO	DIANTEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE	DIANTEIRO DIREITO	DIANTEIRO ESQUERDO	TRASEIRO DIREITO	TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE																							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																								
DATA: 02 08 24																																
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																																
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																				
																																
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR												FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PÁTIO ORIGEM: PF Guaiçara												DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CHASSI:						RENAVAM:						HODÔMETRO:						COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MARCA: Libreloto				MODELO/TIPO: Ribegem				ANO FABRICAÇÃO: 2013				COR: Preta				PLACA: MKG5E44																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				2				PARACHOQUE TRASEIRO				3				FAROL DIREITO				4				FAROL ESQUERDO				5				PARABRISA DIANTEIRO				6				CAPÔ				7				TETO				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				12				PORTA TRASEIRA DIREITA				13				PORTA TRASEIRA ESQUERDA				14				PORTA MALAS				15				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				16				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				17				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				18				VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				19				LANTERNA TRASEIRA DIREITA				20				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				21				PARABRISA TRASEIRO				22				CHAVE DE RODAS				23				MACACO				24				TRIÂNGULO				25				BANCOS DIANTEIROS				26				BANCO TRASEIROS				27				FORRAÇÃO DO TETO				28				FORRAÇÃO INTERNA				29				PEDAIS				30				VOLANTE				31				ALAVANCA DE MARCHAS				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				33				MOTOR				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIANTEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ESTEPE</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													AV	F	OK	DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				ESTEPE			
	AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1				PARACHOQUE DIANTEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2				PARACHOQUE TRASEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3				FAROL DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4				FAROL ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5				PARABRISA DIANTEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6				CAPÔ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7				TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12				PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13				PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14				PORTA MALAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18				VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19				LANTERNA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21				PARABRISA TRASEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22				CHAVE DE RODAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																			
UF: PR																																																																																																																																																																																																			
PÁTIO ORIGEM: PF K03																																																																																																																																																																																																			
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																										
MARCA: VW			MODELO/TIPO: VOYAGE			ANO FABRICAÇÃO: 1988			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																								
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				COR: Verde																																																																																																																																																																																											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																									
						SUCATA		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																											
								SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARAQUOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARAQUOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARAQUOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																				
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																							
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																								
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																								
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																								
PNEUS				FALTA		BOM		RUM		RODAS																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																									
ESTEPE										ESTEPE																																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo				EXISTE CRV: ndo				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																											
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																			
OBS: n possui nenhuma parte mecânica, capô trancado																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																													


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Caracol																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:									
MARCA: TOYOTA		MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: BEGE		PLACA: ENQ 0585									
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
AV		F		OK		AV		F		OK		AV		F		OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PANEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: med.		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 09 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																	
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem melâmica.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
MARCA: Fiat				MODELO/TIPO: Siena		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
ANO FABRICAÇÃO: 2010				COR: Puro		PLACA: EUV8811																																																																																																																																																					
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																											
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA																																																																																																																																									
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																											
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO				2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO				3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS				4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS				5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO				6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA				7 TETO				18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO																																																																																																																																																			
2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS																																																																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE																																																																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																											
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																											
TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																											
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																											
ESTEPE																																																																																																																																																											
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20000																																																																																																																																																											
OBS: sem motor, sem caixa de câmbio, sem mecânica																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coximul																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Branca		COMBUSTÍVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO												
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE					ESTEPE												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																	
OBS: falta motor, caixa e diferencial.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												
					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO												

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PE																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariel																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: Birelhi		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 1986		COR: Branco		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: BNS 0052				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																													
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS			RODAS			MOTOR																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																														
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
<p>ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO</p>																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: Pc Coxanul

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: VW MODELO/TIPO: 18310 RENAVAL: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 2003 COR: Branca PLACA: GSH 9639

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO			
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			

PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	RODAS	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO EXISTE CRV: NÃO CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00
035: S/ motor, S/ caixa, S/ diferencial, S/ mecânica.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanil						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																	
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:															
MARCA: Geveca			MODELO/TIPO: Pibogu			ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552													
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA											
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO											
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>									ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):															
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																							


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PF Guarana															
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24							
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Tubeca		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						PLACA: ELH 6175						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK	
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				RODAS											
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO ESQUERDO	FALTA	FERRO	LIGA	TRASEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO				ESTEPE				ESTEPE			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE				ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: nen		EXISTE CRV: nen		CRLV (ANO):		DATA: 02 08 24									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00															
OBS: faltando parte do motor n° original e peças de reserva.															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaral																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santana		ANO FABRICAÇÃO: 1997		COR: Verde		COMBUSTÍVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO						PLACA: CKC 2878									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA					
										CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					
		AV		F		OK											
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE L'E RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM				RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF F03														
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
MARCA: LUMAVIT				MODELO/TIPO: tanque		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
ANO FABRICAÇÃO: 2008				COR: Azul		PLACA: CCF 629								
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO											
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
					<input checked="" type="checkbox"/>		SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO					/		DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES: 120				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):						
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC F03																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Omni		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: MAA3470				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA											
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO											
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE												ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):		DATA: 02 08 24						VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00											
<p><i>m porcelan revificação de do motor e caixa, parte mecânica.</i></p>																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
						<p><i>[Assinatura]</i></p>																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PE														
PÁTIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>		
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR					
PNEUS			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO			DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO			TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE			ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: 170				EXISTE CRV: 170				CRLV (ANO):						
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: PR																				
PÁTIO ORIGEM: PC Foz																				
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:												
MARCA: Samsung		MODELO/TIPO: KYRON		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Preta		PLACA: IPB 3944												
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>				
		AV		F		OK								AV		F		OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA						30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA		
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE										ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:		não		EXISTE CRV:		não		CRLV (ANO):												
DATA:		02		08		24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 150,00																		
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										
																				
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																				

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTIO ORIGEM: PF. F03		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jorden	
CHASSI:	RENAVAM:	DATA INSPEÇÃO:	02/08/24
MARCA: Punto	MODELO TIPO: Aluminio	HODÔMETRO:	COMBUSTIVEL:
NOMENCLATURA		ANO FABRICAÇÃO:	COR: Puro.
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	PLACA:
ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO
ÓTIMO			BOM
<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR			SUCATA
			SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				12				23			
2				13				24			
3				14				25			
4				15				26			
5				16				27			
6				17				28			
7				18				29			
8				19				30			
9				20				31			
10				21				32			
11				22				33			

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: CRLV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 1.000,00**


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																
UF: PR																
PÁTIO ORIGEM: PF Guaiçara																
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:								
MARCA: Libreloto		MODELO TIPO: Ribegem		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preta		COMBUSTIVEL:								
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: MKG5E44								
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
		AV F OK				AV F OK						AV F OK				
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR			
PNEUS		FALTA		BOM		RUM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA		
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO								
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE								ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):								
DATA: 02 08 24																
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										
																
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO										


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF K03																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Verde		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ADA6746		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO							
1		AV		F		OK		12		AV		F		OK		23		AV		F		OK	
2								13								24							
3								14								25							
4								15								26							
5								16								27							
6								17								28							
7								18								29							
8								19								30							
9								20								31							
10								21								32							
11								22								33							
1		PARAQUOQUE DIANTEIRO						12		PORTA TRASEIRA DIREITA						23		MACACO					
2		PARAQUOQUE TRASEIRO						13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24		TRIÂNGULO					
3		FAROL DIREITO						14		PORTA MALAS						25		BANCOS DIANTEIROS					
4		FAROL ESQUERDO						15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26		BANCO TRASEIROS					
5		PARABRISA DIANTEIRO						16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27		FORRAÇÃO DO TETO					
6		CAPÔ						17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28		FORRAÇÃO INTERNA					
7		TETO						18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29		PEDAIS					
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO						19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30		VOLANTE					
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31		ALAVANCA DE MARCHAS					
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA						21		PARABRISA TRASEIRO						32		PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22		CHAVE DE RODAS						33		MOTOR					
PNEUS		FALTA		BOM		RUM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES:		não		EXISTE CRV:		não		CRLV (ANO):															
DATA:		02 08 24																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 200,00																					
OBS:		não possui nenhuma parte mecânica, capô trancado																					
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
																							
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Caracol																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:									
MARCA: TOYOTA		MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: BEGE		COMBUSTIVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ENG 0585				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
AV		F		OK		AV		F		OK		AV		F		OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PANEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: med.		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 09 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																	
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem melâmica.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
																	
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: EUU8811				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO							
1 PARACHQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20900																							
OBS: sem motor, sem caixa de câmbio, sem mecânica																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
																							
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Coximul																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:									
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Branca		COMBUSTÍVEL:									
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO												
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE					ESTEPE												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																	
OBS: falta motor, caixa e diferencial.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE												FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariel												DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																							
CHASSI:						RENAVAM:						HODÔMETRO:						COMBUSTÍVEL:																	
MARCA: Birelhi				MODELO/TIPO: tanque				ANO FABRICAÇÃO: 1986				COR: Branco				PLACA: BNS 0052																			
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO														
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																							
NOMENCLATURA												ESTADO GERAL DO VEÍCULO																							
1 PARACHOQUE DIANTEIRO												12 PORTA TRASEIRA DIREITA												23 MACACO											
2 PARACHOQUE TRASEIRO												13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA												24 TRIÂNGULO											
3 FAROL DIREITO												14 PORTA MALAS												25 BANCOS DIANTEIROS											
4 FAROL ESQUERDO												15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA												26 BANCO TRASEIROS											
5 PARABRISA DIANTEIRO												16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA												27 FORRAÇÃO DO TETO											
6 CAPÔ												17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA												28 FORRAÇÃO INTERNA											
7 TETO												18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA												29 PEDAIS											
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO												19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA												30 VOLANTE											
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO												20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA												31 ALAVANCA DE MARCHAS											
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA												21 PARABRISA TRASEIRO												32 PAINEL DE INSTRUMENTOS											
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA												22 CHAVE DE RODAS												33 MOTOR											
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA							
DIANTEIRO DIREITO																DIANTEIRO DIREITO																			
DIANTEIRO ESQUERDO																DIANTEIRO ESQUERDO																			
TRASEIRO DIREITO																TRASEIRO DIREITO																			
TRASEIRO ESQUERDO																TRASEIRO ESQUERDO																			
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>												ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>															
QUANTIDADE DE CHAVES: não												EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>												CRLV (ANO):											
DATA: 02 08 24																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: Pc Coxanul																																																																																																																																																											
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																			
MARCA: VW		MODELO/TIPO: 18310		ANO FABRICAÇÃO: 2003		COR: Branca		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: GSH 9639				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				CHAVE DE RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUJIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
ESTEPE								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
								ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):																																																																																																																																																							
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00																																																																																																																																																											
035: S/ motor, S/ caixa, S/ diferencial, S/ mecânica.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
						<p style="text-align: center;">ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO</p>																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanul						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
MARCA: Geveca			MODELO/TIPO: Pibogu			ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	
								SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM		
DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>								
RODAS				FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:		CRLV (ANO):	
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)									
UF: PR									
PÁTIO ORIGEM: PF Guarana				CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24	
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Tubeca		ANO FABRICAÇÃO: 2008		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: ELH 6175		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				
QUANTIDADE DE CHAVES:		nd			EXISTE CRV:		nd		
DATA:		02 08 24			CRLV (ANO):				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00									
OBS: faltando parte do motor n original e peças de reserva.									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:				
					ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO				


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																			
UF: PR																																																																																																																																																																																																			
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaral																																																																																																																																																																																																			
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																										
MARCA: VW			MODELO/TIPO: Santana			ANO FABRICAÇÃO: 1997			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																								
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: CKC 2878																																																																																																																																																																																										
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																								
										SIM	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE L'E RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE L'E RODAS				33	MOTOR			
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																				
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																							
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																								
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																								
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE L'E RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																								
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS					FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																					
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																												
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																											
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																													
<p>ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO</p>						<p><i>[Assinatura]</i></p>																																																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF Foz																																																																																																																																																											
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																			
MARCA: WV		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: cinza		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: DVS-8143				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				CHAVE DE RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):																																																																																																																																																							
DATA: 02 09 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																											
OBS: Veículo sem motor sem caixa de cambio e sem diferencial.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF F03																	
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
MARCA: LUMAVIT			MODELO/TIPO: tanque			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:					
ANO FABRICAÇÃO: 2008			COR: Azul			PLACA: CCF 629											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO								CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				32	PANEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	PARABRISA TRASEIRO				33							
PNEUS				CHAVE DE RODAS				MOTOR									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO DIREITO												
TRASEIRO DIREITO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO DIREITO												
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>			TRASEIRO ESQUERDO												
					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>										
QUANTIDADE DE CHAVES: nen				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PC F03															
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:							
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Omni		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		COMBUSTÍVEL:							
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: MAA3470				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA			
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK						
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE								ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):											
DATA: 02 08 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00															
		<i>in parcial verificaçao de hó motor e caixa, parte mecânica.</i>													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PE														
PÁTIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>		
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR					
PNEUS			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO			DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO			TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE			ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: 170				EXISTE CRV: 170				CRLV (ANO):						
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Foz																	
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Samsung		MODELO/TIPO: KYRON		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Preta		PLACA: IPB 3944									
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
		AV		F		OK						AV		F		OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):													
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº 5008612-26.2020.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.012706/2021-12

OBJETO: SUCATA SUBARU TRIBECA PLACAS ELH6175 UF SP,
ANO/MOD 2008/2009 COR PRATA.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

22.2024-Termos-fivs.pdf

Documento número #f96142bb-d443-425e-8fc4-a827842c1f3b

Hash do documento original (SHA256): 20f33a62e564c37e16737e22a22b03bdead06e3c6ac1107e4b1f97d16610ba38

Assinaturas

✓ **Doutor Gustavo Reis**
CPF: 273.583.978-86
Assinou em 10 ago 2024 às 16:52:01

✓ **Marcos Aurélio da Silva**
CPF: 462.421.399-87
Assinou em 10 ago 2024 às 18:11:14

✓ **Leonardo Henrique Correa**
CPF: 286.021.858-04
Assinou em 12 ago 2024 às 10:50:11

Log

- 10 ago 2024, 16:46:50 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número f96142bb-d443-425e-8fc4-a827842c1f3b. Data limite para assinatura do documento: 09 de setembro de 2024 (16:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 ago 2024, 16:51:07 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 14 de agosto de 2024 (18:00).
- 10 ago 2024, 16:51:07 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: silva.mas@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:51:07 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:51:07 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: braz.wbsc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

-
- 10 ago 2024, 16:51:07 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: simarkos@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:51:07 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: correa.lhc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:52:01 Doutor Gustavo Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.119.226. Componente de assinatura versão 1.947.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 ago 2024, 18:11:14 Marcos Aurélio da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail simarkos@gmail.com. CPF informado: 462.421.399-87. IP: 177.161.205.167. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.3844147 e longitude -49.256018. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.947.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 10:50:11 Leonardo Henrique Correa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail correa.lhc@pf.gov.br. CPF informado: 286.021.858-04. IP: 200.169.33.59. Componente de assinatura versão 1.947.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 ago 2024, 18:05:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número f96142bb-d443-425e-8fc4-a827842c1f3b.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f96142bb-d443-425e-8fc4-a827842c1f3b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.