

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: HYUNDAI HB 20 1.6M COMF, PLACAS PYM5581 UF SP,
ANO/MOD: 2016/2016, COR PRATA, RENAVAL 1100197564.

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: outubro de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 12.000,00

(Doze mil reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS









Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, não foi possível auferir se a parte mecânica se encontra em bom estado, partes externas de lataria avariadas sol, faltando peças e componentes, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 17 de outubro de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês denovembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5002279-87.2022.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.002860/2022-67;
OBJETO: HYUNDAI HB 20 1.6M COMF, PLACAS PYM5581 UF SP, ANO/MOD:
2016/2016, COR PRATA, RENAVAL 1100197564.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAL e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: **SUCATA** FIAT PALIO WEEKEND, PLACA: ENQ7140, UF: PR,
ANO/MODELO: 2010/2010 COR PRETA

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 150,00

(cento e cinquenta reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS







Veículo se encontra em estado de carcaça, sem parte mecânica e latarias, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**


São Paulo, 02 de novembro de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--------|------|---|--|-----|--|
| UF: PR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁTIO ORIGEM: PF F03 | | | | | | DATA INSPEÇÃO: 02/11/24 | | | | | | | | | | | |
| CHASSI: | | | | RENAVAM: | | | | HODÔMETRO: | | COMBUSTIVEL: | | | | | | | |
| MARCA: Fiat | | | MODELO/TIPO: Radio Weekend | | | ANO FABRICAÇÃO: 2020 | | COR: Preta | | PLACA: ENG-7140 | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | | ESTADO GERAL DO VEÍCULO | | | | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| AV-AVARIADO | | F-FALTANDO | | OK-SEM AVARIA | | ÓTIMO | | BOM | | REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> | | SUCATA | | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | | NÃO | |
| | | AV | F | OK | | | AV | F | OK | | | AV | F | OK | | | |
| 1 | PARACHOQUE DIANTEIRO | | | | 12 | PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | 23 | MACACO | | | | | | |
| 2 | PARACHOQUE TRASEIRO | | | | 13 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 24 | TRIÂNGULO | | | | | | |
| 3 | FAROL DIREITO | | | | 14 | PORTA MALAS | | | | 25 | BANCOS DIANTEIROS | | | | | | |
| 4 | FAROL ESQUERDO | | | | 15 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | 26 | BANCO TRASEIROS | | | | | | |
| 5 | PARABRISA DIANTEIRO | | | | 16 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | 27 | FORRAÇÃO DO TETO | | | | | | |
| 6 | CAPO | | | | 17 | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | 28 | FORRAÇÃO INTERNA | | | | | | |
| 7 | TETO | | | | 18 | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 29 | PEDAIS | | | | | | |
| 8 | RETROVISOR DO LADO DIREITO | | | | 19 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | | | 30 | VOLANTE | | | | | | |
| 9 | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO | | | | 20 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 31 | ALAVANCA DE MARCHAS | | | | | | |
| 10 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | 21 | PARABRISA TRASEIRO | | | | 32 | PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | | | |
| 11 | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | 22 | CHAVE DE RODAS | | | | 33 | MOTOR | | | | | | |
| PNEUS | | | | FALTA | BOM | RUIM | RODAS | | | | FALTA | FERRO | LIGA | | | | |
| DIANTEIRO DIREITO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | DIANTEIRO DIREITO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| DIANTEIRO ESQUERDO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | DIANTEIRO ESQUERDO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| TRASEIRO DIREITO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | TRASEIRO DIREITO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| TRASEIRO ESQUERDO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | TRASEIRO ESQUERDO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| ESTEPE | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | ESTEPE | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| QUANTIDADE DE CHAVES: não | | | | EXISTE CRV: não | | | | CRLV (ANO): | | | | | | | | | |
| DATA: 02 11 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês denovembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5011540-19.2021.4.04.7002GRANDE OPERAÇÃO "OPERAÇÃO PACAU", Protocolo SEI: 08129.011717/2021-85;
OBJETO: **SUCATA** FIAT PALIO WEEKEND, PLACA: ENQ7I40, UF: PR,
ANO/MODELO: 2010/2010 COR PRETA

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: **SUCATA** VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS: ASU8239, UF :PR,
ANO/MODELO: 2011/2011.

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 500,00

(oitocentos reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS











Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, SEM MOTOR E CAIXA DE CAMBIO, partes externas de lataria danificadas, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 1 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

| RESUMO | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|
| VEÍCULO | | | | DADOS DA CONSULTA | | | |
|  | MARCA / MODELO: VW - VOLKSWAGEN / KOMBI | FABRICAÇÃO / MODELO: 2010 / 2011 | ENTRADA: ASU8239 | DATA REALIZAÇÃO: 17/08/2022 15:27 | | | |
| | EMPLACAMENTO: SALTO DO LONTRA - PR | COR: BRANCA | USUÁRIO: JUDICIAL - SUZANA CAVALCANTE | SOLICITADO POR: MAISATIVO / SUPERBID | | | |
| | | | | CÓDIGO DA CONSULTA: 1547089 | | | |
| | | | | TOKEN DA CONSULTA: AA1EF717-A682-4242-B902-CAC726E46D06 | | | |
| ITENS APROVADOS | | | | | | | |
| ✓ COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL | | NADA CONSTA | | ROUBO/FURTO ATIVO | | NADA CONSTA | |
| ITENS ASENTAS | | | | | | | |
| DADOS ESTADUAIS: REGISTRO DE MULTAS | | DADOS ESTADUAIS: REGISTRO ENCONTRADOS: 2 | | GRAVAME | | REGISTRO ENCONTRADO | |
| MULTAS | | ENCONTRADO | | DÉBITOS | | | |
| ITENS DE RESTRIÇÃO | | | | | | | |
| ✗ DADOS ESTADUAIS: REGISTROS ENCONTRADOS: 2 | | RESTRIÇÕES | | | | | |
| DADOS ESTADUAIS | | | | | | | |
| SITUAÇÃO DO VEÍCULO | | CIRCULAÇÃO | | SITUAÇÃO DO CHASSI | | NORMAL | |
| | | | | | | VEÍCULO ROUBADO | |
| | | | | | | NÃO | |
| DADOS CADASTRAIS | | | | | | | |
| PLACA | ASU8239 | CHASSI | 9BWMF07K5BP006430 | NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL | BTJ745712 | NÚMERO DE MOTOR ATUAL | 0T.745712 |
| NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO | | POTÊNCIA | 80 | CILINDRADAS | 1990 | RENAVAM | 00224288479 |
| TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR | CPF | DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV | NÃO INFORMADO | DATA DE LICENCIAMENTO | NÃO INFORMADO | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | 16/12/2020 |
| MUNICÍPIO/UF | SALTO DO LONTRA / PR | CPF/CNPJ FATURADO | NÃO INFORMADO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | | | | | | | |
| MARCA/MODELO | VW / KOMBI | COR | BRANCA | ANO DE FABRICAÇÃO | 2010 | ESPÉCIE | MISTO |
| ANO DO MODELO | 2011 | NÚMERO DE PASSAGEIROS | 9 | COMBUSTÍVEL | ALCOOL/GASOLINA | CATEGORIA | PARTICULAR |
| SEGMENTO | COMERCIAL LEVE | SUBSEGMENTO | CL - FURGÃO | | | | |
| PROPRIETÁRIOS | | | | | | | |
| PROPRIETÁRIO ANTERIOR | NÃO INFORMADO | PROPRIETÁRIO ATUAL | JONAS ANTONIO PALAVESINI | CPF/CNPJ COMPRADOR | 03123376923 | | |
| FICHA TÉCNICA | | | | | | | |
| TIPO DE MONTAGEM | COMPLETA | TIPO DE VEÍCULO | CAMIONETA | PESO BRUTO TOTAL | 230 | CAPACIDADE DE CARGA | 100,0 |
| CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO | 230 | TIPO DE CARROCERIA | NÃO APLICÁVEL | NÚMERO DA CARROCERIA | NÃO INFORMADO | CARROCERIA | 999 |
| QUANTIDADE DE EIXOS | 2 | TERCEIRO EIXO | | EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL | | PROTOCOLO DETRAN | NÃO INFORMADO |
| RESTRIÇÕES | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | ALIENAÇÃO | ALIENACAO | ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | JUDICIAL | JUDICIAL |
| RESERVA DE DOMÍNIO | NADA CONSTA | ROUBO E FURTO ATIVO | NADA CONSTA | SINISTRO RECUPERADO | NADA CONSTA | TRIBUTÁRIO | NADA CONSTA |
| OBSERVAÇÕES | NADA CONSTA | | | | | | |
| DÉBITOS | | | | | | | |
| DETESB | R\$ 0,00 | DER | R\$ 0,00 | DEBSA | R\$ 0,00 | DETRAN | R\$ 0,00 |
| IPVA | R\$ 0.412,76 | MUNICIPAIS | R\$ 0,00 | PRF | R\$ 0,00 | RENAVAM | R\$ 0,00 |
| LICENCIAMENTO | R\$ 432,50 | MULTAS | R\$ 875,35 | DPVAT | R\$ 0,00 | | |
| DADOS NACIONAIS | | | | | | | |
| SITUAÇÃO DO VEÍCULO | | EM_CIRCULACAO | | SITUAÇÃO DO CHASSI | | NÃO INFORMADO | |
| | | | | | | VEÍCULO ROUBADO | |
| | | | | | | NÃO | |
| DADOS CADASTRAIS | | | | | | | |
| PLACA | ASU8239 | CHASSI | 9BWMF07K5BP006430 | NÚMERO DE MOTOR | BTJ745712 | NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO | NÃO INFORMADO |
| POTÊNCIA | 80 | CILINDRADAS | 1990 | RENAVAM | 224388479 | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | NÃO INFORMADO |
| MUNICÍPIO/UF | SALTO DO LONTRA / PR | CPF/CNPJ FATURADO | NÃO INFORMADO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | | | | | | | |
| MARCA/MODELO | VW / KOMBI | ANO DE FABRICAÇÃO | 2010 | ANO DO MODELO | 2011 | COMBUSTÍVEL | ALCOOL/GASOLINA |
| COR | BRANCA | ESPÉCIE | NÃO INFORMADO | NÚMERO DE PASSAGEIROS | NÃO INFORMADO | | |
| DADOS DE IMPORTAÇÃO | | | | | | | |
| PROCEDENCIA | NÃO INFORMADO | SITUAÇÃO VEÍCULO | EM_CIRCULACAO | IMPORTAÇÃO | NÃO INFORMADO | DATA DI | NÃO INFORMADO |
| NÚMERO DI | NÃO INFORMADO | | | | | | |
| FICHA TÉCNICA | | | | | | | |
| TIPO DE MONTAGEM | MONTAGEM ACABADA | TIPO DE VEÍCULO | NÃO INFORMADO | PESO BRUTO TOTAL | 23 | CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO | 2,3 |
| CAPACIDADE DE CARGA | NÃO INFORMADO | TIPO DE CARROCERIA | NÃO INFORMADO | CARROCERIA | NÃO INFORMADO | QUANTIDADE DE EIXOS | NÃO INFORMADO |
| TERCEIRO EIXO | NÃO INFORMADO | | | | | | |



| RESTRICÇÕES | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | ALIENAÇÃO | NADA CONSTA | ALRENDAMENTO | NADA CONSTA | JUDICIAL | NADA CONSTA |
| RESERVA DE DOMÍNIO | NADA CONSTA | ROUBO E FURTO ATIVO | NADA CONSTA | REGISTRO RECUPERADO | NADA CONSTA | TRIBUTÁRIO | NADA CONSTA |
| OBSERVAÇÕES | NADA CONSTA | | | | | | |
| DADOS JUDICIAIS RENAJUD | | | | | | | |
| VEÍCULO COM DETALHAMENTO DE PROCESSO RENAJUD | | | | | | | |
| SITUAÇÃO DO VEÍCULO | | | | | | | |
| SITUAÇÃO DO VEÍCULO | S | | SITUAÇÃO DO CHASSI | | NÃO INFORMADO | | |
| DADOS CADASTRAIS | | | | | | | |
| PLACA | AC98239 | CHASSI | 9BWMF07X5BP006430 | NÚMERO DO MOTOR | 6TJ745712 | CAIXA CÂMBIO | NÃO INFORMADO |
| NÚMERO DO MOTOR ATUAL | NÃO INFORMADO | POTÊNCIA | 80 | CILINDRADA | 1.800 | RENAVAM | 224988479 |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | 20/09/2015 00:00:00 | MUNICÍPIO / UF | SALTO DO LONTRA / PR | CPF/CNPJ FATURADO | 39104422005704 | UF FATURAMENTO | PR |
| DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | | | | | | | |
| MARCA / MODELO | VW/KOMBI | ANO FABRICAÇÃO | 2010 | ANO MODELO | 2011 | COMBUSTÍVEL | ALCOOL / GASOLINA |
| COR | BRANCA | NÚMERO DE PASSAGEIROS | 0 | CATEGORIA | NÃO INFORMADO | | |
| PROPRIETÁRIO | | | | | | | |
| CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO | NÃO INFORMADO | | | | | | |
| FICHA TÉCNICA | | | | | | | |
| MONTAGEM | 1 | TIPO VEÍCULO | CAMIONETA | NÚMERO DA CARROCERIA | NÃO INFORMADO | NÚMERO EIXOS | 2 |
| NÚMERO EIXO AUX | NÃO INFORMADO | CAPACIDADE DE CARGA | 100.0 | DMT | 296.0 | PTR | 290.0 |
| REMARCAÇÃO CHASSI | NÃO INFORMADO | | | | | | |
| DADOS DE IMPORTAÇÃO | | | | | | | |
| PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO | NÃO INFORMADO | SITUAÇÃO VEÍCULO | S | IMPORTAÇÃO | NÃO INFORMADO | DATA DI | NÃO INFORMADO |
| NÚMERO DI | 0 | | | | | | |
| OUTROS | | | | | | | |
| OCCORRÊNCIA | NÃO INFORMADO | AUX | NÃO INFORMADO | REGISTRO ADUANEIRO | NÃO INFORMADO | DATA LIMITE | NÃO INFORMADO |
| ERF | NÃO INFORMADO | RESTRIÇÃO | NÃO INFORMADO | | | | |
| RESTRIÇÃO JUDICIAL | | | | | | | |
| TRIBUNAL | RESTRIÇÃO | PROCESSO | JUDICIÁRIO | DATA/HORA | | | |
| TRT09 | LICENCIAMENTO | 00011623320175000094 | VDOT-FNB | 11/01/2019 14:48 | | | |
| TRT22 | CIRCULAÇÃO | 00006645620125226107 | 107-VT-OEIRASPI | 12/05/2015 14:43 | | | |
| TRT22 | CIRCULAÇÃO | 00008957420125226107 | 107-VT-OEIRASPI | 11/05/2015 14:20 | | | |
| GRAVAME - DETALHES DO FINANCIAMENTO | | | | | | | |
| FINANCIADO EM NOME DE JONAS ANTONIO PALAVESINI | CPF/CNPJ DO FINANCIADO | 051.263.799-21 | UF | NÃO INFORMADO | NOME FINANCIADO | JONAS ANTONIO PALAVESINI | |
| DESCRIÇÃO STATUS VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | REGISTRO DE INCLUSÃO | NÃO INFORMADO | FINANCIADO POR | BANCO BRADESCO S/A | CODIGO AGENTE | 764 | |
| CPF/AGENTE | 60.748.946/0001-12 | PLACA | ASU8239 | CHASSI | 9BWMF07X5BP006430 | UF PLACA | PR |
| ANO MODELO | 2011 | ANO FABRICAÇÃO | 2010 | NÚMERO GRAVAME | 9793286 | STATUS VEÍCULO | NÃO INFORMADO |



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|--|--------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|--|--|---------|--|---|------------------------|-------|--|------|--|--|
| UF: PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁTIO ORIGEM: PE F03 | | | | | | DATA INSPEÇÃO: 02/09/24 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHASSI: | | | RENAVAM: | | | HODÔMETRO: | | | COMBUSTÍVEL: | | | | | | | | | | | |
| MARCA: VW | | MODELO/TIPO: Kombi | | ANO FABRICAÇÃO: 2011 | | COR: Branca | | PLACA: ASU8239 | | | | | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | | ESTADO GERAL DO VEÍCULO | | | | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| AV-AVARIADO | | F-FALTANDO | | OK-SEM AVARIA | | ÓTIMO | | BOM | | REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> | | SUCATA | | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | | NÃO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AV F OK | | | | AV F OK | | | | AV F OK | | | | AV F OK | | | | | | | | |
| 1 | PARACHOQUE DIANTEIRO | | | | | | 12 | PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | | | 23 | MACACO | | | | | |
| 2 | PARACHOQUE TRASEIRO | | | | | | 13 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | | | 24 | TRIÂNGULO | | | | | |
| 3 | FAROL DIREITO | | | | | | 14 | PORTA MALAS | | | | | | 25 | BANCOS DIANTEIROS | | | | | |
| 4 | FAROL ESQUERDO | | | | | | 15 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | | | 26 | BANCO TRASEIROS | | | | | |
| 5 | PARABRISA DIANTEIRO | | | | | | 16 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | | | 27 | FORRAÇÃO DO TETO | | | | | |
| 6 | CAPO | | | | | | 17 | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | | | 28 | FORRAÇÃO INTERNA | | | | | |
| 7 | TETO | | | | | | 18 | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | | | 29 | PEDAIS | | | | | |
| 8 | RETROVISOR DO LADO DIREITO | | | | | | 19 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | | | | | 30 | VOLANTE | | | | | |
| 9 | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO | | | | | | 20 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | | | | | 31 | ALAVANCA DE MARCHAS | | | | | |
| 10 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | | | 21 | PARABRISA TRASEIRO | | | | | | 32 | PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | | |
| 11 | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | | | 22 | CHAVE DE RODAS | | | | | | 33 | MOTOR | | | | | |
| PNEUS | | | | FALTA | | BOM | | RUIM | | RODAS | | | | FALTA | | FERRO | | LIGA | | |
| DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | | | | DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | | | | |
| DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | |
| TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | | | TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | | | |
| TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | |
| ESTEPE | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | ESTEPE | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| QUANTIDADE DE CHAVES: 100 | | | | EXISTE CRV: 100 | | | | CRLV (ANO): | | | | | | | | | | | | |
| DATA: 02 / 09 / 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 800,00 Obs: sem motor e sem caixa de cambio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO | | | | | | | | | | |

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5011540-19.2021.4.04.7002GRANDE OPERAÇÃO "OPERAÇÃO PACAU", Protocolo SEI: 08129.011717/2021-85; **SUCATA** VOLKSWAGEN KOMBI, PLACAS: ASU8239, UF :PR, ANO/MODELO: 2011/2011.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 500,00 (quinhentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: **SUCATA** TOYOTA COROLLA SEG 1.8 VVT, PLACA: DMI3903,
UF: PR, ANO/MODELO: 2004/2004 COR BEGE

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 150,00

(Cento e cinquenta reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS







Veículo se encontra em estado de carcaça, sem parte mecânica e latarias, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----|--|--------------------|------------------------|---|---|------------------------|--------|------|---|---|-----|--|
| UF: PR | | | | | | DATA INSPEÇÃO: 02/08/24 | | | | | | | | | | | |
| PÁTIO ORIGEM: PF F03 | | | | CHASSI: | | RENAVAM: | | HODÔMETRO: | | COMBUSTÍVEL: | | | | | | | |
| MARCA: TOYOTA | | MODELO/TIPO: Corolla | | ANO FABRICAÇÃO: 2004 | | COR: Bege | | PLACA: Dmi 3903 | | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | | ESTADO GERAL DO VEÍCULO | | | | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| AV-AVARIADO | | F-FALTANDO | | OK-SEM AVARIA | | ÓTIMO | | BOM | | REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> | | SUCATA | | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | | NÃO | |
| | | AV | F | OK | | | | AV | F | OK | | | | AV | F | OK | |
| 1 | PARACHOQUE DIANTEIRO | | | | 12 | PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | 23 | MACACO | | | | | | |
| 2 | PARACHOQUE TRASEIRO | | | | 13 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 24 | TRIÂNGULO | | | | | | |
| 3 | FAROL DIREITO | | | | 14 | PORTA MALAS | | | | 25 | BANCOS DIANTEIROS | | | | | | |
| 4 | FAROL ESQUERDO | | | | 15 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | 26 | BANCO TRASEIROS | | | | | | |
| 5 | PARABRISA DIANTEIRO | | | | 16 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | 27 | FORRAÇÃO DO TETO | | | | | | |
| 6 | CAPÔ | | | | 17 | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | 28 | FORRAÇÃO INTERNA | | | | | | |
| 7 | TETO | | | | 18 | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 29 | PEDAIS | | | | | | |
| 8 | RETROVISOR DO LADO DIREITO | | | | 19 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | | | 30 | VOLANTE | | | | | | |
| 9 | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO | | | | 20 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 31 | ALAVANCA DE MARCHAS | | | | | | |
| 10 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | 21 | PARABRISA TRASEIRO | | | | 32 | PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | | | |
| 11 | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | 22 | CHAVE DE RODAS | | | | 33 | MOTOR | | | | | | |
| PNEUS | | | | FALTA | BOM | RUIM | RODAS | | | | FALTA | FERRO | LIGA | | | | |
| DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | | | | |
| DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | |
| TRASEIRO DIREITO | | | | | | | TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | | | |
| TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | |
| ESTEPE | | | | | | | ESTEPE | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE DE CHAVES: 02 | | | | EXISTE CRV: NÃO | | | | CRLV (ANO): | | | | | | | | | |
| DATA: 02 08 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBS: Somente Carroço do veículo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | |

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5011540-19.2021.4.04.7002GRANDE OPERAÇÃO "OPERAÇÃO PACAU", Protocolo SEI: 08129.011717/2021-85; **SUCATA** TOYOTA COROLLA SEG 1.8 VVT, PLACA: DMI3903, UF: PR, ANO/MODELO: 2004/2004 COR BEGE

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: **SUCATA** Marca: FIAT / Modelo: FIORINO FLEX / Placa: AQS5535 / Ano fabricação: 2008 / Ano modelo: 2008 / Cor: BRANCA

FINALIDADE: Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 400,00

(Quatrocentos reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS











Veículo se encontra em estado de carcaça, sem parte mecânica e latarias, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----------------------|--------|------|---|----|-----|--|
| UF: PR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁTIO ORIGEM: PF F03 | | | | | | | | DATA INSPEÇÃO: 02/08/24 | | | | | | | | | |
| CHASSI: | | | | RENAVAM: | | | | HODÔMETRO: | | COMBUSTÍVEL: | | | | | | | |
| MARCA: Fiat | | MODELO/TIPO: Fiorino | | ANO FABRICAÇÃO: 2008 | | COR: Branca | | PLACA: AQS5535 | | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | | ESTADO GERAL DO VEÍCULO | | | | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| AV-AVARIADO | | F-FALTANDO | | OK-SEM AVARIA | | ÓTIMO | | BOM | | REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> | | SUCATA | | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | | NÃO | |
| | | AV | F | OK | | | | AV | F | OK | | | AV | F | OK | | |
| 1 | PARACHOQUE DIANTEIRO | | | | 12 | PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | 23 | MACACO | | | | | | |
| 2 | PARACHOQUE TRASEIRO | | | | 13 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 24 | TRIÂNGULO | | | | | | |
| 3 | FAROL DIREITO | | | | 14 | PORTA MALAS | | | | 25 | BANCOS DIANTEIROS | | | | | | |
| 4 | FAROL ESQUERDO | | | | 15 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | 26 | BANCO TRASEIROS | | | | | | |
| 5 | PARABRISA DIANTEIRO | | | | 16 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | 27 | FORRAÇÃO DO TETO | | | | | | |
| 6 | CAPO | | | | 17 | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA | | | | 28 | FORRAÇÃO INTERNA | | | | | | |
| 7 | TETO | | | | 18 | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 29 | PEDAIS | | | | | | |
| 8 | RETROVISOR DO LADO DIREITO | | | | 19 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | | | 30 | VOLANTE | | | | | | |
| 9 | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO | | | | 20 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | | | 31 | ALAVANCA DE MARCHAS | | | | | | |
| 10 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | | 21 | PARABRISA TRASEIRO | | | | 32 | PANEL DE INSTRUMENTOS | | | | | | |
| 11 | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | | 22 | CHAVE DE RODAS | | | | 33 | MOTOR | | | | | | |
| PNEUS | | | | FALTA | BOM | RUIM | RODAS | | | | FALTA | FERRO | LIGA | | | | |
| DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | | | | |
| DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | |
| TRASEIRO DIREITO | | | | | | | TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | | | |
| TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | | |
| ESTEPE | | | | | | | ESTEPE | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE DE CHAVES: MO | | | | EXISTE CRV: MO | | | | CRLV (ANO): | | | | | | | | | |
| DATA: 02 08 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBS: sem mecânica, sem motor, sem caixa, sem interna. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | | DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO | | | | | | | | | | |

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiload.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5011540-19.2021.4.04.7002GRANDE OPERAÇÃO "OPERAÇÃO PACAU", Protocolo SEI: 08129.011717/2021-85; **SUCATA** Marca: FIAT / Modelo: FIORINO FLEX / Placa: AQS5535/ Ano fabricação: 2008 / Ano modelo: 2008 / Cor: BRANCA

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 200,00 (duzentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: Marca: **SUCATA** Marca: GM / Modelo: VECTRA GL / Placa: KMO2666 / Ano fabricação: 1998 / Ano modelo: 1998 / Cor: BRANCA

FINALIDADE: Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00

(Hum mil reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS









Veículo se encontra parado no pátio por considerável período de tempo, partes externas de lataria avariadas, faltando peças e componentes, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 02 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|---|------------------------|-----------------------|----|--------|----|------|----|-----|--|
| UF: PR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁTIO ORIGEM: PF F03 | | | | | | | | DATA INSPEÇÃO: 02/08/24 | | | | | | | | | |
| CHASSI: | | | | RENAVAM: | | | | HODÔMETRO: | | COMBUSTÍVEL: | | | | | | | |
| MARCA: GM | | | MODELO/TIPO: Vectra | | | ANO FABRICAÇÃO: 1998 | | COR: Branco | | PLACA: KMO2666 | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | | ESTADO GERAL DO VEÍCULO | | | | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| AV-AVARIADO | | F-FALTANDO | | OK-SEM AVARIA | | ÓTIMO | | BOM | | REGULAR | | SUCATA | | SIM | | NÃO | |
| | AV | F | OK | | AV | F | OK | | AV | F | OK | | AV | F | OK | | |
| 1 | PARACHOQUE DIANTEIRO | | | 12 | PORTA TRASEIRA DIREITA | | | 23 | MACACO | | | | | | | | |
| 2 | PARACHOQUE TRASEIRO | | | 13 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | 24 | TRIÂNGULO | | | | | | | | |
| 3 | FAROL DIREITO | | | 14 | PORTA MALAS | | | 25 | BANCOS DIANTEIROS | | | | | | | | |
| 4 | FAROL ESQUERDO | | | 15 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | 26 | BANCO TRASEIROS | | | | | | | | |
| 5 | PARABRISA DIANTEIRO | | | 16 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | 27 | FORRAÇÃO DO TETO | | | | | | | | |
| 6 | CAPO | | | 17 | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA | | | 28 | FORRAÇÃO INTERNA | | | | | | | | |
| 7 | TETO | | | 18 | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | 29 | PEDAIS | | | | | | | | |
| 8 | RETROVISOR DO LADO DIREITO | | | 19 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | | 30 | VOLANTE | | | | | | | | |
| 9 | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO | | | 20 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | | 31 | ALAVANCA DE MARCHAS | | | | | | | | |
| 10 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | 21 | PARABRISA TRASEIRO | | | 32 | PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | |
| 11 | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | 22 | CHAVE DE RODAS | | | 33 | MOTOR | | | | | | | | |
| PNEUS | | | | RODAS | | | | FERRO | | | | LIGA | | | | | |
| DIANTEIRO DIREITO | | FALTA | | BOM | | RUIM | | DIANTEIRO DIREITO | | FALTA | | FERRO | | LIGA | | | |
| DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | | DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | |
| TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | TRASEIRO DIREITO | | | | | | | | | |
| TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | | TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | | | |
| ESTEPE | | | | | | | | ESTEPE | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE DE CHAVES: 120 | | | | EXISTE CRV: 120 | | | | CRLV (ANO): | | | | | | | | | |
| DATA: 02 08 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | | | DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO | | | | | | | | | |

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5011540-19.2021.4.04.7002GRANDE OPERAÇÃO "OPERAÇÃO PACAU", Protocolo SEI: 08129.011717/2021-85;
SUCATA Marca: GM / Modelo: VECTRA GL / Placa: KMO2666 / Ano fabricação: 1998 / Ano modelo: 1998 / Cor: BRANCA

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (hum mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Lote11-15-PF_compressed.pdf

Documento número #b7db1b3b-60a1-4fd0-b1d0-f729e4291bca

Hash do documento original (SHA256): 5b8c29c4eed03601764d079351351059225a69dba401f550cf2713da9df84fd8

Assinaturas

✓ **Leonardo Henrique Correa**
CPF: 286.021.858-04
Assinou em 22 nov 2024 às 09:48:25

✓ **Wenceslau Chaves**
CPF: 702.539.789-04
Assinou em 22 nov 2024 às 11:24:18

✓ **Doutor Gustavo Reis**
CPF: 273.583.978-86
Assinou em 21 nov 2024 às 23:54:22

Log

- 21 nov 2024, 23:49:17 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número b7db1b3b-60a1-4fd0-b1d0-f729e4291bca. Data limite para assinatura do documento: 23 de novembro de 2024 (00:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 22 de novembro de 2024 (14:00).
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: correa.lhc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: simarkos@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

-
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: braz.wbsc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2024, 23:54:22 Doutor Gustavo Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 201.92.181.165. Componente de assinatura versão v1.1052.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2024, 09:48:25 Leonardo Henrique Correa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail correa.lhc@pf.gov.br. CPF informado: 286.021.858-04. IP: 187.85.155.90. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2024, 11:24:18 Wenceslau Chaves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail braz.wbsc@pf.gov.br. CPF informado: 702.539.789-04. IP: 200.169.33.35. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2024, 14:52:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número b7db1b3b-60a1-4fd0-b1d0-f729e4291bca.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b7db1b3b-60a1-4fd0-b1d0-f729e4291bca, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.