

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: Embarcação de alumínio com aproximadamente de 6 metros, com motor de polpa 25 hp marca Johnson.

APARENTE.FINALIDADE: Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00

(Hum mil reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS









Embarcação de alumínio e motor de popa em mau estado, parados a muito tempo no pátio, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**


São Paulo, 2 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jonken																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PF. F03		CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																															
MARCA: Pinto		MODELO/TIPO: Alumínio 9		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Pinto		PLACA:		ESTADO GERAL DO VEICULO		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA																																																																																																																																															
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO				2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO				3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS				4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS				5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO				6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA				7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO																																																																																																																																																			
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS																																																																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE																																																																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR																																																																																																																																																			
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA																																																																																																																																						
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																															
ESTEPE												ESTEPE																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA:		02 08 24																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 1.000,00																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTIO ORIGEM: PF Quatana		RENAVAM:	DATA INSPEÇÃO: 02/08/24
CHASSI:	MODELO/TIPO: Ribeque	ANO FABRICAÇÃO: 2013	HODÔMETRO:
MARCA: Librelto	COMBUSTIVEL:	COR: Preta	PLACA: MKG5E44
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO
		ÓTIMO	BOM
		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA
			SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: CRLV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$6.000,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF K03																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Verde		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: ADA6746				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>							
1 PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHOQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PAINEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV: não		CRLV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																							
OBS: não possui nenhuma parte mecânica, corpo trancado																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
																							
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTIO ORIGEM: PC Caracol		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24	
CHASSI:	RENAVAM:	HODÔMETRO:	COMBUSTIVEL:
MARCA: TOYOTA	MODELO/TIPO: COROLLA	ANO FABRICAÇÃO: 2009	COR: BEGE
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO BOM REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> SUCATA
		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO			
2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUIB	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **med.** EXISTE CRV: CRLV (ANO):

DATA: **02 09 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 200,00**

OBS: **Sem motor, sem caixa de cambio, sem melâmica.**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:															
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: EUU8811				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>							
1 PARACHQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK		23 MACACO		AV		F		OK	
2 PARACHQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24 TRIÂNGULO							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS								25 BANCOS DIANTEIROS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26 BANCO TRASEIROS							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27 FORRAÇÃO DO TETO							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28 FORRAÇÃO INTERNA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TR-SEIRA ESQUERDA								29 PEDAIS							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30 VOLANTE							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31 ALAVANCA DE MARCHAS							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO								32 PANEL DE INSTRUMENTOS							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS								33 MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20000																							
OBS: sem motor, sem caixa de câmbio, sem mecânica																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
																							
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PC Coxariel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				HODÔMETRO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MARCA: Birelly		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 1986		COR: Branco		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEICULO		PLACA: BNS 0052				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIANGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO							2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIANGULO							3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS							4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS							5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO							6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA							7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS							8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE							9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS							10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PANEL DE INSTRUMENTOS							11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR						
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIANGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES:		não		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATA:		02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: Pc Coxanul

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MARCA: VW MODELO/TIPO: 18310 ANO FABRICAÇÃO: 2003 COR: Branca PLACA: GSH 9639

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK								
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARAQUOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUJIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO EXISTE CRV: NÃO CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00
095 S/ motor, S/ caixa, S/ diferencial, S/ mecânica.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																			
UF: PR																																																																																																																																																																																																			
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanul						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																											
MARCA: Geveca			MODELO/TIPO: Pibiqui			ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552																																																																																																																																																																																									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> <th colspan="3">AV</th> <th colspan="3">F</th> <th colspan="3">OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARAQUOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARAQUOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV			F			OK			AV			F			OK			1	PARAQUOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV			F			OK			AV			F			OK																																																																																																																																																																																				
1	PARAQUOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																							
2	PARAQUOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																								
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																								
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																								
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																					
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																											
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																											
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																											
ESTEPE		x						ESTEPE		x																																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																											
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: PF Guairás

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: Subaru MODELO/TIPO: Trubeca RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 2008 COR: Prata PLACA: ELH 6175

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA

ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK			AV F OK			AV F OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO		LIGA
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO		
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO		
ESTEPE					ESTEPE		

QUANTIDADE DE CHAVES: nen EXISTE CRV: nen CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00

Obs: faltando parte do motor original e peças de reserva.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																							
UF: PR																																																																																																																																																																																																							
PÁTIO ORIGEM: PC Corcovel																																																																																																																																																																																																							
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																	
MARCA: VW				MODELO/TIPO: Santana		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																													
ANO FABRICAÇÃO: 1997				COR: Verde		PLACA: CKC 2878																																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE L'E RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO							2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO							3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS							4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS							5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO							6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA							7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS							8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE							9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS							10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS							11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE L'E RODAS			33	MOTOR						
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																																																															
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																														
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																														
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS																																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE L'E RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																															
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CRV: 100				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																															
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTRIO ORIGEM: PF Foz																																																																																																																																																											
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/09/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: WV		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: cinza		PLACA: DVS-8143																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																					
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			SUCATA																																																																																																																																																		
			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
						SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																										
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																										
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																		
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 09 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																											
OBS: Veículo sem motor sem caixa de cambio e sem diferencial.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF F03																																																																																																																																																											
CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			HODÔMETRO:																																																																																																																																																		
MARCA: LUMAVIT		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Azul		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5 PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6 CAPO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7 TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					AV	F	OK	1 PARACHQUE DIANTEIRO				2 PARACHQUE TRASEIRO				3 FAROL DIREITO				4 FAROL ESQUERDO				5 PARABRISA DIANTEIRO				6 CAPO				7 TETO				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21 PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22 CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					AV	F	OK	12 PORTA TRASEIRA DIREITA				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				14 PORTA MALAS				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				21 PARABRISA TRASEIRO				22 CHAVE DE RODAS				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>23 MACACO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24 TRIANGULO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25 BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26 BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29 PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30 VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33 MOTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					AV	F	OK	23 MACACO				24 TRIANGULO				25 BANCOS DIANTEIROS				26 BANCO TRASEIROS				27 FORRAÇÃO DO TETO				28 FORRAÇÃO INTERNA				29 PEDAIS				30 VOLANTE				31 ALAVANCA DE MARCHAS				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				33 MOTOR			
	AV	F	OK																																																																																																																																																								
1 PARACHQUE DIANTEIRO																																																																																																																																																											
2 PARACHQUE TRASEIRO																																																																																																																																																											
3 FAROL DIREITO																																																																																																																																																											
4 FAROL ESQUERDO																																																																																																																																																											
5 PARABRISA DIANTEIRO																																																																																																																																																											
6 CAPO																																																																																																																																																											
7 TETO																																																																																																																																																											
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO																																																																																																																																																											
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO																																																																																																																																																											
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																																																																											
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																											
	AV	F	OK																																																																																																																																																								
12 PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																											
13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																											
14 PORTA MALAS																																																																																																																																																											
15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																																																																											
16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																											
17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																											
18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																											
19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA																																																																																																																																																											
20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																																																																											
21 PARABRISA TRASEIRO																																																																																																																																																											
22 CHAVE DE RODAS																																																																																																																																																											
	AV	F	OK																																																																																																																																																								
23 MACACO																																																																																																																																																											
24 TRIANGULO																																																																																																																																																											
25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																											
26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																											
27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																											
28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																											
29 PEDAIS																																																																																																																																																											
30 VOLANTE																																																																																																																																																											
31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																											
32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																											
33 MOTOR																																																																																																																																																											
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		MOTOR																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES:		02		EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA:		02 08 24																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 2.000,00																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA																																																																																																																																																			
(Assinatura)								(Assinatura)																																																																																																																																																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																																																																																									
CHASSI:				RENAVAM:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																													
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Omiga		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		PLACA: MAA3470																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA																																																																																																																																																																							
												SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARAQUOE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARAQUOE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARAQUOE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARAQUOE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	BANCO TRASEIROS				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO DO TETO				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	FORRAÇÃO INTERNA				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	PEDAIS				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	VOLANTE				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	ALAVANCA DE MARCHAS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARAQUOE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARAQUOE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	PEDAIS																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	VOLANTE																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
PNEUS			FALTA			BOM			RUIB			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA																																																																																																																																																																				
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																													
ESTEPE												ESTEPE																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00																																																																																																																																																																																									
<i>in parcial reficem se do motor e caixa, parte mecânica.</i>																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PE														
PÁTIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:								
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789						
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO					CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA			ÓTIMO BOM REGULAR <input checked="" type="checkbox"/> SUCATA					SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO						
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				RODAS										
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO ESQUERDO				/		DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE						ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES: 170		EXISTE CRV: 170		CRLV (ANO):										
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PC Foz														
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
MARCA: Samsung				MODELO/TIPO: KVRON		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
ANO FABRICAÇÃO: 2000				COR: Preta		PLACA: 1PB 3944								
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO											
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR 10	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
							SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIANGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TR. SEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):						
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 150,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5013795-81.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.004307/2021-88

OBJETO: Embarcação de alumínio com aproximadamente de 6 metros, com motor de polpa 25 hp marca Johnson.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: JET-SKI, YAMAHA, MOEDELO GX1800-K.

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: outubro de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 4.000,00

(Quatro mil reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS







Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, não foi possível auferir se a parte mecânica se encontra em bom estado, partes externas de lataria queimadas pelo sol, SEM PARTE MECANICA, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 17 de outubro de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês denovembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5000422-25.6201.5.04.7002, Protocolo SEI: 08129.002365/2017-91;
OBJETO: JET-SKI, YAMAHA, MOEDELO GX1800-K

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: CARRETINHA REBOQUE FREE HOBBY FH2, PLACAS HNS2231

UF: MG, **ANO/MODELO** 2011/2011 **COR** PRETA.

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: outubro de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00

(hum mil reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS







Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, não foi possível auferir se a parte mecânica se encontra em bom estado, partes externas de lataria queimadas pelo sol, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 17 de outubro de 2024.


GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

RESUMO							
VEÍCULO				DADOS DA CONSULTA			
MARCA / MODELO: R / FEE HOBBY FH2 EMPLACAMENTO: UBERLÂNDIA-MG - MG		FABRICAÇÃO / MODELO: 2011 / 2011 COR: PRETA		ENTRADA: HNS2231 USUÁRIO: JUDICIAL - SUZANA CAVALCANTE CÓDIGO DA CONSULTA: 1348854 TOKEN DA CONSULTA: E98D0E00-D0F6-47C2-90C2-183459B1D4FD		DATA REALIZAÇÃO: 17/06/2022 14:21 SOLICITADO POR: MAISATIVO / SUPERBID	
ITENS APROVADOS							
DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
GRAVAME	NADA CONSTA						
ITENS ALERTAS							
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 1						
ITENS DE RESTRIÇÃO							
NÃO HÁ ITENS							
DADOS ESTADUAIS							
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL	VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS							
PLACA	HNS2231	CHASSI	941A0061B8C000679	NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	NÃO INFORMADO
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	0	CILINDRADAS	0	RENAVAM	00325095604
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	27/04/2012	DATA DE LICENCIAMENTO	27/04/2012	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	UBERLÂNDIA-MG / MG	CPF/CNPJ FATURADO:	07577305000100				
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO							
MARCA/MODELO	R / FEE HOBBY FH2	COR	PRETA	ANO DE FABRICAÇÃO	2011	ESPÉCIE	CARGA
ANO DO MODELO	2011	NÚMERO DE PASSAGEIROS	0	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	OUTROS	SUBSEGMENTO	IR - OUTROS				
PROPRIETÁRIOS							
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	FRANCISCO CAVALCANTE C FILHO	CPF/CNPJ COMPRADOR	00000000000		
FICHA TÉCNICA							
TIPO DE MONTAGEM	INCOMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	REBOQUE	PESO BRUTO TOTAL	30	CAPACIDADE DE CARGA	36
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	0	TIPO DE CARROCERIA	CARROCERIA ABERTA	NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	CARROCERIA ABERTA
QUANTIDADE DE EIXOS	1	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO TRASSEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA							
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO	ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR DE COMUNICAÇÃO DE VENDAS	NÃO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA
RESTRIÇÕES							
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA	SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA						
DÉBITOS							
DETERB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00	DESA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00	PF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 135,95	MULTAS	R\$ 0,00	DPVAT	R\$ 0,00		
DADOS NACIONAIS							
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM_CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NÃO INFORMADO	VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS							
PLACA	HNS2231	CHASSI	941A0561B8C000679	NÚMERO DE MOTOR	NÃO INFORMADO	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	NÃO INFORMADO	RENAVAM	325095604	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	UBERLÂNDIA / MG	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO				
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO							
MARCA/MODELO	R/FREE HOBBY FH2	ANO DE FABRICAÇÃO	2011	ANO DO MODELO	2011	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
COR	PRETA	ESPÉCIE	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE PASSAGEIROS	NÃO INFORMADO		
DADOS DE IMPORTAÇÃO							
PROCEDÊNCIA	NÃO INFORMADO	SITUAÇÃO VEÍCULO	EM_CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO	NÃO INFORMADO	DATA DI	NÃO INFORMADO
NÚMERO DI	NÃO INFORMADO						
FICHA TÉCNICA							
TIPO DE MONTAGEM	MONTAGEM ACABADA	TIPO DE VEÍCULO	NÃO INFORMADO	PESO BRUTO TOTAL	0,5	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	0,0
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO						
RESTRIÇÕES							
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA	SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF F03						DATA INSPEÇÃO: 17/10/24								
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:					
MARCA: FRECE HOBBY		MODELO/TIPO: carretimba		ANO FABRICAÇÃO: 2014		COR: Preta		PLACA: HNS2231						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	
DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):		
DATA: 17/10/24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês denovembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5004995-64.2020.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.003931/2022-49;
OBJETO: CARRETINHA REBOQUE FREE HOBBY FH2, PLACAS HNS2231 UF: MG, ANO/MODELO 2011/2011 COR PRETA.

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: **SUCATA** Marca: FIAT / Modelo: SIENA EL FLEX / Placa: ENV8811 / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: CINZA

Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: agosto de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 200,00

(duzentos reais)


OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS







Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, FALTANDO PEÇAS E COMPONENTES, SEM MOTOR, SEM CAIXA, SEM MECANICA,

SUGERIMOS o lance inicial do leilão em **R\$ 100,00 (cem reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 2 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PC Genereal						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Cinza		PLACA: EDV 9811						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO						
					<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				RODAS										
	FALTA	BOM	RUIM		FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: nao				EXISTE CRV: nao				CRLV (ANO):						
DATA: 02 / 08 / 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00 Sem motor, sem caixa, faltando peças														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 								
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês denovembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0000547-91.2013.8.16.0154, Protocolo SEI: 08129.010866/2021-27;
SUCATA Marca: FIAT / Modelo: SIENA EL FLEX / Placa:
ENV8811 / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: CINZA

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 200,00 (duzentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Laudo de Avaliação

1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: SENAD

OBJETO: **SUCATA** Marca: CITROEN / Modelo: C3 AIRCROSS GLXM /
Placa: AXU3326 / Ano fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: PRATA

FINALIDADE: Venda forçada em leilão

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: novembro de 2024.

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 2.000,00

(Dois mil reais)

OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

FOTOS







Veículo se encontra parado no pátio por considerável período de tempo, partes externas de lataria avariadas, faltando peças e componentes, **veículo trancado e sem chaves**, não foi possível auferir a parte mecânica, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 13 de novembro de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF Quixerá						DATA INSPEÇÃO: 13/11/24											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: Citroen		MODELO/TIPO: C3 Arcross		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: brata		PLACA: AXU 3326									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):									
DATA: 13 11 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2000,00																	
OBS: Veículo franqueado não possui nenhuma mecânica.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO											

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5005584-79.2022.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.006719/2022-33;
OBJETO: **SUCATA** Marca: CITROEN / Modelo: C3 AIRCROSS GLXM / Placa: AXU3326 / Ano fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: PRATA

Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

Lote6-10-PF_compressed.pdf

Documento número #a53d62e8-4217-40c3-bc2d-ae09598baab7

Hash do documento original (SHA256): e54c84e0bece5014494d94adb22641e3483e09245c092b4646fe3c7662b9cd1b

Assinaturas

✓ **Leonardo Henrique Correa**
CPF: 286.021.858-04
Assinou em 22 nov 2024 às 09:48:26

✓ **Wenceslau Chaves**
CPF: 702.539.789-04
Assinou em 22 nov 2024 às 11:24:18

✓ **Doutor Gustavo Reis**
CPF: 273.583.978-86
Assinou em 21 nov 2024 às 23:54:22

Log

- 21 nov 2024, 23:49:17 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número a53d62e8-4217-40c3-bc2d-ae09598baab7. Data limite para assinatura do documento: 23 de novembro de 2024 (00:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 nov 2024, 23:53:56 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 22 de novembro de 2024 (14:00).
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: correa.lhc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2024, 23:53:58 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: simarkos@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

21 nov 2024, 23:53:58	Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: braz.wbsc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
21 nov 2024, 23:54:22	Doutor Gustavo Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 201.92.181.165. Componente de assinatura versão v1.1052.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 nov 2024, 09:48:26	Leonardo Henrique Correa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail correa.lhc@pf.gov.br. CPF informado: 286.021.858-04. IP: 187.85.155.90. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 nov 2024, 11:24:18	Wenceslau Chaves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail braz.wbsc@pf.gov.br. CPF informado: 702.539.789-04. IP: 200.169.33.35. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 nov 2024, 14:52:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número a53d62e8-4217-40c3-bc2d-ae09598baab7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a53d62e8-4217-40c3-bc2d-ae09598baab7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.