

# Laudo de Avaliação

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

**ESPÉCIE:** Laudo de Avaliação.

**SOLICITANTE:** SENAD

**OBJETO:** **SUCATA** HYUNDAI VERACRUZ GLS 3.8 PLACAS EVI6254 UF SP, ANO/MOD 2010/2011, COR PRATA.

**FINALIDADE:** Venda forçada em leilão

**DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO:** outubro de 2024.

**VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO**

Valor da Avaliação: R\$ 2.000,00

(Dois mil reais)

## OBJETIVO


Determinação do valor de venda em leilão.

## FOTO









Veículo se encontra parado no pátio considerável período de tempo, partes externas de lataria avariadas, faltando peças e componentes do interior e parte mecânica, SEM MOTOR, SEM CAIXA DE CAMBIO E SEM DIFERENCIAL, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 24 de outubro de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

MARCA / MODELO: HYUNDAI / VERACRUZ 3.8V6	FABRICAÇÃO / MODELO: 2010 / 2011	ENTRADA: EV6254	DATA REALIZAÇÃO: 17/05/2022 15:17
EMPLACAMENTO: DAMPINAS - SP	COR: PRATA	USUÁRIO: JUDICIAL - SUZANA CAVALCANTE	SOLICITADO POR: MAISATIVO / SUPERBID
		CÓDIGO DA CONSULTA: 1301970	
TOKEN DA CONSULTA: 04FFA479-5E89-410F-B1F5-5D18A369DD63			

ITENS APROVADOS			
✓	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO
			NADA CONSTA

ITENS ALERTAS			
!	DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1	DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES
			REGISTROS ENCONTRADOS: 3
	GRAVAME	REGISTRO ENCONTRADO	

ITENS DE RESTRIÇÃO			
✗	DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 2	DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES
			REGISTROS ENCONTRADOS: 2

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
			VEÍCULO ROUBADO
			NÃO

DADOS CADASTRAIS			
PLACA	EV6254	CHASSI	KMHNU81CDBU128662
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	-	POTÊNCIA	270
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRV	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS / SP	CPF/CNPJ FATURADO:	NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	I / HYUNDA VERACRUZ 3.8V6	COR	PRATA
ANO DO MODELO	2011	NÚMERO DE PASSAGEIROS	7
SEGMENTO	AUTO	SUBSEGMENTO	AU - SUV6
ANO DE FABRICAÇÃO	2010	ESPÉCIE	MIST
		CATEGORIA	PARTICULAR

PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NEUSA MARIA ALVES MAIA	PROPRIETÁRIO ATUAL	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
		CPF/CNPJ COMPRADOR	16036031005

FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	350	TIPO DE CARROCERIA	JIFE
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	-
			EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL

COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
		ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO
		INDICADOR COMUNICAÇÃO VENDAS DE VENDA	NÃO CONSTA

RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ALIENAÇÃO	ALIENACAO
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
		ARRENDAMENTO	NADA CONSTA
		SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA
		JUDICIAL	JUDICIAL
		TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA

GRAVAME			
AGENTE FINANCIERO	AYMORE CRED FIN INV SA	NOME FINANCIADO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
CPF/CNPJ FINANCIADO	150.363.318-05	DATA DE INCLUSÃO	18/11/2010
		RESTRIÇÃO FINANCEIRA	ALIENACAO FIDUCIARIA

DÉBITOS			
DETESE	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 4.640,76	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 2.341,76
		DPVAT	R\$ 0,00
		DETRAN	R\$ 0,00
		RENAINF	R\$ 0,00

HISTÓRICO ROUBO E FURTO			
NÃO CONSTA Ocorrência			

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
			VEÍCULO ROUBADO
			NÃO

DADOS CADASTRAIS			
PLACA	EV6254	CHASSI	KMHNU81CDBU128662
POTÊNCIA	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS / SP	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO
			NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	I/HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6	ANO DE FABRICAÇÃO	2010
COR	PRATA	ESPÉCIE	UTILITARIO
		NÚMERO DE PASSAGEIROS	NÃO INFORMADO
		ANO DO MODELO	2011
		COMBUSTIVEL	GASOLINA

DADOS DE IMPORTAÇÃO			
PROCEDÊNCIA	IMPORTADA	SITUAÇÃO VEÍCULO	CIRCULAÇÃO
NÚMERO DI	NÃO INFORMADO	IMPORTAÇÃO	NÃO INFORMADO
		DATA DI	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
		CARROCERIA	NÃO INFORMADO
		QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ALIENAÇÃO	ALIENACAO
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
		ARRENDAMENTO	NADA CONSTA
		SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA
		JUDICIAL	JUDICIAL
		TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA

DADOS JUDICIAIS RENAJUD			
INFELIZMENTE A BASE DE DADOS DESTA INFORMAÇÃO ENCONTRA-SE INOPERANTE OU COM DIFICULDADES EM SUA TRANSMISSÃO, POR FAVOR AGUARDE ALGUNS MINUTOS E TENTE RECARREGAR NO BOTÃO AO LADO.			
<a href="#">REFAZER CONSULTA</a>			

GRAVAME - DETALHES DO FINANCIAMENTO			
FINANCIADO EM NOME	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	CPF/CNPJ DO FINANCIADO	108.303.318-05
UF	SP	NOME FINANCIADO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
DESCRIÇÃO	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA	REGISTRO DE INCLUSÃO	18/11/2010
STATUS		FINANCIADO POR	AYMORE CRED FIN INV SA
CNPJ AGENTE	07.707.630/0001-10	CODIGO AGENTE	3979
ANO MODELO	2011	PLACA	EV6254
		CHASSI	KMHNU81CDBU128662
		ANO FABRICAÇÃO	2010
		NÚMERO GRAVAME	42827866
		STATUS VEÍCULO	NÃO INFORMADO



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PR</b>																	
PÁTIO ORIGEM: <b>PF quaiã</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>24/10/24</b>											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: <b>HYUNDAI</b>			MODELO/TIPO: <b>VERACRUZ</b>			ANO FABRICAÇÃO: <b>2010</b>			COR: <b>Prata</b>			PLACA: <b>EVI0254</b>					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:				<b>NÃO</b>				EXISTE CRV:				<b>NÃO</b>					
DATA:				<b>24 / 10 / 24</b>				CRLV (ANO):									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 2.000,00</b> <i>faltando peças do motor, sem câmbio e sem diferencial</i>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

## TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5011941-12.2021.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.000511/2022-19;  
OBJETO: **SUCATA** HYUNDAI VERACRUZ GLS 3.8 PLACAS EVI6254 UF SP, ANO/MOD 2010/2011, COR PRATA.

Oportunidade e conveniência da alienação:  
Alienação Definitiva

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
  - a) 1ª foto – frente;
  - b) 2ª foto – traseira;
  - c) 3ª foto – lateral esquerda;
  - d) 4ª foto – lateral direita;
  - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

---

Leiloeiro

Aprovo:

---

Presidente

---

Membro

---

Membro

---

Membro

# Laudo de Avaliação

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

**ESPÉCIE:** Laudo de Avaliação.

**SOLICITANTE:** SENAD

**OBJETO:** CHEVROLET / CORSA HATCH MAXX, PLACAS INO8734 RS, COR PRETA, ANO/MODELO: 2006 / 2007, COMB. GASOLINA/ETANOL.

**FINALIDADE:** Venda forçada em leilão

**DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO:** novembro 2024.

### VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais)


### OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

### FOTOS









Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, não foi possível auferir se a parte mecânica se encontra em bom estado, contém diversas avarias podendo ter partes faltantes, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo – SP, 11 de novembro 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

## VEÍCULO



MARCA / MODELO  
CHEVROLET / CORSA HATCH MAXX  
FABRICAÇÃO /  
MODELO:  
2006 / 2007  
COR:  
PRETA  
EMPLACAMENTO:  
CAXIAS DO SUL -  
RS

## CONSULTA

ITENS APROVADOS			
DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
GRAVAME	NADA CONSTA		

ITENS ALERTAS			
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 4

ITENS DE RESTRIÇÃO	
NÃO HÁ ITENS	

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	INO8734	CHASSI	9BGXH68G07B197173
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	N10021502	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	N10021502
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	V060935122	POTÊNCIA	114
CILINDRADAS	1800	RENAVAM	00907286860
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO GRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	20/09/2019
MUNICÍPIO / UF	CAXIAS DO SUL/RS	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	GM/CORSA HATCH MAXX	COR	PRETA
ANO FABRICAÇÃO	2006	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2007	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	AUTO	SUBSEGMENTO	AU - HATCH PEQUENO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	CLEUSA ALVES DA ROZA
CPF/CNPJ	20798709049		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	0.0	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	2.4	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NÃO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	0	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
RESTRICÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS			
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ CONSTA DEBITO	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ SIM
LICENCIAMENTO	R\$ CONSTA DEBITO	MULTAS	R\$ 1.041,08
DPVAT	R\$ 5,23		

DADOS JUDICIAIS RENAJUD
NADA CONSTA

GRAVAME - DETALHES DO FINANCIAMENTO
SEM DETALHAMENTO



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: <b>PR</b>																			
PÁTIO ORIGEM: <b>PF Guaiçara</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>11/11/24</b>													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:											
MARCA: <b>GM</b>		MODELO/TIPO: <b>CORSA MAXX</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2006</b>		COR: <b>Prata</b>		PLACA: <b>1N08734</b>											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO										
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO										
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS										
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS										
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO										
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA										
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS										
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE										
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS										
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR										
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE				ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>não</b>				EXISTE CRV: <b>não</b>				CRLV (ANO):											
DATA: <b>11 / 11 / 24</b>																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 2.500,00</b>																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 											
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

## TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiload.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5005990-71.2020.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.007758/2020-96;  
OBJETO: CHEVROLET / CORSA HATCH MAXX, PLACAS INO8734 RS,  
COR PRETA, ANO/MODELO: 2006 / 2007, COMB. GASOLINA/ETANOL.

Oportunidade e conveniência da alienação:  
Alienação Definitiva

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
  - a) 1ª foto – frente;
  - b) 2ª foto – traseira;
  - c) 3ª foto – lateral esquerda;
  - d) 4ª foto – lateral direita;
  - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

---

Leiloeiro

Aprovo:

---

Presidente

---

Membro

---

Membro

---

Membro

# Laudo de Avaliação

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

**ESPÉCIE:** Laudo de Avaliação.

**SOLICITANTE:** SENAD

**OBJETO:** GM COLBAT 1.4 LTZ, PLACAS EYX6H76 UF SP, COR PRATA, ANO/MODELO 2012/2013.

Venda forçada em leilão

**DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO:** outubro de 2024.

**VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO**

Valor da Avaliação: R\$ 8.000,00

(oito mil reais)

## OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

## FOTOS














Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, não foi possível auferir se a parte mecânica se encontra em bom estado, partes externas de lataria avariadas sol, faltando peças e componentes, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 17 de outubro de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

SP - JUNDIAI-SP  
**EYX-6776**

**UNION  
SOLUTIONS**



**RESUMO**

**VEÍCULO**



MARCA / MODELO:  
**CHEVROLET / COBALT 1.4 LTZ**  
FABRICAÇÃO /  
MODELO:  
**2012 / 2013**  
EMPLACAMENTO:  
**JUNDIAI-SP - SP**

COR:  
**PRATA**

**CONSULTA**

ENTRADA:  
**EYX6776**  
USUÁRIO:  
**JUDICIAL - SUZANA  
CAVALCANTE**  
CÓDIGO DA CONSULTA:  
**1725852**  
TOKEN DA CONSULTA:  
**E869AC8F-CB74-48A5-8A9F-C3FB23A3865D**

DATA REALIZAÇÃO:  
**13/10/2022 17:39**  
SOLICITADO POR:  
**MAISATIVO / SUPERBID**



**ITENS APROVADOS**

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL: **NADA CONSTA**



**ITENS ALERTAS**

DADOS ESTADUAIS:	<b>REGISTRO DE MULTAS</b>	DADOS ESTADUAIS:	<b>REGISTROS ENCONTRADOS: 7</b>
MULTAS	<b>ENCONTRADO</b>	DÉBITOS	
GRAVAME	<b>REGISTRO ENCONTRADO</b>		

**DADOS ESTADUAIS**

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
<b>DADOS CADASTRAIS</b>			
PLACA	EYX6776	CHASSI	9BGJC69X0DB146440
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	NÃO INFORMADO	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	BK1051976
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	V12334203	POTÊNCIA	102
CILINDRADAS	1400	RENAVAM	00487943597
TIPO DE DOCUMENTO DO	CPF	DATA DE EMISSÃO DO	12/01/2018
COMPRADOR		CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO	12/01/2018	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	JUNDIAI-SP/SP	CPF/CNPJ FATURADO	52763893000473
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>			
MARCA/MODELO	CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ	COR	PRATA
ANO FABRICAÇÃO	2012	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2013	NÚMERO DE PASSAGEIROS	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO INFORMADO
<b>PROPRIETÁRIOS</b>			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA	PROPRIETÁRIO ATUAL	34791352858 JOCELENE DA COSTA
CPF/CNPJ	34791352858		

**FICHA TÉCNICA**

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	160	CAPACIDADE DE CARGA	0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	260	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS	0	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICAO DE VENDAS

**RESTRICÇÕES**

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	CONSTA RESTRIÇÃO JUDICIAL
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

**DADOS ESTADUAIS****GRAVAME**

AGENTE FINANCIADOR	BV FINANC SA C F I	NOME FINANCIADO	JOCELENE DA COSTA
DATA INCLUSÃO	08/11/2017	RESTRICÇÃO FINANCEIRA	ALIENACAO FIDUCIARIA
CPF/CNPJ FINANCIADO	347.913.528-58		

**DÉBITOS**

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 130,16
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 195,23
IPVA	R\$ 10.443,62	MUNICIPAIS	R\$ 880,41
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 3.093,09
LICENCIAMENTO	R\$ 144,86	MULTAS	R\$ 4298,89
DPVAT	R\$ 5,23		

**GRAVAME - DETALHES DO FINANCIAMENTO**

FINANCIADO EM NOME DE	JOCELENE DA COSTA	CPF/CNPJ DO FINANCIADO	347.913.528-58
UF	SP	NOME FINANCIADO	JOCELENE DA COSTA
DESCRIÇÃO STATUS	VEICULO COM ALIENACAO FIDUCIARIA COM DOCUMENTO JA EMITIDO	REGISTRO DE INCLUSÃO	08/11/2017
FINANCIADO POR	BV FINANC SA C F I	CÓDIGO AGENTE	3024
CNPJ AGENTE	01.149.953/0001-89	PLACA	EYX6776
CHASSI	9BGJC69X0DB146440	UF PLACA	SP
ANO MODELO	2013	ANO FABRICAÇÃO	2012
NÚMERO GRAVAME	44569210	STATUS VEÍCULO	NÃO INFORMADO



## TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5002515-39.2022.4.04.7004, Protocolo SEI: 08129.006728/2022-24;  
OBJETO:GM COLBAT 1.4 LTZ, PLACAS EYX6H76 UF SP, COR PRATA,  
ANO/MODELO 2012/2013.

Oportunidade e conveniência da alienação:  
Alienação Definitiva

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completa: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
  - a) 1ª foto – frente;
  - b) 2ª foto – traseira;
  - c) 3ª foto – lateral esquerda;
  - d) 4ª foto – lateral direita;
  - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

---

Leiloeiro

Aprovo:

---

Presidente

---

Membro

---

Membro

---

Membro

# Laudo de Avaliação

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

**ESPÉCIE:** Laudo de Avaliação.

**SOLICITANTE:** SENAD

**OBJETO:** VOLVO XC60 2.0T5 R-DES / Placa: [REDACTED] Ano fabricação: 2014 / Ano modelo: 2014 / Cor: BRANCA.

**FINALIDADE:** Venda forçada em leilão

**DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO:** agosto de 2024.

## VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO

Valor da Avaliação: R\$ 34.000,00

(trinta e quatro mil reais)

## OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

## FOTOS











Veículo se encontra parado no pátio por considerável período de tempo, partes externas de lataria avariadas, faltando peças e componentes, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$34.000,00 (trinta e quatro mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**

São Paulo, 02 de agosto 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PR</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>02/08/24</b>											
PÁTIO ORIGEM: <b>PF Foz</b>				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
CHASSI:		MARCA: <b>Volvo</b>		MODELO/TIPO: <b>XC60</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2014</b>		COR: <b>Branca</b>		PLACA: <b>[REDACTED]</b>							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):									
DATA: <b>02 / 08 / 24</b>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 34.000,00</b>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

## TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5023351-45.2022.4.04.7000, Protocolo SEI: 08129011770202267  
VOLVO XC60 2.0T5 R-DES / Placa: [REDACTED] / Ano fabricação:  
2014 / Ano modelo: 2014 / Cor: BRANCA.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
  - a) 1ª foto – frente;
  - b) 2ª foto – traseira;
  - c) 3ª foto – lateral esquerda;
  - d) 4ª foto – lateral direita;
  - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

---

Leiloeiro

Aprovo:

---

Presidente

---

Membro

---

Membro

---

Membro

# Laudo de Avaliação

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS - SÍNTESE

**ESPÉCIE:** Laudo de Avaliação.

**SOLICITANTE:** SENAD

**OBJETO:** MERCEDES BENZ GLA 250, PLACAS [REDACTED] ANO/MOD 2015/2016, COR PRETA.

**FINALIDADE:** Venda forçada em leilão

**DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO:** agosto de 2024.

**VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO**

Valor da Avaliação: R\$ 88.000,00

(oitenta e oito mil reais)

## OBJETIVO

Determinação do valor de venda em leilão.

## FOTOS









Veículo se encontra parado no pátio um considerável período de tempo, não foi possível auferir se a parte mecânica se encontra em bom estado, partes externas de lataria avariadas, **SUGERIMOS** o lance inicial do leilão em **R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)**, conforme Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, artigo 63C – parágrafo primeiro:

§ 1º A alienação por meio de licitação será na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, **por preço que não seja inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.**


São Paulo, 02 de agosto de 2024.

GUSTAVO REIS

Leiloeiro contratado pelo SENAD

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UF: <b>PR</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>02/08/24</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PÁTIO ORIGEM: <b>PF F03</b>						RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CHASSI:			MARCA: <b>M. Benz</b>			MODELO/TIPO: <b>GLA 250</b>			ANO FABRICAÇÃO: <b>2019</b>			COR: <b>Prata</b>		PLACA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARAQUOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANÇOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRÔ</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO				2				PARAQUOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				25				BANÇOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRÔ	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE							ESTEPE						
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2				PARAQUOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3				FAROL DIREITO				14				25				BANÇOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRÔ	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>01</b>						EXISTE CRV: <b>NAO</b>						CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: <b>02 / 08 / 24</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 88.000,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACÓRDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

## TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SR/PF/PR Nº 1641, DE 09 DE JUNHO DE 2022, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 50612958120224047000, Protocolo SEI: 08129012320202291  
MERCEDES BENZ GLA 250, PLACAS [REDACTED], ANO/MOD  
2015/2016, COR PRETA.

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Antecipada

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
  - a) 1ª foto – frente;
  - b) 2ª foto – traseira;
  - c) 3ª foto – lateral esquerda;
  - d) 4ª foto – lateral direita;
  - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)  
10)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 18 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

---

Leiloeiro

Aprovo:

---

Presidente

---

Membro

---

Membro

---

Membro

## Lote21-25-PF\_compressed.pdf

Documento número #efd0407f-4f54-468a-96ca-010785a53859

Hash do documento original (SHA256): 681cb4f1c5a2f46e0882b3a6f3f8ecf48dde7a3c61606dfbebc0f3fe5461960a

## Assinaturas

✓ **MARCOS AURELIO DA SILVA**

CPF: 462.421.399-87

Assinou em 22 nov 2024 às 22:31:26

✓ **Doutor Gustavo Reis**

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 22 nov 2024 às 20:49:47

## Log

- 22 nov 2024, 20:48:02 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número efd0407f-4f54-468a-96ca-010785a53859. Data limite para assinatura do documento: 22 de dezembro de 2024 (20:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 nov 2024, 20:49:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de novembro de 2024 (01:10).
- 22 nov 2024, 20:49:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 22 nov 2024, 20:49:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: simarkos@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 22 nov 2024, 20:49:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: braz.wbsc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 22 nov 2024, 20:49:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: correa.lhc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

- 
- 22 nov 2024, 20:49:47      Doutor Gustavo Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 201.92.181.165. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2024, 22:31:26      MARCOS AURELIO DA SILVA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail simarkos@gmail.com. CPF informado: 462.421.399-87. IP: 177.161.204.13. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.3844058 e longitude -49.2560422. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2024, 02:17:00      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número efd0407f-4f54-468a-96ca-010785a53859.
- 



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº efd0407f-4f54-468a-96ca-010785a53859, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Lote21-25-PF\_compressed - Clicksign.pdf

Documento número #f3bb9224-ea9d-4fe6-a0e2-3c9702a1f174

Hash do documento original (SHA256): 82f7f6b27b79243b4d1ae9f0bf189f70726b2f43d1ecdcd0603631ccaa35f4b9

## Assinaturas

 **Leonardo Henrique Correa**  
CPF: 286.021.858-04  
Assinou em 25 nov 2024 às 13:39:34

## Log

- 25 nov 2024, 13:30:01 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número f3bb9224-ea9d-4fe6-a0e2-3c9702a1f174. Data limite para assinatura do documento: 26 de novembro de 2024 (13:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 nov 2024, 13:30:57 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de novembro de 2024 (17:30).
- 25 nov 2024, 13:30:57 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: correa.lhc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 25 nov 2024, 13:30:57 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: braz.wbsc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 25 nov 2024, 13:39:34 Leonardo Henrique Correa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail correa.lhc@pf.gov.br. CPF informado: 286.021.858-04. IP: 187.85.155.90. Componente de assinatura versão v1.1054.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 25 nov 2024, 18:27:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número f3bb9224-ea9d-4fe6-a0e2-3c9702a1f174.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f3bb9224-ea9d-4fe6-a0e2-3c9702a1f174, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).