

Dados da Consulta

Cadastro: 19093 **Inscrição:** 01.04.146.0275.001 **Data:** 27/03/2024

Dados Cadastrais

Loteamento: JAD SAO JORGE **Quadra:** 0144 **Lote:** 0014
Logradouro: ERNESTO BIAZUS **Número:** S/N
Bairro: JAD SAO JORGE **Testada Principal:** 15,00 **Testada Secund. (m):** 0,00
Área Lote: 487,50 **Área Un. (m²):** 73,60 **Núm. Unidades:** 3 **Área Total. (m²):** 248,52

Mapa de Localização

Latitude: 23° 6' 19,32" S **Longitude:** 52° 29' 11,79" O



Informações Territoriais

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| SETOR LIXO | SETOR A | CALÇADA | SEM |
| OCUPACAO | CONSTRUIDO | PATRIMONIO | PARTICULAR |
| Piscina | Não | LOCALIZACAO DO TERRENO | UMA FRENTE |
| PEDOLOGIA | FIRME/NORMAL | TOPOGRAFIA | PLANO |
| USO | USO PROPRIO | AFORAMENTO | |
| UTILIZACAO | RESIDENCIAL | PAVIMENTAÇÃO | SIM |

Informações de Edificação

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|--------------|
| CIB / SINTER | N163T1G2 | ESTRUTURA | CONCRETO |
| TIPO DE CONSTRUCAO | CASA | FORRO | MADEIRA |
| INSTALAÇÃO ELETRICA | EMBUTIDA | REVESTIMENTO INTERNO | REBOCO |
| INSTALACAO SANITARIA | INTERNA | GRUPO COLETA DE LIXO | GRUPO B |
| PISO | TACO / CERÂMICA | ALVENARIA | TIJOLO |
| PINTURA EXTERNA | PLÁSTICA / PVA | ESQUADRIA | FERRO |
| SIT.EDIFICACAO TERRENO | ISOLADA | PINTURA INTERNA | PLASTICA/PVA |
| ALINHAMENTO DA EDIFICAÇÃO | RECUADA | Matrícula | 249 |
| MATRICULA IMOBILIARIA - COBERTURA | 2018-02-20 | CALCADA | SEM |
| EST. CONSERVACAO | REGULAR | SETOR LIXO | SETOR A |
| REVESTIMENTO EXTERNO | REBOCO | SITUACAO DA EDIFICAÇÃO | FRENTE |
| UTILIZACAO | RESIDENCIA | PISCINA | |
| | | MATRICULA SANEPAR | |