



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ANDIRÁ – ESTADO DO PARANÁ

LAUDO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO JUDICIAL

Processo: 0000497-95.2008.8.16.0039

Classe Processual: 300 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Requerente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ nº 78.206.307/0001-30

Requerido(s): VALDIR CRUZ OZORIO CPF nº 056.048.279-59

JORGE VITORIO ESPOADOR, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR sob n. 13/246-L, com escritório profissional constante no rodapé desta, onde recebe notificações e intimações, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em cumprimento ao comando judicial proferido na mov.195.1 desloquei até a Delegacia De Polícia Civil na Rua Chico Mendes, 08 - Parque Industrial, CEP: 86380-000 e procedi a avaliação na forma seguinte:

TIPO VEÍCULO: Caminhonete

MARCA/MODELO: Ford/Courier 1.6 XL

ANO DE FABRICAÇÃO: 2005/2006

COR: Preta

PLACA/UF: DRU-7988 São Paulo/SP

CHASSI: Adulterado

Descrição: Um veículo Ford Courier 1.6 XL, cor preta, ano 2005, modelo 2006 em péssimo estado de conservação, chassis adulterado, encontra-se estacionado em pátio descoberto exposto a condições adversas do clima sendo assim possível constatar a "Calcinação" (pintura queimada) em diversas partes do veículo, interior em regular estado, para-choque dianteiro avariado (encontrasse na caçamba), paralamas dianteiros danificados (riscados e amassados), farol direito danificado, pneus em regular estado, maçaneta da tampa traseira quebrada, retrovisor direito danificado, partes mecânicas e elétricas não verificadas, bem sem garantia ofertado no estado em que se encontra.

IMPORTA O PRESENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO EM: R\$ 4.877,80 (quatro mil reais e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Constarei que a veículo encontra com chassis adulterado, conforme Laudo Pericial mov.1.171, sendo avaliado como sucata.

Rua José Leite de Carvalho, nº 74 – Jardim Higienópolis – Fone/Fax: (43) 3025-2288

Londrina – Pr – Cep: 86.015-290
e-mail: jorgeespolador@hotmail.com
site: www.jeleiloes.com.br





Metodologia empregada: Método comparativo, através de dados colhidos nas diligências, pesquisas por amostragem, estatísticas de dados, vistorias e estado de conservação do avaliando.
Fonte: Consulta em sites e ofertas, cotação de mercado, conforme links abaixo:

OBS: Seguem abaixo fotos do veículo.



Rua José Leite de Carvalho, nº 74 – Jardim Higienópolis – Fone/Fax: (43) 3025-2288

Londrina – Pr – Cep: 86.015-290
e-mail: jorgeespolador@hotmail.com
site: www.jeleiloes.com.br





Rua José Leite de Carvalho, nº 74 – Jardim Higienópolis – Fone/Fax: (43) 3025-2288

Londrina – Pr – Cep: 86.015-290
e-mail: jorgeespolador@hotmail.com
site: www.jeleiloes.com.br





Nada mais havendo para ser avaliado ou diligenciado, dou por encerrado o presente, rogando-se por nova habilitação oportunamente, para início dos atos expropriatórios, caso não haja insurgências pelas partes.

Londrina, 06 de julho de 2023.

JORGE V. ESPOADOR
Matricula n. 13.246-L.

Rua José Leite de Carvalho, nº 74 – Jardim Higienópolis – Fone/Fax: (43) 3025-2288

Londrina – Pr – Cep: 86.015-290
e-mail: jorgeespolador@hotmail.com
site: www.jeiloes.com.br

