



*Juíz de Direito da Comarca de Barracão
Estado do Paraná
Cartório do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial
Rua João Lirio Barsotto - 713, Jardim Vale do Capanema – Edifício do Fórum,
Fone/Fax (49) 99944 5816
Email – distribuidorbarracao@gmail.com
Dirce Stevens Faccio – Designada cfe. Portaria 22/2019
Empregados Juramentados - Vitor Hugo Pagno – cfe. Portaria 9/2022
Emmanuel Fiebig Stevens – cfe. Portaria 05/20024*

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, nesta Cidade e Comarca de Barracão, Estado do Paraná, em cumprimento a Decisão de mov. 13.1, item 4, juntada nos autos de nº 0000684-34.2026.8.16.0052, em que figuram como partes OZIEL FERREIRA MEZACASA e VARA CRIMINAL DE BARRACÃO, me dirigi a Delegacia de Polícia de Barracão – Pr., pertencente a 19ª subdivisão policial de Francisco Beltrão - PR; em que, naquele local passei a avaliar o seguinte bem:

Motocicleta marca Honda, modelo XL 125, cor PRETA, sem placa, chassi de nº 9CJDo801KR503282 e motor de nº JC25E-V070095.

FOTOS DO REFERIDO BEM AVALIADO:







CARACTERÍSTICAS DO REFERIDO BEM AVALIADO:

A referida motocicleta, se localiza no pátio da Delegacia de Polícia de Barracão - PR, parada ao ar livre, desprotegida dos eventos climáticos, não sendo possível tentar engrená-la, ou dar a partida.

Em seu todo, apresenta-se com ferrugens, visto que, está guardada á céu aberto. Sua lataria está com ranhuras, desgastes e amassados, alguns locais com a pintura queimada e visivelmente desgastada.

O guidão e manoplas não se consegue afirmar se são originais da moto, estão descascados e desgastados em alguns locais e alguns pontos de ferrugem, não há retrovisores, piscas laterias, farol, e nem painel de instrumentos, as manoplas de freio aparentemente funcionando e seus cabos sendo segurados por abraçadeiras de nylon.

O tanque de gasolina está bem depreciado. O banco tem grandes rasgos nas partes superiores e laterias. Na parte de trás, não há luz de freio e nem pisca alerta/seta, o pneu está um pouco gasto, murcho, mas sem rasgos ou furos evidentes, e dois grandes amortecedores.

Na lateral direita, muita ferrugem, vários pontos de desgaste e pedaleiras de ferro. A parte frontal da motocicleta, tem apenas o para-lama na cor preta e um pneu bem desgastado, com o tipo diferente do traseiro.

Lateral esquerda, a cena se repete, soma-se apenas os pézinhos de apoio e partida, alguns fios com suas pontas cobertas por fita isolante, pedaço de pano e faixa de borracha junto a carcaça.

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO:



Utilizou-se como critérios para referida avaliação, a marca, o modelo, e estado de conservação além de buscas na tabela FIPE e vendas em sites de grande renome, para conseguir formar uma base de valor próxima do item avaliado.

PESQUISAS DE MERCADO:

Em pesquisa de mercado, a tabela fiipe aponta diversos tipos e modelos da motocicleta, não podendo apontar o correto, portanto foi feito uma média da própria tabela fiipe entre os modelos mais parecidos com o formato original da moto.

Valor médio da Tabela Fiipe é de R\$ 5.469,75 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Enquanto, em anúncios de venda, revendas de moto, obtivemos o valor médio de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais). Contudo, pelo estado em que a motocicleta se encontra, e, não podendo saber ao certo se o seu motor, e demais componentes mecânicos e eletrônicos/elétricos funcionam corretamente, o presente bem fica:

Avaliado em R\$ 1.000,00 (Mil reais).

Cota:

Tabela VII - Item II - Avaliação de imóveis e outros bens

Motocicleta avaliada em R\$ 1.000,00 -> Cota R\$ 150,00.

Lei Estadual nº 22.956/2025

Emmanuel Fiebig Stevens

Empregado Juramentado cfe. Portaria 05/2024

