

17/06/2026, 16:09

GVU0913



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001598



GM - GM



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 17/06/2026 16:09

Data Vistoria: 17/06/2026 16:07

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: GM - GM	Ano Fab / Modelo: 1991/1991
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: SUCATA
Placa: GVU0913	UF/Cidade Placa: PR/NOVA SANTA ROSA
Nr Motor: 18LVH31062138	Nr Motor BIN: 18LVH31062138
Nr Chassi: 9BGKT08VMMC325155	Nr Chassi BIN: 9BGKT08VMMC325155
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 201020028
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.




FRENTE



PLACA



TRASEIRA



17/06/2026, 16:09

GVU0913



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001598

Placa: GVV0913

Data Impressão: 17/06/2026 16:09

Nr Motor: 18LVH31062138

Nr Chassi: 9BGKT08VMMC325155

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	BAIXADO
Placa	GVU0913	Renavam	00416855156
Chassi	9BGKT08VMMC325155	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	18LVH31062138	Caixa Câmbio	201020028
Município	NOVA SANTA ROSA	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSEIRO
Marca Modelo	GM/GM/KADETT SL	Ano Fab	1991
Ano Mod	1991	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	CINZA	Potência	95
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	54761325000116
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	BAIXADO	Restrição	VEÍCULO BAIXADO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001598

Placa: GVV0913

Data Impressão: 17/06/2026 16:09

Nr Motor: 18LVH31062138

Nr Chassi: 9BGKT08VMMC325155



PLACA



Página 2



17/06/2026, 16:09

GVU0913



ID Vistoria: 00001598

Placa: GVV0913

Data Impressão: 17/06/2026 16:09

Nr Motor: 18LVH31062138

Nr Chassi: 9BGKT08VMMC325155

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estrutural do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do

