

Documento 1

Tipo documento:

LAUDO PERICIAL

Evento:

DILIGÊNCIA CUMPRIDA COTA/MPF

Data:

10/10/2023 17:24:25

Usuário.:

EPF019120 - TIAGO ANDRE BERTOLDO DE BRITO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL.

Processo:

5001514-43.2023.4.04.7017

Sequência Evento:

69



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU
NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO**

LAUDO Nº 1441/2023- NUTEC/DPF/FIG/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(VEÍCULOS)**

Em 09 de outubro de 2023, no NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, designado pelo Chefe, Perito Criminal Federal MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, o Perito Criminal Federal MARCELO MULLER DIAS elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal, no interesse do Inquérito Policial nº 2023.0060120-DPF/CAC/PR, a fim de atender à requisição do Delegado de Polícia Federal VAGNER DE MORAES ALAMINO, contida no Ofício nº 2977245/2023-DPF/CAC/PR de 24/07/2023, protocolado no SEI sob o nº 08096.002580/2023-64, e registrado no SISCRIM sob o nº 2901/2023-NUTEC/DPF/FIG/PR, em 24/07/2023, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

- “1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?
2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?
3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?
4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?
5. Outros dados julgados úteis.”

I – HISTÓRICO

Em 06/10/2023 foram realizados os exames no veículo em questão, o qual se encontrava no Pátio de Custódia de Veículos Apreendidos (PCVA) da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR. Finalizados os exames o veículo permaneceu no local.



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



0066505137
Laudo 1441/23-NUTEC/FIG

LAUDO Nº 1441/2023- NUTEC/DPF/FIG/PR

II – VEÍCULO

Caminhão Mercedes Benz L 1113 de placas ADK7F28 (Figura 1).



Figura 1 – Veículo.

III – OBJETIVO

Os exames ora realizados visam caracterizar o veículo de forma a fornecer informações que respondam a solicitação proposta.

IV – EXAME

Foram realizadas vistorias no veículo, consulta ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp)¹ através do sistema Sinesp Infoseg, para a obtenção dos dados do veículo, além de eventuais consultas a outros sítios especializados na Internet para demais informações.

Como valor comercial é apresentado o preço médio constante na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas² (FIPE), considerando um veículo em bom estado de conservação atinente ao ano e modelo. Na valoração não foram considerados danos porventura existentes no veículo (lataria, motor, peças etc.) bem como acessórios e opcionais.

No exame não são relatadas avarias de importe pouco significativo em relação ao valor comercial e ao estado de conservação observado. Também não são perscrutadas avarias mecânicas, hidráulicas e elétricas, pela impossibilidade técnica de realizar tal exame de forma célere.

As tabelas apresentadas a seguir descrevem e ilustram as características observadas no veículo.

¹ Disponível em < <https://infoseg.sinesp.gov.br>>. Acesso na data do Laudo.

² Disponível em < <http://www.fipe.org.br>>. Acesso na data do Laudo.



LAUDO Nº 1441/2023- NUTEC/DPF/FIG/PR

Tabela 1 – Características do veículo

<i>Tipo/ Espécie</i>	Caminhão/Carga
<i>Marca/Modelo</i>	Mercedes Benz/L 1113 3 eixos
<i>Ano (fabricação)</i>	1979
<i>Combustível</i>	Diesel
<i>Cor</i>	Vermelha
<i>Carroceria</i>	Baú, medindo aproximadamente 9,5 x 2,5 x 2,5 m (C x L x A).

Tabela 2 – Dados Identificadores

<i>Peça</i>	<i>Numeração</i>	<i>Localização e observações</i>
<i>Placas</i>	ADK7F28	Placa Mercosul
<i>Chassi</i>	34404112458349	Longarina direita em região próxima ao eixo dianteiro
<i>Motor</i>	376.964-10-179984	Em plaqueta na lateral direita do bloco, sem registro na Rede Infoseg.

Tabela 3 – Itens Adicionais Observados

<i>Hodômetro</i>	326.783,3 km.
<i>Estado de conservação</i>	Péssimo
<i>Avarias</i>	Cardã quebrado. Acabamento interno danificado. Danos na lataria Pintura oxidada. Painel quebrado.
<i>Valor Comercial</i>	R\$ 30.000,00 (trinta mil)



Figura 2 – Dados identificadores

Nas imagens a placa traseira, a plaqueta com a numeração de motor e a gravação da numeração de chassi.

V - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?

Não foram observadas alterações visíveis nas características do veículo.



LAUDO Nº 1441/2023- NUTEC/DPF/FIG/PR

2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?

Não foram encontrados vestígios de entorpecentes no veículo.

3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?

Não foram observados sinais visíveis de adulteração nos dados identificadores do veículo.

4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?

Devidamente respondido na Tabela 3 do Laudo.

5. Outros dados julgados úteis.

Demais dados julgados úteis presentes no corpo do Laudo.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em quatro páginas, assinado eletronicamente por meio de certificado digital.

(assinado digitalmente)

MARCELO MULLER DIAS
PERITO CRIMINAL FEDERAL

