



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA
UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA – UTEC/DPF/LDA/PR**

LAUDO 076/2015-UTEC/DPF/LDA/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(VEÍCULOS)**

Em 05 de fevereiro de 2015, na UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA da Delegacia de Polícia Federal em Londrina, Estado do Paraná, designados pela Responsável pela Unidade, Perita Criminal Federal LÍCIA MARIA SAID DE LAVOR, os Peritos Criminais Federais JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR e GELSON RAUBER elaboraram o presente Laudo Pericial no interesse do IPL nº 0010/2015-4-DPF/MGA/PR, a fim de atender à requisição do Delegado de Polícia Federal RICARDO ASSAF, contida no Memorando nº 0171/2015-IPL 0010/2015-4-DPF/MGA/PR, de 16/01/2015, protocolado no SIAPRO sob o nº 08391.001694/2015-42, em 20/01/2015, e registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 071/2015-UTEC/DPF/LDA/PR em 22/01/2015, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

1. Quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?
2. O(s) veículo(s) apresenta(m) sinais/marcas de local adredemente preparado para o transporte de substâncias entorpecentes/contrabando/descaminho?
3. Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veículo(s) submetido a exame?
4. Outros dados julgados úteis.

I – HISTÓRICO

No dia 02/02/2015, em atenção à solicitação contida no expediente acima mencionado, os signatários dirigiram-se ao Pátio de Veículos Apreendidos da Delegacia de Polícia Federal em Maringá/PR, para proceder à perícia no veículo “Placa: FBA1880 veículo PAS/AUTOMOVEL FIAT UNO WAY 1.4, ano 2011/2012, preta, placas FBA-1880, RENAVAM 452076676, CHASSIS 9BD195163C0256150”, conforme descrito na cópia do Auto de Apresentação e Apreensão nº 19/2015 e que foi encaminhada anexa ao documento de requisição dos exames.

Lá chegando, os Peritos Criminais localizaram o veículo, o qual foi periciado. Após os exames o veículo permaneceu resguardado no mesmo local em que foi encontrado.



Viso

II – VEÍCULO

O veículo apresentado a exame foi um Fiat Uno Way 1.4, placas FBA-1880 (Figuras 01 e 02).



Figura 01 – Vista anterior esquerda



Figura 02 – Vista posterior direita

III – OBJETIVO

Os exames tiveram como objetivo fornecer as características do veículo questionado, seu estado de conservação e seu valor comercial, bem como verificar possíveis adulterações em sua estrutura ou em seus dados identificativos.

IV – EXAME

Inicialmente foram obtidos os dados cadastrais do veículo em questão por meio de consulta ao banco de dados da rede INFOSEG - Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública (Ministério da Justiça) e do DETRAN.

Em seguida, o veículo foi examinado pelo Perito segundo técnicas de observação direta, confrontando-se as características nele existentes com as informações obtidas no INFOSEG, oportunidade em que também foram verificados o estado geral de conservação e eventuais alterações na estrutura.

Finalmente, foram realizadas pesquisas de preço de mercado no sítio da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

As Tabelas 01 a 03 elencam os dados que caracterizam e identificam o veículo vistoriado.



LAUDO N° 076/2015 – UTEC/DPF/LDA/PR

Tabela 01 - Dados identificadores do veículo examinado

| | |
|--|--|
| Número de Identificação Veicular (VIN - n° do chassi) | 9BD195163C0256150 (Figura 03), gravado no assoalho, sem sinais de adulteração e consistente com o Sistema INFOSEG. |
| Placas | FBA-1880, de Americana/SP. |
| Número do Motor | 327A011 3865290 (Figura 04). |
| Número da Carroceria | 7604198 (Figura 05). |
| Número do Câmbio | 8330596 (Figura 06). |

Tabela 02 - Características do veículo examinado

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo/Espécie | Automóvel/Passoio |
| Fabricação/Origem | Brasil ¹ |
| Marca | Fiat |
| Modelo | Uno Way 1.4 |
| Ano de fabricação/modelo | 2011/2012 ² |
| Cor | Preta |

Tabela 03 - Itens adicionais e outras observações

| | |
|---|---|
| Avarias/estado de conservação | O veículo apresentava pintura, pneus e estofamentos regulares. Leitura do Hodômetro: 63.534km. |
| Local preparado para ocultação de mercadorias ou substâncias | Não foram encontrados locais adrede preparados para o transporte oculto de objetos. Todavia, o veículo apresenta espaços diversos originais de fábrica, os quais podem ser usados com tal propósito. |
| Valor de mercado | O veículo encontra-se em estado regular de conservação. O valor de mercado de um veículo da marca, modelo e ano do examinado e em bom estado de conservação é, aproximadamente, R\$ 26.923,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e três reais) pela tabela FIPE, consultada na data de elaboração deste Laudo. |



Figura 03 – Número de Identificação Veicular gravado no assoalho



3 2 7 A 0 1 1
3 8 6 5 2 9 0

Figura 04 – Imagem número do motor

¹Conforme indicam os dois primeiros dígitos do Número de Identificação Veicular (VIN).

²Conforme indica o décimo dígito do Número de Identificação Veicular (VIN).



Figura 05 – Número da Carroceria



Figura 06 – Número do Câmbio

V – RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. Quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?

As características do veículo encaminhado a exame estão detalhadas nas seções II e IV.

2. O(s) veículo(s) apresenta(m) sinais/marcas de local adredemente preparado para o transporte de substâncias entorpecentes/contrabando/descaminho?

Não foi encontrado local adredemente preparado para o transporte de substâncias entorpecentes/contrabando/descaminho.

3. Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veículo(s) submetido a exame?


O veículo encontra-se em estado regular de conservação. O valor de mercado de um veículo da marca, modelo e ano do examinado e em bom estado de conservação é, aproximadamente, R\$ 26.923,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e três reais) pela tabela FIPE, consultada na data de elaboração deste Laudo.

4. Outros dados julgados úteis.

Nada mais a acrescentar.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo, produzido em quatro páginas que, lido e achado conforme, assinam acordes.


JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe - Matrícula: 17.090


GELSON RAUBER
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe - Matrícula: 9.092