



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA
UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA – UTEC/DPF/LDA/PR**

LAUDO 075/2015-UTEC/DPF/LDA/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(VEÍCULOS)**

Em 05 de fevereiro de 2015, na UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA da Delegacia de Polícia Federal em Londrina, Estado do Paraná, designados pela Responsável pela Unidade, Perita Criminal Federal LÍCIA MARIA SAID DE LAVOR, os Peritos Criminais Federais JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR e GELSON RAUBER elaboraram o presente Laudo Pericial no interesse do IPL nº 0010/2015-4-DPF/MGA/PR, a fim de atender à requisição do Delegado de Polícia Federal RICARDO ASSAF, contida no Memorando nº 0171/2015-IPL 0010/2015-4-DPF/MGA/PR, de 16/01/2015, protocolado no SIAPRO sob o nº 08391.001694/2015-42, em 20/01/2015, e registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 071/2015-UTEC/DPF/LDA/PR em 22/01/2015, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

1. Quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?
2. O(s) veículo(s) apresenta(m) sinais/marcas de local adredemente preparado para o transporte de substâncias entorpecentes/contrabando/descaminho?
3. Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veículo(s) submetido a exame?
4. Outros dados julgados úteis.

I – HISTÓRICO

No dia 02/02/2015, em atenção à solicitação contida no expediente acima mencionado, os signatários dirigiram-se ao Pátio de Veículos Apreendidos da Delegacia de Polícia Federal em Maringá/PR, para proceder à perícia no veículo “Placa: NVW-6258 veículo PAS/AUTOMOVEL VW GOL 1.0 G IV, ano 2010/2011, branca, placas NVW-6258, RENAVAM 273565885, CHASSIS 9BWAA05W4BP071605”, conforme descrito na cópia do Auto de Apresentação e Apreensão nº 19/2015 e que foi encaminhada anexa ao documento de requisição dos exames.

Lá chegando, os Peritos Criminais localizaram o veículo, o qual foi periciado. Após os exames o veículo permaneceu resguardado no mesmo local em que foi encontrado.

[Assinaturas manuscritas]



0023654459
Laudo 075/15-UTEC/LDA

II – VEÍCULO

O veículo apresentado a exame foi um VW Gol 1.0 GIV, placas NVW-6258 (Figuras 01 e 02).



Figura 01 – Vista anterior direita



Figura 02 – Vista posterior esquerda

III – OBJETIVO

Os exames tiveram como objetivo fornecer as características do veículo questionado, seu estado de conservação e seu valor comercial, bem como verificar possíveis adulterações em sua estrutura ou em seus dados identificativos.

IV – EXAME

Inicialmente foram obtidos os dados cadastrais do veículo em questão por meio de consulta ao banco de dados da rede INFOSEG - Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública (Ministério da Justiça) e do DETRAN.

Em seguida, o veículo foi examinado pelo Perito segundo técnicas de observação direta, confrontando-se as características nele existentes com as informações obtidas no INFOSEG, oportunidade em que também foram verificados o estado geral de conservação e eventuais alterações na estrutura.

Finalmente, foram realizadas pesquisas de preço de mercado no sítio da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

As Tabelas 01 a 03 elencam os dados que caracterizam e identificam o veículo vistoriado.

Tabela 01 - Dados identificadores do veículo examinado

| | |
|--|---|
| Número de Identificação Veicular (VIN - nº do chassi) | 9BWAA05W4BP071605 (Figura 03), gravado no painel corta fogo, sem sinais de adulteração e consistente com o Sistema INFOSEG. |
| Placas | NVW-6258, de Barú/SP. |
| Número do Motor | CCP 247 325 (Figura 04). |

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page, one on the left and one on the right.

LAUDO Nº 075/2015 – UTEC/DPF/LDA/PR

Tabela 02 - Características do veículo examinado

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo/Espécie | Automóvel/Passageiro |
| Fabricação/Origem | Brasil ¹ |
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Gol 1.0 GIV |
| Ano de fabricação/modelo | 2010/2011 ² |
| Cor | Branca |

Tabela 03 - Itens adicionais e outras observações

| | |
|---|--|
| Avárias/estado de conservação | O veículo apresentava pintura ruim, estofamentos rasgados e pneus regulares. Para-choque traseiro danificado (Figura 5). Leitura do Hodômetro: 98.349km. |
| Acessórios/Equipamentos de segurança obrigatórios | Não foram encontrados os equipamentos de segurança obrigatórios e nem equipamento de som. No interior do veículo foi localizado um pneu de motocicleta. |
| Local preparado para ocultação de mercadorias ou substâncias | Não foram encontrados locais adrede preparados para o transporte oculto de objetos. Todavia, o veículo apresenta espaços diversos originais de fábrica, os quais podem ser usados com tal propósito. |
| Valor de mercado | O veículo encontra-se em estado ruim de conservação. O valor de mercado de um veículo da marca, modelo e ano do examinado e em bom estado de conservação é, aproximadamente, R\$ 21.871,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e um reais) pela tabela FIPE, consultada na data de elaboração deste Laudo. |




Figura 03 – Número de Identificação Veicular gravado no painel corta fogo



Figura 04 – Imagem do motor



Figura 05 – Para-choque traseiro danificado

¹Conforme indicam os dois primeiros dígitos do Número de Identificação Veicular (VIN).

²Conforme indica o décimo dígito do Número de Identificação Veicular (VIN).

V – RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. Quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame?

As características do veículo encaminhado a exame estão detalhadas nas seções II e IV.

2. O(s) veículo(s) apresenta(m) sinais/marcas de local adredemente preparado para o transporte de substâncias entorpecentes/contrabando/descaminho?

Não foram encontrados locais adredemente preparados para o transporte de substâncias entorpecentes/contrabando/descaminho.

3. Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veículo(s) submetido a exame?

O veículo encontra-se em estado ruim de conservação. O valor de mercado de um veículo da marca, modelo e ano do examinado e em bom estado de conservação é, aproximadamente, R\$ 21.871,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e um reais) pela tabela FIPE, consultada na data de elaboração deste Laudo.

4. Outros dados julgados úteis.

Nada mais a acrescentar.

Nada mais havendo a lavar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo, produzido em quatro páginas que, lido e achado conforme, assinam acordes.


JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe - Matrícula: 17.090


GELSON RAUBER
PERITO CRIMINAL FEDERAL
Primeira Classe - Matrícula: 9.092