



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍRA/PR
NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO**

LAUDO Nº 504/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(VEÍCULOS)**

Em 15 de agosto de 2024, designado pelo Chefe do NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, no Estado do Paraná, o Perito Criminal Federal PEDRO FERNANDO MOREIRA SOARES elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal, no interesse do IPL nº 2024.0075189 – DPF/GRA/PR, a fim de atender ao contido no Ofício 3245316/2024 – DPF/GRA/PR, de 09/08/2024, protocolo SEI nº 08388.001633/2024-25, registrado no SISCRIM¹ sob o nº 598/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR em 09/08/2024, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, infra transcritos:

- “1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?
2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?
3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?
4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?
5. Outros dados julgados úteis.”

I - HISTÓRICO

No dia 13/08/2024, foram realizados os exames nos veículos questionados, que se encontravam no estacionamento da Delegacia de Polícia Federal, em Guaíra/PR. Finalizados os exames, os veículos permaneceram no referido local.

¹ SISCRIM: Sistema de Criminalística da Polícia Federal



LAUDO Nº 504/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

II – VEÍCULOS QUESTIONADOS

O presente Laudo Pericial apresenta o resultado dos exames efetuados nos veículos Honda Civic, placas ostentadas JVD2E46, preto e ~~Fiat Uno, placas ostentadas MCT0543, branco,~~ constantes respectivamente nos itens 1 e 2 do Termo de Apreensão nº 3220334/2024. As Figuras 1 e 2 ilustram os veículos examinados.




Figura 1 – Imagens do veículo Honda Civic examinado.

III – OBJETIVO

Os exames visam caracterizar os veículos apreendidos, informar seus valores de mercado, buscar violações dos sinais de identificação e transformações de suas características originais, além de acrescentar informações julgadas úteis.



LAUDO Nº 504/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

IV – EXAMES PERICIAIS

Os exames compreenderam vistorias no veículo, bem como consulta à base do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM² e ao sítio eletrônico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE³ na *Internet* para obtenção de seus dados e pesquisa dos valores de mercado, respectivamente. As buscas por eventuais substâncias entorpecentes, mercadorias e locais adrede preparados foram realizadas sem o desmonte de suas partes constituintes.

Em pesquisa aos veículos questionados, foram obtidos os dados para as placas instaladas JVD2E46 e ~~MCT0543~~, que correspondem aos NIV - Número de Identificação do Veículo (*VIN - Vehicle Identification Number*) nºs 93HFA66407Z210267 e ~~9BD15822764678083~~ respectivamente. As Tabelas 1 e 2 listam os dados levantados e as Figuras 3 e 4 destacam os principais elementos identificadores encontrados.

Tabela 1 – Caracterização do veículo Honda Civic examinado.

Característica	Verificado no Veículo
<i>Tipo</i>	Automóvel
<i>Espécie</i>	Passageiro
<i>Fabricação</i>	Brasil
<i>Marca/Modelo</i>	HONDA/CIVIC LXS FLEX
<i>Ano Fabricação/Modelo</i>	2007/2007
<i>Cor</i>	Preta
<i>Combustível</i>	Álcool/Gasolina
<i>Município - UF</i>	Itaquiraí - MS
Dados Identificadores	Verificado no Veículo
<i>Placas</i>	JVD2E46
<i>Registro do chassi</i>	93HFA66407Z210267
<i>Registro do motor</i>	R18A6-7Z210305
Itens adicionais observados	
<i>Hodômetro</i>	229.252 km
<i>Estado de conservação</i>	Bom
<i>Avarias</i>	Nenhuma avaria grave a considerar.
<i>Valor comercial</i>	R\$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais).

² Base Índice Nacional de Veículos do Sistema Registro Nacional de Veículos Automotores. Acesso realizado na data do exame.

³ Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, disponível em:< www.fipe.org.br>. Acesso realizado na data de elaboração do presente laudo.



LAUDO Nº 504/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR



Figura 3 – Imagens dos dados identificadores do veículo Honda Civic. a) placa traseira, b) número do motor e c) número do chassi (VIN), **sem sinais de adultrações.**



LAUDO Nº 504/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

O veículo Honda Civic não apresenta alterações de suas características originais. Mais imagens são apresentadas na Figura 5. Não foi encontrado radiocomunicador em nenhum dos veículos.




Figura 5 – Imagens adicionais do veículo Honda Civic examinado.



LAUDO Nº 504/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

Quesito 2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?

Não foram encontrados vestígios de substância entorpecente no Honda Civic examinado.

Quesito 3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?

Não há vestígios de adulteração no NIV dos veículos, placas ou nos registros dos motores.

Quesito 4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?

O Honda Civic JVD2E46 foi considerado em bom estado e avaliado em R\$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais).

Quesito 5. Outros dados julgados úteis.

Não foi encontrado radiocomunicador nos veículos.

Tendo por bem esclarecido o assunto e nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 8 (oito) páginas, digitalmente assinado.

(assinatura eletrônica)
PEDRO FERNANDO M. SOARES
PERITO CRIMINAL FEDERAL

