



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
 CENTRAL DE MANDADOS DE SERTANÓPOLIS - PROJUDI
 Rua São Paulo, 853 - SERTANÓPOLIS/PR

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, N.º 0001596-70.2018.8.16.0162
 VARA CÍVEL DE SERTANÓPOLIS

LOTEADORA BOA VISTA DE SERTANÓPOLIS - LTDA Requerente
 MARIA APARECIDA GUIDO Requerida

Características físicas:

Quilometragem: INDISPONÍVEL Quant. Portas: 04 Sigla Modelo: ECONOMY

| Item | Cód | Item | Cód | Item | Cód |
|------------------|------------|------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| Frente | <u>BIR</u> | Película Vidro | <u>E</u> | Estofados | <u>B</u> |
| Paracheque/Dian | <u>BIR</u> | Antena Radio | <u>F</u> | Extintor | <u>TE</u> |
| Farol | <u>BIR</u> | Carpete P. Malas | <u>E</u> | Forração | <u>B</u> |
| Farol Aux. | <u>I</u> | Chave Roda | <u>F</u> | Radio/CD | <u>E</u> |
| Tampa Motor | <u>BIR</u> | Macaco | <u>E</u> | Retrovisor Ext. | <u>E</u> |
| Lateral /Esq | <u>BIR</u> | Triângulo | <u>E</u> | Retrovisor Elet. | <u>I</u> |
| Traseira | <u>BIR</u> | Bateria | <u>E</u> | Tapete Borr. | <u>E</u> |
| Luzes Freio/Seta | <u>E</u> | Ar cond. | <u>I</u> | Trava Elet. | <u>I</u> |
| Tampa P. Malas | <u>BIR</u> | Ar Quente | <u>E</u> | Vidro Elet. | <u>E FRENTE</u> |
| Paracheque/Tras | <u>BIR</u> | Cambio Aut. | <u>I</u> | Documentos | <u>E</u> |
| Engate/Rabicho | <u>I</u> | Cambio Mec. | <u>E</u> | Chave | |
| Lateral /Dir | <u>A/R</u> | Câmera Ré | <u>I</u> | <u>MOTOR AUXILIADO</u> | |
| Roda Alumínio | <u>I</u> | Carpete Int. | <u>E</u> | <u>EMBRAGEM AUXILIADA</u> | |
| Calotas | <u>E</u> | Cintos Seg. | <u>E</u> | <u>BATERIA DESCARREGADA</u> | |
| Teto | <u>BIR</u> | Direção Assist. | <u>I</u> | | |
| Teto Solar | <u>I</u> | Direção Mec | <u>E</u> | | |
| Limpador vidro | <u>E</u> | Alarme | <u>E</u> | | |

Pneus

| | | | |
|----------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dian/Esq | Marca: <u>SEM DUNLOP</u> | Medida: <u>175 170R13</u> | Desgaste: <u>95%</u> |
| Tras/Esq | Marca: <u>SEM DUNLOP</u> | Medida: <u>175 170R13</u> | Desgaste: <u>90%</u> |
| Dian/Dir | Marca: <u>SEM DUNLOP</u> | Medida: <u>175 170R13</u> | Desgaste: <u>95%</u> |
| Tras/Dir | Marca: <u>SEM DUNLOP</u> | Medida: <u>175 170R13</u> | Desgaste: <u>90%</u> |

Pneu sobressalente:

Marca: INDISPONÍVEL Medida: I R Desgaste: _____

Códigos:

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A Amassado | D Descascado | G Gasto | M Manchado | P Podre | S Sujo |
| B Bom | E Existente | I Inexistente | N Novo | Q Quebrado | T Trincado |
| C Cortado | F Faltando | L Limpo | O Oxidado | R Riscado | U Rasgado |

