

## LAUDO Nº 0797/2024 - NUTEC/DPF/GRA/PR

# LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(VEÍCULOS)

Em 28 de novembro de 2024, designado pelo chefe do NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, no Estado do Paraná, o Perito Criminal Federal JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal, no interesse do Procedimento nº 2024.0116100-DPF/GRA/PR, a fim de atender ao contido no Ofício nº 4845109/2024 - DPF/GRA/PR, de 19/11/2024, protocolado no SEI sob o nº 08388.002577/2024-46, em 19/11/2024, e registrado no SISCRIM sob o nº 0932/2024-NUTEC/DPF/GRA/PR, em 21/11/2024, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

- "1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?
- 2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?
- 3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?
- 4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?
- 5. Outros dados julgados úteis."

## I - HISTÓRICO

No dia 23 de novembro de 2024, foram realizados os exames no veículo questionado, o qual se encontrava no pátio de veículos apreendidos desta Delegacia de Polícia Federal, situado na Estrada Rural Cruz de Malta, coordenadas 24°07'26"S e 54°14'11.3"O, em Guaíra/PR. Finalizados os exames, o veículo permaneceu no referido local.





#### LAUDO Nº 0797/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

# II - VEÍCULO

O presente Laudo de Perícia Criminal Federal apresenta o resultado dos exames efetuados em 01 (uma) caminhonete marca VW, modelo Amarok V6 Extr, portando placas RFM5F55, padrão Mercosul, apresentado na Figura 1.





Figura 1 – Imagens do veículo questionado

Conforme cópia do Termo de Apreensão nº 4757571/2024 do Procedimento mencionado no preâmbulo deste Laudo, o veículo acima descrito corresponde ao bem de nº 2024.48153.

#### III - OBJETIVO

Os exames ora realizados visam a responder aos quesitos supracitados, caracterizar o veículo, informar seu valor de mercado, buscar violação dos sinais de identificação e locais adrede preparados para ocultação de mercadorias, além de acrescentar informações julgadas úteis.

#### **IV - EXAME**

Os exames compreenderam vistorias no veículo, bem como consulta à base BIN/RENAVAM¹ e ao sítio da FIPE² na Internet para a obtenção de seus dados e pesquisa dos valores de mercado, respectivamente.

A busca por eventuais substâncias entorpecentes, mercadorias e locais adrede preparados foi realizada sem causar danos a suas partes constituintes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Base Índice Nacional de Veículos do Sistema Registro Nacional de Veículos Automotores;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, disponível em:< www.fipe.org.br>. Acesso realizado na data de elaboração do presente laudo.

#### LAUDO N° 0797/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

Após observação dos elementos de interesse pericial, consignam-se na Tabela 1 e nas Figuras 1 e 2 aqueles que podem fornecer um quadro geral da situação em que se encontrava o veículo examinado.

Tabela 1 – Caracterização do veículo

Característica	Verificado no Veículo
Tipo	Caminhonete
Espécie	Especial
Fabricação	Importada
Marca/Modelo	VW/AMAROK V6 HIGH
Ano de fab./modelo	2020/2020
Cor	Preta
Combustível	Diesel
Dado Identificador	Verificado no Veículo
Placas	Veículo portando as placas RFM5F55, padrão Mercosul - vide
	Figura 2
Numeração do motor	DDX133046, sem sinais visíveis de adulteração - vide Figura 2
	(visão parcial)
Numeração do chassi	WV1DA22H9LA018854, localizada na longarina direita, junto à
	roda dianteira, e sem sinais visíveis de adulteração-vide Figura 2
	Itens adicionais observados
Estado de conservação	Bom
Acessórios	Capota marítima; película escura nos vidros
Avarias	Nada relevante
Compartimento adrede	Não foram observados compartimentos dessa natureza
preparado	
Valor comercial	O veículo examinado teve o seu valor estimado por esse Perito em
	R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)



Figura 2 – Imagens da placa dianteira, da numeração do motor (visão parcial) e da numeração do chassi

Na sequência, foi verificada a presença do número VIS (*Vehicle Identification Section*)<sup>3</sup> gravado em seus vidros, não sendo constatados indícios visíveis de adulteração.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O número VIS consiste dos últimos oito dígitos do número do chassi do veículo.

#### LAUDO Nº 0797/2024 – NUTEC/DPF/GRA/PR

# V - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?

Não foram observadas adaptações dessa natureza.

2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?

No momento dos exames não foram encontrados vestígios dessa natureza. Entretanto, o veículo apresenta inúmeras possibilidades para se transportar substâncias de forma dissimulada, por isso sugere-se o emprego do Cão Detector de Drogas para mitigar a possibilidade de existência de substância dessa natureza no veículo.

**3.** Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?

Não.

**4.**Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?

O veículo examinado encontrava-se, ao tempo dos exames, em bom estado de conservação e teve o seu valor estimado por esse Perito em R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

5. Outros dados julgados úteis.

Nada a acrescentar.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente Laudo Pericial, elaborado em quatro páginas, digitalmente assinado.

(assinado digitalmente)

JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR PERITO CRIMINAL FEDERAL