



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍRA  
NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO**

**LAUDO N° 367/2025 – NUTEC/DPF/GRA/PR**

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL  
(VEÍCULOS)**

Em 08 de maio de 2025, designado pelo Chefe do NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, o Perito Criminal Federal MARCO AURÉLIO GOMES ALVES elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal, no interesse do Inquérito Policial n° 2025.0034139-DPF/GRA/PR, a fim de atender ao contido no Ofício n° 1274978/2025-DPF/GRA/PR de 31/03/2025, registrado no SISCRIM sob o n° 315/2025-NUTEC/DPF/GRA/PR, em 01/04/2025, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

- “1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?
2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?
3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?
4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?
5. Outros dados julgados úteis.”

**I - HISTÓRICO**

No dia 04 de maio de 2025, foram realizados os exames no veículo questionado, o qual se encontrava no pátio de veículos apreendidos da Delegacia de Polícia Federal no Município de Guaíra/PR, situado na Estrada Rural Cruz de Malta, coordenadas 24°07'26"S e 54°14'11.3"O. Conforme consta do Termo de Apreensão n° 1239439/2025-DPF/GRA/PR, o veículo corresponde ao bem número 2025.25099. Finalizados os exames, o veículo permaneceu no referido local.



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2006.



Laudo 367/25-NUTEC/GRA

## II - VEÍCULO

Trata-se de um veículo da marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, pintura na cor PRATA, ano de fabricação/modelo 2008/2009, que ostentava as placas padrão Mercosul nº EFX2H55 (Figuras 1 e 2).



Figura 1 – Vista frontal do veículo examinado.



Figura 2 – Vista posterior do veículo examinado.

## III - OBJETIVO

Os exames, ora realizados, visam responder aos quesitos supracitados, caracterizar o veículo, informar seu valor de mercado, buscar violação dos sinais de identificação e locais adrede preparados para ocultação de mercadorias, além de acrescentar informações julgadas úteis.

## IV - EXAME

Os exames no veículo foram realizados segundo técnicas de observação direta, sendo verificadas suas características e o seu estado geral de conservação. Não foram averiguadas, de forma minuciosa, avarias mecânicas ou elétricas eventualmente presentes no veículo, uma vez que a realização de tais procedimentos exige ferramentas especializadas e instalações apropriadas.

As análises compreenderam: vistoria no veículo sem desmontar as partes que o compõem; levantamento dos dados de registro na base de dados do SENASP-INFOSEG; consulta a publicações especializadas; tomada de imagens digitais e pesquisa de valor de mercado.

As superfícies reservadas à gravação do Número de Identificação Veicular (NIV) foram analisadas com a vista desarmada e com o auxílio de iluminação natural e artificial. Ademais, o veículo foi examinado quanto à existência de compartimentos previamente preparados,

- Página 2 de 5 -



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2006.

ou qualquer outra alteração em sua estrutura, com a finalidade de transportar produtos, mercadorias e/ou substâncias de qualquer natureza.

Por fim, a avaliação do valor comercial do veículo se deu com base em consulta na página oficial da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE: <http://www.fipe.org.br>), na data de elaboração deste Laudo, levando em consideração o estado de conservação e eventuais avarias.

#### IV.1 - Características Gerais

A Tabela 1 apresenta as características observadas no veículo examinado.

Tabela 1 – Características observadas no automóvel.

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo:</b> AUTOMOVEL                                                                                                                                                                                                           | <b>Espécie:</b> PASSAGEIRO           |
| <b>Marca:</b> VOLKSWAGEN                                                                                                                                                                                                         | <b>Cor:</b> PRATA                    |
| <b>Modelo:</b> GOL 1.0                                                                                                                                                                                                           | <b>Combustível:</b> ALCOOL /GASOLINA |
| <b>Ano fabricação/modelo:</b> 2008/2009                                                                                                                                                                                          | <b>Procedência:</b> NACIONAL         |
| DADOS IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <b>Placas de identificação:</b> EFX2H55 – registrada no Município de VERA CRUZ/SP                                                                                                                                                |                                      |
| <b>Número de Identificação Veicular (NIV):</b> 9BWAA05UX9T124808                                                                                                                                                                 |                                      |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Hodômetro digital:</b> não funcional no momento dos exames.                                                                                                                                                                   |                                      |
| <b>Estado de conservação:</b> Ruim (Pintura com riscos, descascamento e oxidação; lataria com mossas; para-choque avariado).                                                                                                     |                                      |
| <b>No momento dos exames, o veículo se encontrava com:</b><br>- 04 (quatro) pneumáticos em estado de conservação ruim, montados em quatro rodas de aço aro 14”;<br>- película escurecedoras nos vidros, antena externa e estepe; |                                      |
| <b>Valor comercial estimado:</b> R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).                                                                                                                                                                |                                      |

#### IV.2 - Dados Identificadores

Constatou-se que os caracteres alfanuméricos do NIV (Figura 3) do veículo examinado, gravados em baixo-relevo, apresentava-se com tamanhos e formatos regulares, sem vestígios de adulteração e correspondem ao registrado para a Placa nº EFX2H55 (Figura 4).




Figura 3 – NIV do veículo examinado (9BWAA05UX9T124808).





Figura 4 – Placa do veículo examinado.

### IV.3 - Alterações Estruturais

Não foram encontrados compartimentos não originais, propositalmente preparados para o transporte dissimulado de mercadorias, substâncias ou materiais. Não obstante, um veículo automotor apresenta inúmeras possibilidades para o transporte de objetos e/ou substâncias de forma dissimulada, seja por meio de compartimentos existentes na própria estrutura do veículo e de suas peças ou por meio da adaptação de componentes. Como exemplo, cita-se o interior das ferragens, dos para-choques, dos para-lamas, das forrações, do assoalho da carroceria e do tanque de combustível.

## V - RESPOSTAS AOS QUESITOS

**Quesito 1.** O veículo sofreu adaptações de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?

Não. Conforme exposto na seção IV.3.

**Quesito 2.** Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?

Durante a execução dos exames, não foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo analisado.

**Quesito 3.** Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo apresentado a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?

Conforme exposto na seção IV.2, não foram encontrados vestígios de adulteração no NIV do veículo.

**Quesito 4.** Qual o estado de conservação do veículo examinado e seu respectivo valor comercial?

O estado de conservação foi considerado ruim e seu valor comercial foi estimado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme consta na tabela 1.



**Quesito 5.** Outros dados julgados úteis.

Considera-se esclarecido o assunto.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 5 (cinco) páginas, digitalmente assinado.

*(assinado digitalmente)*

MARCO AURÉLIO GOMES ALVES  
PERITO CRIMINAL FEDERAL

