

Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 1



Vista da Avenida Teresa Cristina.

FOTO nº 2



Vista da Avenida Teresa Cristina, sentido contrário.

Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 3



Vista da fachada do imóvel avaliando.


FOTO nº 4



Outra vista da fachada do imóvel avaliando.


Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 5



Vista do dormitório do imóvel avaliando.

FOTO nº 6



Outra vista do dormitório do imóvel avaliando.

Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 7




Detalhe do estado da construção do imóvel avaliando.

FOTO nº 8



Vista da sala do imóvel avaliando.


FOTO nº 9



Outra vista da sala do imóvel avaliando.

Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 10



Vista do banheiro do imóvel avaliando.

Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 11



Vista da cozinha do imóvel avaliando.

Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 12



Outra vista da cozinha do imóvel avaliando.


FOTO nº 13



Detalhes do estado da construção do imóvel avaliando.


Márcio Covello
PERÍCIAS JUDICIAIS

FOTO nº 14



Vista do corredor do imóvel avaliando.

FOTO nº 15



Vista do segundo dormitório do imóvel avaliando.

FOTO nº 16




Outra vista do segundo dormitório da unidade avaliada.

FOTO nº 17



Detalhe do teto do segundo dormitório do imóvel avaliando.

FOTO nº 18




Vista do terceiro dormitório do imóvel avaliando.

FOTO nº 19



Detalhe da construção do imóvel avaliando.

FOTO nº 20



Vista do banheiro externo do imóvel avaliando.