



Consulta Recall

Dados do veículo

Placa: JKD1549

Código RENAVAL: 00468370757

Recalls pendentes

Identificador do Recall ↕	Descrição ↕	Data do Registro ↕
9BD2018017-Recall Airbag Takata . CHAMADO URGENTE . Serviço gratuito, rápido e fácil agendamento na rede FIAT. Desconsiderar caso tenha realizado.	Verificacao e, se necessario, a substituicao do airbag. Em caso de acidente, pode provocar ferimentos graves ou ate fatais. O risco aumenta com a idade do veiculo. Sugerimos que suspenda o uso do veiculo ate que possa atender a convocacao do recall.	19/12/2020

