

ANEXO VIII - RECIBO DE ENTREGA/RECOLHIMENTO DE BENS

PROCESSO SEI	BEM	PROCESSO JUDICIAL	VARA	COMARCA	POLÍCIA APREENSORA
08129.014395/202398	<p>Espécie: PASSAGEIRO /</p> <p>Marca: GM / Modelo: VECTRA GLS / Placa: MZE0405 / UF: PB /</p> <p>Município: Solânea / Ano fabricação: 1998 / Ano modelo: 1998 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BGJK19HWVB559164 / Motor: JU0002167 / RENAVALAM: 00697136116</p>	0088563-67.2012.8.15.2002	VARA DE	JOAO PESSOA - PB	PC

Por meio deste recibo, eu, CLEBER DA SILVA MELO Leiloeiro Público Oficial contratado pela SENAD pelo instrumento contratual n°40/2023, atesto que recolhi o veículo supramencionado do pátio localizado em João Pessoa / PB no Depósito Judicial da Capital, cuja responsabilidade encontrava-se a cargo Órgão da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, com destino ao pátio de minha responsabilidade, localizado em Br 101, Km 32,2 - Manguiinhos, Bayeux- PB com objetivo de armazená-los e separá-los em lotes a serem leiloados, nos moldes previstos no referido contrato.

Nota: o recibo poderá ser assinado por representante legalmente constituído mediante procuração dada pelo leiloeiro.

<p><i>Hélio Alves de Azevêdo</i> Hélio Alves de Azevêdo Chefe da Seção de Depósito Público Matr. nº 75695</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Bayeux-PB 27 de Maio de 2024</p>
Assinatura do Responsável pelo Pátio	Assinatura do Leiloeiro

ANEXO IX - FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF:														
PATIO ORIGEM:						DATA INSPEÇÃO:								
CHASSI: 9BGJK19HWV35159164			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL: GASOLINA GNV					
MARCA: CHEVROLET		MODELO/TIPO: VECTRA		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: BRANCO		PLACA: MZE-0405						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=Avariado	F=Faltando	OK=Sem Avaria	Ótimo	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO	/			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	/			24	TRIÂNGULO	/		
3	FAROL DIREITO	/			14	PORTA MALAS	/			25	BANCOS DIANTEIROS	/		
4	FAROL ESQUERDO	/			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	/			26	BANCO TRASEIROS	/		
5	PARABRISA DIANTEIRO	/			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	/			27	FORRAÇÃO DO TETO	/		
6	CAPÔ	/			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	/			28	FORRAÇÃO INTERNA	/		
7	TETO	/			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	/			29	PEDAIS	/		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	/			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	/			30	VOLANTE	/		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	/			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	/			31	ALAVANCA DE MARCHAS	/		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	/			21	PARABRISA TRASEIRO	/			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	/		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	/			22	CHAVE DE RODAS	/			33	MOTOR	/		
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO						X	
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO						X	
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO						X	
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO						X	
ESTEPE						X	ESTEPE					X	X	
QUANTIDADE DE CHAVES:		01		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):								
DATA: 27/05/2024														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Hélio Alys de Azevêdo Chefe da Seção de Depósito Público Matr. 473.693-3 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								