


ANEXO IX - FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PB</b>																	
PÁTIO ORIGEM:						DATA INSPEÇÃO:											
CHASSI:			<b>WVJDB42H4EA0J9485</b>			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL: <b>DIESEL</b>					
MARCA: <b>VOLKSWAGEN</b>			MODELO/TIPO: <b>Amarek CO 4x4 Taim</b>			ANO FABRICAÇÃO: <b>2013</b>			COR: <b>Branca</b>			PLACA: <b>NQD-5031</b>					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		<input checked="" type="checkbox"/> BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1			<input checked="" type="checkbox"/>	12			<input checked="" type="checkbox"/>	23							<input checked="" type="checkbox"/>		
2			<input checked="" type="checkbox"/>	13			<input checked="" type="checkbox"/>	24							<input checked="" type="checkbox"/>		
3			<input checked="" type="checkbox"/>	14			<input checked="" type="checkbox"/>	25							<input checked="" type="checkbox"/>		
4			<input checked="" type="checkbox"/>	15			<input checked="" type="checkbox"/>	26							<input checked="" type="checkbox"/>		
5			<input checked="" type="checkbox"/>	16			<input checked="" type="checkbox"/>	27							<input checked="" type="checkbox"/>		
6			<input checked="" type="checkbox"/>	17			<input checked="" type="checkbox"/>	28							<input checked="" type="checkbox"/>		
7			<input checked="" type="checkbox"/>	18			<input checked="" type="checkbox"/>	29							<input checked="" type="checkbox"/>		
8			<input checked="" type="checkbox"/>	19			<input checked="" type="checkbox"/>	30							<input checked="" type="checkbox"/>		
9			<input checked="" type="checkbox"/>	20			<input checked="" type="checkbox"/>	31							<input checked="" type="checkbox"/>		
10			<input checked="" type="checkbox"/>	21			<input checked="" type="checkbox"/>	32							<input checked="" type="checkbox"/>		
11			<input checked="" type="checkbox"/>	22			<input checked="" type="checkbox"/>	33							<input checked="" type="checkbox"/>		
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA						
DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>						
DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>						
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES:				EXISTE CRV: <b>nao</b>				CRLV (ANO):									
DATA:																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO   <b>Cleber Melo</b> Leiloeiro Oficial JUCEP-007						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											