

Dados Principais

Tipo Operação Coleta	Data/Hora Início 20/04/2026 14:52:56		
Veículo YARIS	PLACA QLJ1105		
Vistoriador AL TRANSPORTES	Cliente PB	Email do Cliente altransportesmcz@gmail.com	
Ano 2019	Cor BRANCO	Destino Entrega PB	Pertences Retirados Sim
Telefone do cliente	Km Odometro 0 Km	Situação do Veículo SUJO	
Pneu Dianteiro Esquerdo Regular - Beeze	Pneu Dianteiro Direito Regular - Beeze	Pneu Traseiro Esquerdo Regular - Beeze	Pneu Traseiro Direito Regular - Beeze
Pneu Estepe Regular - NÃO TEM			
Observacao			
Observação Coleta			
Coordenada Inicial -9.6657164, -35.7244705		Coordenada Final -9.6657164, -35.7244705	
Endereço Inicial Avenida Comendador Leao 550, Maceio - Nordeste, 57025-000, Brasil		Endereço Final Avenida Comendador Leao 550, Maceio - Nordeste, 57025-000, Brasil	

Questionário: UTILITARIO

Grupo - Checklist

 Chave Reserva	 Documentos	 Chave do veículo
 Manual	 Rádio	 Rádio Central Multimídia
 Tapetes	 Extintor	 Antena
 Calota	 Rodas de Ferro	 Rodas de liga leve

 Estepe	 Macaco	 Triângulo
 Chave de Roda	 Proteção Santo Antônio	 Capota Marítima

Fotos da Coleta

Legenda avarias:

A Amassado **F** Falta **P** Pique **Q** Quebrado **R** Riscado **T** Trincado

1/10 - FRENTE



2/10 - LATERAL DIANTEIRA DIREITA



3/10 - LATERAL TRASEIRA DIREITA



4/10 - TRASEIRA



5/10 - ESTEPE



6/10 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



7/10 - LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA




8/10 - DOCUMENTOS





Assinatura Responsável

Assinatura Vistoriador



Nome :
RG:
Telefone:

Vistoriador: AL TRANSPORTES



Valide seu PDF com o código **4F1616CA** em <https://validador.vexsoft.com.br>