

LAUDO DE VISTORIA/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - AUTOMÓVEL, UTILITÁRIO E CAMINHONETE.

Empres.: LAUDO DE VISTORIA Tipo de Laudo de Vistoria: Inicial ( ) Prévia ( ) Remoção ( ) Entrada (X) Final ( )

Patrimônio: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Vistoriador: \_\_\_\_\_

Marca: FIAT Veículo: STRADA CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO

Chassi: 00052005573023461

Nº Motor: \_\_\_\_\_

Ano/Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: PUP-2166

Cor: BRANCA

Cidade da Remoção: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Quilometragem: 152.065

Combustível: Alcool ( ) Gasolina ( ) Diesel ( ) Gás ( ) Flex (X) Elétrico ( )

Cidade do emplacamento: \_\_\_\_\_

Chave: Comum ( ) Canivete (X) Cartão ( ) Presencial ( )

ESTADO GERAL DO VEÍCULO

Bom ( ) Regular (X) Ruim ( ) Sinistro ( ) Sucata ( ) Desmontado ( ) Quilado ( )

Documento original: Sim (X) Não ( )

DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO

DUT ( ) CRV ( ) CRV (X) Recibo ( ) Auto de Busca e Apreensão ( ) Manual ( ) Termo de Entrega Amigável ( )

Descrição	B - Bom	RL - regular	CONDIÇÕES DO VEÍCULO		NH - Não Há
			DF - Danificado	ST - Sem teste	
1			39		78
2					79
3					80
4					81
5					82
6					83
7					84
8					85
9					86
10					87
11					88
12					89
13					90
14					91
15					92
16					93
17					94
18					95
19					96
20					97
21					98
22					99
23					100
<b>LATERAL DIREITA</b>					
24			61		101
25			62		102
26			63		103
27			64		104
28			65		105
29			66		106
30			67		107
31			68		108
<b>LATERAL ESQUERDA</b>					
32			70		109
33			71		110
34			72		111
35			73		112
36			74		113
37			75		114
38			76		115
39			77		116

ACESSÓRIOS

97 Sensor de Ré

98 Caixa Salada/Bazuca

99 Kit Gás

100 Engate

101 Disqueteira

102 Trava Elétrica (X) Sim ( ) Não

103 Cornetas ( ) Sim ( ) Não

104 Caixa Selada ( ) Sim ( ) Não

105 Rádio ( ) DVD (X) D ( ) Mult.

106 Alto falante QUANT ( ) Marca: \_\_\_\_\_

107 Mod. De Potência QUANT ( )

PNEUS

108 Pneu D. Direito MARCA: BRUNO

109 Pneu D. Esquerdo MARCA: BRUNO

110 Pneu T. Direito MARCA: BRUNO

111 Pneu T. Esquerdo MARCA: BRUNO

112 Estepe MARCA: \_\_\_\_\_

113 Roda D. Dir ( ) Liga (X) Aço ( ) Galot

114 Roda D. Esq ( ) Liga (X) Aço ( ) Galot

115 Roda T. Dir ( ) Liga (X) Aço ( ) Galot

116 Roda T. Esq ( ) Liga (X) Aço ( ) Galot

TRANSPORADORA

Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.

Nome: SAVIA

RG: 3410121

CPF: 03556409900

Data: 25/12/21

ASSINATURACARIMBO

Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.

Nome: SAVIA

RG: 3410121

CPF: 03556409900

Data: 25/12/21

ASSINATURACARIMBO

LAUDO DE VISTORIA/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - AUTOMÓVEL, UTILITÁRIO E CAMINHONETE.

Tipo de Laudo de Vistoria: Inicial ( ) Prévía ( ) Remoção ( ) Entrada ( ) Final ( )

Empresa: RS Patrimônio: 630-471 Data: 02-12-21 Visto por: M. Alves

Marca: Fiat Veículo: Strada Ano/Modelo: 2011 Cód. Quilométrico: P. 504

Chassi: 000 Nº Motor: 000 Placa: 7166 Cartão: Cartão

Combustível: Álcool ( ) Gasolina ( ) Diesel ( ) Gas ( ) Flex ( )

Chave: Comum ( ) Canivete ( )

Cidade da Remoção: \_\_\_\_\_ Cidade do emplacamento: \_\_\_\_\_

**ESTADO GERAL DO VEÍCULO**

Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Sinistro ( ) Sucata ( ) Desmontado ( ) Queimado ( )

OBS.: \_\_\_\_\_

**DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO**

Documento original: Sim ( ) Não ( )

DUT ( ) CRV ( ) CRLV ( ) Recibo ( ) Auto de Busca e Apreensão ( ) Manual ( ) Tente de Entrega Amigável ( )

CONDIÇÕES DO VEÍCULO			NH - Não Há	
Descrição	B - Bom	RL - regular	DF - Danificado	ST - Sem teste
<b>DIANTEIRA/TRASEIRA</b>				
1 Capô	B	RF		NH
2 Farol Dianteiro Direito	B	B		NH
3 Farol Dianteiro Esquerdo	B	B		NH
4 Farol de Miha	NH	NH		NH
5 Farol de Neblina	NH	NH		NH
6 Farol de Xenon	NH	NH		NH
7 Grade	B	B		NH
8 Lanterna Traseira Direita	B	B		NH
9 Lanterna Traseira Esquerda	B	B		NH
10 Limpador p/Brisa	B	B		NH
11 Limpador Traseiro	NH	NH		NH
12 Para-brisa	NH	NH		NH
13 Para-choque Dianteiro	B	B		NH
14 Para-choque Traseiro	B	B		NH
15 Placa Dianteira ( ) Sim ( ) Não	B	B		NH
16 Placa Dianteira ( ) Sim ( ) Não	B	B		NH
17 Quebra Vento	NH	NH		NH
18 Teto ( ) Simples ( ) Solar ( ) Panor	B	B		NH
19 Tampa do Combustível	B	B		NH
20 Tampa do Porta Mala	B	B		NH
21 Vidro do Porta Mala	B	B		NH
22 Vidros Elét. ( ) Diant. ( ) Tras.	B	B		NH
23 Vidros Vigias	B	B		NH
<b>LATERAL DIREITA</b>				
24 Maçaneta	B	B		NH
25 Para-lama dianteiro	B	B		NH
26 Para-lama traseiro	B	B		NH
27 Porta Dianteira	B	B		NH
28 Porta Traseira	NH	NH		NH
29 Retrovisor ( ) Elet. ( ) Manual	B	B		NH
30 Vidro Dianteiro Direito	B	B		NH
31 Vidro Traseiro Direito	NH	NH		NH
<b>LATERAL ESQUERDA</b>				
32 Maçaneta	B	B		NH
33 Para-lama dianteiro	B	B		NH
34 Para-lama traseiro	B	B		NH
35 Porta Dianteira	B	B		NH
36 Porta Traseira	NH	NH		NH
37 Retrovisor ( ) Elet. ( ) Manual	B	B		NH
38 Vidro Dianteiro Esquerdo	B	B		NH

**AVALIADOR**

Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.

Nome: [Assinatura] Data: \_\_\_\_\_

**ASSINATURA/CARIMBO**

**TRANSPORTADOR**

Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.

Nome: [Assinatura] Data: \_\_\_\_\_

**ASSINATURA/CARIMBO**

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente por erro de necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##