



LAUDO DE VISTORIA/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - AUTOMÓVEL, UTILITÁRIO E CAMINHONETE.

Tipo de Laudo de Vistoria: Inicial () Prévia () Remoção () Entrada () Final (X)					
Empresa:	Patrimônio:	Data:	Vistoriador:		
CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO					
Marca: <i>Nissan</i>	Veículo: <i>Civiva</i>	Ano/Modelo: <i>2010/2011</i>	Cor: <i>Prata</i>		
Chassi: <i>940TAF11087595636</i>	Nº Motor: <i>—</i>	Placa: <i>H01-7626</i>	Quilometragem:		
Combustível: Alcool () Gasolina () Diesel () Gás () Flex (X)		Chave: Comum (X) Canivete () Cartão ()			
Cidade da Remoção:		Cidade do emplacamento:			
ESTADO GERAL DO VEÍCULO					
Bom () Regular () Ruim (X) Sinistro () Sucata () Desmontado () Queimado ()					
OBS.:					
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO					
Documento original: Sim () Não ()		DUT () CRV () CRLV () Recibo () Auto de Busca e Apreensão () Manual () Termo de Entrega Amigável ()			
CONDIÇÕES DO VEÍCULO					
Descrição	B - Bom	RL - regular	DF - Danificado	ST - Sem teste	NH - Não Há
DIANTEIRA/TRASEIRA					
1	Capô	DF	39	Vidro Traseiro Esquerdo	B 78
2	Farol Dianteiro Direito	DF	40	INTERNO	79
3	Farol Dianteiro Esquerdo	DF	41	AirBag () Simples () Lat. () Duplo	N 80
4	Farol de Miha	N	42	Antena	B 81
5	Farol de Neblina	N	43	Ar Condicionado	ST 82
6	Farol de Xenon	N	44	Bancos () Couro (X) Tecido	RL 83
7	Grade	DF	45	Chave de Roda	N 84
8	Lanterna Traseira Direita	B	46	Cintos de Segurança	N 85
9	Lanterna Traseira Esquerda	DF	47	Extintor	N 86
10	Limpador p/Brisa	RL	48	Forrações () Couro (X) Tecido	B 87
11	Limpador Traseiro	N	49	Luz Teto	ST 88
12	Para-brisa	RL	50	Macaco	B 89
13	Para-choque Dianteiro	DF	51	Maq. Vidro Elétrico	ST 90
14	Para-choque Traseiro	DF	52	Quebra Sol	B 91
15	Placa Dianteira () Sim () Não	DF	53	Painel de Instrumentos	ST 92
16	Placa Dianteira () Sim () Não	DF	54	Forrações () Couro (X) Tecido	B 93
17	Quebra Vento	N	55	Tapete Dianteiro QUANT:	B 94
18	Teto () Simples () Solar () Panor	RL	56	Tapete Traseiro QUANT:	B 95
19	Tampa do Combustível	B	57	Teto () Simples () Panor. () Solar	B 96
20	Tampa do Porta Mala	DF	58	Triângulo	RL
21	Vidro do Porta Mala	DF	59	Direção () Hidráulica () Elétrica	N 97
22	Vidros Elét. () Diant. (X) Tras.	ST	60	Volante	DF 98
23	Vidros Vigias	N	61	MECÂNICA	99
LATERAL DIREITA					
24	Maçaneta	B	62	Alternador	ST 100
25	Para-lama dianteiro	DF	63	Bateria - Marca: <i>Motocredit</i>	ST 101
26	Para-lama traseiro	B	64	Bico Injetor	N 102
27	Porta Dianteira	DF	65	Bomba Injetora	N 103
28	Porta Traseira	DF	66	Bomba de Combustível	ST 104
29	Retrovisor () Elet. (X) Manual	B	67	Bomba d'água	ST 105
30	Vidro Dianteiro Direito	B	68	Caixa de Marcha	B 106
31	Vidro Traseiro Direito	B	69	Caixa de Marcha () Automát. (X) Manual	B 107
LATERAL ESQUERDA					
32	Maçaneta	B	70	Câmbio	B
33	Para-lama dianteiro	DF	71	Carburador	N
34	Para-lama traseiro	B	72	Cartar	B
35	Porta Dianteira	DF	73	Caixa de Direção	ST 108
36	Porta Traseira	DF	74	Catalisador	ST 109
37	Retrovisor () Elet. (X) Manual	B	75	Central Eletrônica	ST 110
38	Vidro Dianteiro Esquerdo	B	76	Compressor (Ar Condicionado)	ST 111
			77	Bobina QUANT:	ST 112
				Diferencial	N 113
				Direção Hidráulica	N 114
					N 115
					N 116
AVALIADOR			OBSERVAÇÕES:		
Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.					
Nome: <i>J. S. S. S. S.</i>					
RG: <i>3400121</i> CPF: <i>093586444-00</i>					
Data: <i>12/01/22</i>					
ASSINATURA/CARIMBO			TRANSPORTADORA		
			Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.		
			Nome: _____		
			RG: _____ CPF: _____		
			Data: _____ ASSINATURA/CARIMBO		

LAUDO DE VISTORIA/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - AUTOMÓVEL, UTILITÁRIO E CAMINHONETE.

Tipo de Laudo de Vistoria: Inicial () Prévia () Remoção () Entrada () Final ()

Empresa: RS Patrimônio: 472140 Data: 20-12-21 Matheus
CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO
 Marca: Nissan Veículo: Pinina Ano/Modelo: Prata
 Chassi: NH Nº Motor: 401 Placa: 7626
 Combustível: Alcool () Gasolina () Diesel () Gás () Flex () Chave: Comum () Caniveta () Cartão ()
 Cidade da Remoção: _____ Cidade do emplacamento: _____

ESTADO GERAL DO VEÍCULO
 Bom () Regular () Ruim () Sinistro () Sucata () Desmontado () Queimado ()
 OBS: _____

DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO
 Documento original: Sim () Não () DUT () CRV () CRLV () Recibo () Auto de Busca e Apreensão () Manual () Documento de Entrada Amigável ()

CONDICÕES DO VEÍCULO					
Descrição	B - Bom	RL - regular	DF - Danificado	ST - Sem teste	NH - Não há
DIANTEIRA/TRASEIRA					
1	Capô	DE	39 Vidro Traseiro Esquerdo	B	78 Distribuidor
2	Farol Dianteiro Direito	B	INTERNO		
3	Farol Dianteiro Esquerdo	B	40 AirBag () Simples () Lat. () Duplo	ST	79 Escapamento
4	Farol de Miúda	NA	41 Antena	B	80 Fluxo de Ar
5	Farol de Nebulina	NA	42 Ar Condicionado	ST	81 Freios
6	Farol de Xenon	NA	43 Bancos () Couro () Tecido	B	82 Hidráulico
7	Grade	DE	44 Chave de Roda	NA	83 Injeção
8	Lanterna Traseira Direita	B	45 Cintos de Segurança	B	84 Módulo de Injeção
9	Lanterna Traseira Esquerda	B	46 Extintor	B	85 Motor de Ar Condicionado
10	Limpador p/Brisa	B	47 Forrações () Couro () Tecido	B	86 Radiador
11	Limpador Traseiro	DE	48 Luz Teto	B	87 Roda
12	Para-brisa	B	49 Macaco	B	88 Radiador
13	Para-choque Dianteiro	DE	50 Maq. Vidro Elétrico	B	89 Radiador (Ar Condicionado)
14	Para-choque Traseiro	DE	51 Quebra Sol	B	90 Relés e Fusíveis
15	Placa Dianteira () Sim () Não	B	52 Painel de instrumentos	B	91 Suspensão Dianteira
16	Placa Dianteira () Sim () Não	DE	53 Forrações () Couro () Tecido	B	92 Suspensão Dianteira
17	Quebra Vento	NA	54 Tapete Dianteiro QUANT: 2	B	93 Suspensão Traseira
18	Teto () Simples () Solar () Panor	B	55 Tapete Traseiro QUANT: 2	B	94 Suspensão Dianteira
19	Tampa do Combustível	B	56 Teto () Simples () Panor. () Solar	B	95 Tampa de Reservatório
20	Tampa do Porta Mala	DE	57 Triângulo	B	96 Têxtil
21	Vidro do Porta Mala	DE	58 Direção () Hidráulica () Elétrica	ST	97 Sensor de Parada
22	Vidros Elét. () Diant. () Tras.	ST	59 Volante	DE	98 Caixa Selada
23	Vidros Vigias	B	MECÂNICA		
24	Maçaneta	B	60 Alternador	ST	99 Kit Gás
25	Para-lama dianteiro	DE	61 Bateria - Marca: <u>ORIG</u>	ST	100 Engate
26	Para-lama traseiro	B	62 Bico Injetor	ST	101 Disquete
27	Porta Dianteira	DE	63 Bomba Injetora	ST	102 Trava Elétrica
28	Porta Traseira	DE	64 Bomba de Combustível	ST	103 Cornetas
29	Retrovisor () Elet. () Manual	ST	65 Bomba d'água	ST	104 Caixa Selada
30	Vidro Dianteiro Direito	B	66 Caixa de Marcha	ST	105 Rádio () DVC () DCD ()
31	Vidro Traseiro Direito	B	67 Câmbio () Automát. () Manual	ST	106 Alto falante QUANT: 4
32	Maçaneta	B	68 Carburador	ST	107 Mod. De Potência QUANT: 1
33	Para-lama dianteiro	DE	69 Carter	B	108 Pneu D. Direita
34	Para-lama traseiro	DE	70 Caixa de Direção	ST	109 Pneu D. Esquerda
35	Porta Dianteira	DE	71 Catalisador	ST	110 Pneu T. Direita
36	Porta Traseira	DE	72 Central Eletrônica	ST	111 Pneu T. Esquerda
37	Retrovisor () Elet. () Manual	ST	73 Compressor (Ar Condicionado)	ST	112 Estepe
38	Vidro Dianteiro Esquerdo	B	74 Cabos de vela - QUANT: 4	ST	113 Roda D. Dir. () Liga. () Calot
			75 Bobina QUANT: 1	ST	114 Roda T. Dir. () Liga. () Calot
			76 Diferencial	NA	115 Roda T. Esq. () Liga. () Calot
			77 Direção Hidráulica	ST	116 Roda T. Esq. () Liga. () Calot

AVALIADOR

Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.

Nome: Matheus Miranda
 RG: 10209440 CPF: 000.000.000-00
 Data: 20/12/21 ASSINATURA/CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

Declaro estar de acordo com o preenchimento do Laudo de Vistoria.

Nome: Matheus Miranda
 RG: 10209440 CPF: 000.000.000-00
 Data: 20/12/21 ASSINATURA/CARIMBO

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente por você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.