



LAUDO DE VISTORIA





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	253		PÁTIO GRECCO		
PLACA:	EVM3D76		UF:	SP	
MARCA/MOD:	GM/AGILE LT		MUNICÍPIO:	MAUA	
ANO FAB/MOD	2011	2011	COR:	VERMELHA	29/07/2024
RENAVAM:	00332170268	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	FLEX
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: VEÍCULO CONSERVADO (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS ANTONIO PEREIRA	CPF/CNPJ: 028.688.088-16

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	8AGCB48X0BR227640	MOTOR	U55114740	ORIGINAL
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AVALIAÇÃO	R\$ 10.000,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr.
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340508