

Validação sujeita à análise do Detran-SP.

Página 1 de 1

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057859800-04/2025**DATA/HORA :** 06/03/2025 18:07**VALIDADE DO LAUDO:**

02/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA**CPF/CNPJ:** 33.066.952/0001-67**MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO**UF:** RIO DE JANEIRO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: LUX6949**MARCA/MODELO:** GOL 1.0**COR:** BRANCA**ANO FAB:** 2006**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2006**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 72**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 999**PBT:** 0.0

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: BNW101673**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BWCA05W86T169607

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA

ECV N°:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 05/03/2025 - 11:11:37
LATITUDE: -23.4823901 LONGITUDE: -46.3609097

TRASEIRA

ECV N°:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 05/03/2025 - 11:13:43
LATITUDE: -23.4822828 LONGITUDE: -46.3609685

HODÔMETRO

ECV N°:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 05/03/2025 - 11:12:45
LATITUDE: -23.4822677 LONGITUDE: -46.3610102

LACRE

ECV N°:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 05/03/2025 - 11:14:07
LATITUDE: -23.4822698 LONGITUDE: -46.3609592

CHASSI

ECV N°:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 05/03/2025 - 11:15:34
LATITUDE: -23.4822605 LONGITUDE: -46.3609648

MOTOR

ECV N°:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 05/03/2025 - 11:21:11
LATITUDE: -23.4822604 LONGITUDE: -46.3609598

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.4823/-46.3609