



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	354		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	CLD6099		UF:	SP	
MARCA/MOD:	GM/VECTRA GLS		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1998	1998	COR:	AZUL	21/12/2024
RENAVAM:	00702946729	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA-GNV
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: SHEILA APARECIDA SILVA SANTOS	CPF/CNPJ: 327.002.558-01

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BGJK19HWWB577541	MOTOR	JU0017864	ORIGINAL
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	R\$ 800,00	

NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CREA: 5009340308