

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057782320-50/2025**DATA/HORA :** 27/02/2025 17:56**VALIDADE DO LAUDO:** 26/08/2025**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:** THAMIRYS JACYARA DA COSTA SANT**CPF/CNPJ:** 457.815.488-23**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** EXE0296**MARCA/MODELO:** LEAD 110**COR:** ROSA**ANO FAB:** 2011**TIPO DE VEÍCULO:** MOTONETA**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2011**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 2**POTÊNCIA:** 0**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 108**PBT:** 0.28**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** JF25EB003586**KM:** 26748**Nº CHASSI:** 9C2JF2500BR003586**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 25/02/2025 - 09:57:40
LATITUDE: -23.5187223 LONGITUDE: -46.3783936

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 25/02/2025 - 09:56:18
LATITUDE: -23.518746 LONGITUDE: -46.3784031

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 25/02/2025 - 09:57:01
LATITUDE: -23.5187457 LONGITUDE: -46.3784027

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 25/02/2025 - 09:56:34
LATITUDE: -23.5187463 LONGITUDE: -46.3784009

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 25/02/2025 - 09:58:38
LATITUDE: -23.5187487 LONGITUDE: -46.3784065

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 25/02/2025 - 09:58:14
LATITUDE: -23.5187204 LONGITUDE: -46.3783911

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** MATHEUS DOS SANTOS FARIAS**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5187/-46.3784