

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP058014511-56/2025**DATA/HORA :** 14/03/2025 16:04**VALIDADE DO LAUDO:**

10/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: GOBBE COMERCIO DE VEICULOS EIR**CPF/CNPJ:** 11.012.122/0001-14**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: PEO0C42**MARCA/MODELO:** FOX 1.6 PRIME GII**COR:** BRANCA**ANO FAB:** 2010**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEIL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2011**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 104**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.19**CILINDRADA:** 1598**PBT:** 0.15

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: CCR973487**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BWAB45Z9B4131068

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:07:57
LATITUDE: -23.5188102 LONGITUDE: -46.3786874

TRASEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:08:38
LATITUDE: -23.5188102 LONGITUDE: -46.3786874

HODÔMETRO




ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:08:12
LATITUDE: -23.5188102 LONGITUDE: -46.3786874

LACRE



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:09:18
LATITUDE: -23.5188102 LONGITUDE: -46.3786874

CHASSI



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:10:50
LATITUDE: -23.5188102 LONGITUDE: -46.3786805

MOTOR



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:07:07
LATITUDE: -23.5188483 LONGITUDE: -46.3786723

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5188/-46.3787

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.