

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057859135-96/2025**DATA/HORA :** 06/03/2025 17:37**VALIDADE DO LAUDO:**

02/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA**CPF/CNPJ:** 553.625.238-05**MUNICÍPIO:** FERRAZ DE VASCONCELOS**UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: DZX7D45**MARCA/MODELO:** PALIO FIRE FLEX**COR:** AZUL**ANO FAB:** 2007**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEIL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2008**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 66**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 2.2**CILINDRADA:** 1000**PBT:** 0.0

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: 178F10117770930**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BD17164G85084811

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 11:21:55
LATITUDE: -23.519373 LONGITUDE: -46.3780243

TRASEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 11:24:09
LATITUDE: -23.5194154 LONGITUDE: -46.3779267

HODÔMETRO



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 11:23:44
LATITUDE: -23.5193189 LONGITUDE: -46.3779748

LACRE



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 11:24:22
LATITUDE: -23.5194095 LONGITUDE: -46.3779537

CHASSI



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 11:24:48
LATITUDE: -23.5193977 LONGITUDE: -46.3779623

MOTOR



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 11:23:14
LATITUDE: -23.5193339 LONGITUDE: -46.3779393

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** VINICIUS RUAN DOS SANTOS ARAUJO**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5193/-46.3779

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.