

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP058012769-95/2025**DATA/HORA :** 14/03/2025 15:29**VALIDADE DO LAUDO:** 10/09/2025**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:** MARCOS ROBERTO MENDES DE OLIVE**CPF/CNPJ:** 121.395.498-30**MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** BSU3814**MARCA/MODELO:** UNO ELETRONIC**COR:** VERDE**ANO FAB:** 1993**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEIL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 1994**TIPO DE CARROCERIA:** NÃO APLICÁVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 56**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 0**PBT:** 0.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** 3841981**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BD146000P5123941**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 13/03/2025 - 09:59:09
LATITUDE: -23.519207 LONGITUDE: -46.3773619

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 13/03/2025 - 09:59:40
LATITUDE: -23.5196195 LONGITUDE: -46.3773612

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 13/03/2025 - 10:02:24
LATITUDE: -23.5196188 LONGITUDE: -46.3773798

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 13/03/2025 - 10:00:10
LATITUDE: -23.5196245 LONGITUDE: -46.3774177

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 13/03/2025 - 10:05:03
LATITUDE: -23.5196558 LONGITUDE: -46.3774342

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 13/03/2025 - 10:04:38
LATITUDE: -23.5196351 LONGITUDE: -46.3774262

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5197/-46.3773**MOTIVO DA REPROVA:** Dados inconsistentes com o cadastro no Detran