



LAUDO DE VISTORIA






DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	154		RECUPER - FERRAZ DE VASCONCELOS		
PLACA:	OIW8I65		UF:	SP	
MARCA/MOD:	GM/ONIX 1.0MT LT		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	2012	2013	COR:	BRANCA	13/01/2024
RENAVAM:	00501217274	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	FLEX
NUMERAÇÃO DE CRLV:			TIPO DE VEÍCULO	CARROS	
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: DANIELLA BONIFACIO	CPF/CNPJ: 385.027.948-09

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BGKS48B0DG189039	MOTOR	CGX006555	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 1.200,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308