

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057859281-92/2025**DATA/HORA :** 06/03/2025 17:43**VALIDADE DO LAUDO:**

02/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** MARIA APARECIDA FERREIRA**CPF/CNPJ:** 334.354.644-53**MUNICÍPIO:** OLINDA**UF:** PERNAMBUCO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** PGJ0337**MARCA/MODELO:** SANDERO EXP1016V**COR:** PRATA**ANO FAB:** 2012**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2012**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 77**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 2.3**CILINDRADA:** 998**PBT:** 1.47**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** D4DH760Q235733**KM:** 0**Nº CHASSI:** 93YBSR7RHCJ379163**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 15:29:03
LATITUDE: -23.5194015 LONGITUDE: -46.3774907

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 15:34:48
LATITUDE: -23.5194038 LONGITUDE: -46.3774736

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 15:34:23
LATITUDE: -23.5194066 LONGITUDE: -46.3774762

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 15:35:23
LATITUDE: -23.5194011 LONGITUDE: -46.377497

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 15:32:13
LATITUDE: -23.5193993 LONGITUDE: -46.377546

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 15:33:03
LATITUDE: -23.5193983 LONGITUDE: -46.3774575

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** MATHEUS DOS SANTOS FARIAS**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5194/-46.3774