

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057781928-30/2025**DATA/HORA :** 27/02/2025 17:39**VALIDADE DO LAUDO:** 26/08/2025**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:** SHEILA DOS ANJOS LIMA**CPF/CNPJ:** 385.493.498-01**MUNICÍPIO:** OSASCO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** DME2A34**MARCA/MODELO:** C3 GLX 14 FLEX**COR:** CINZA**ANO FAB:** 2006**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2006**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 82**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 1360**PBT:** 0.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** KFV10DBS5PSA0002862**KM:** 0**Nº CHASSI:** 935FCKFV86B742022**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 26/02/2025 - 15:16:20
LATITUDE: -23.519135 LONGITUDE: -46.3781397

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 26/02/2025 - 15:11:34
LATITUDE: -23.519077 LONGITUDE: -46.3781704

HODÔMETRO


ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 26/02/2025 - 15:12:13
LATITUDE: -23.519077 LONGITUDE: -46.3781635

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 26/02/2025 - 15:10:57
LATITUDE: -23.519077 LONGITUDE: -46.3781704

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 26/02/2025 - 15:13:49
LATITUDE: -23.5191704 LONGITUDE: -46.3781121

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 26/02/2025 - 15:14:53
LATITUDE: -23.519077 LONGITUDE: -46.3781172

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** cristiano pereira cupertino**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.519/-46.3781

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.