

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP058012196-88/2025**DATA/HORA :** 14/03/2025 15:18**VALIDADE DO LAUDO:**

10/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: MARCOS ALEXANDRE BARROS SOARES**CPF/CNPJ:** 377.636.728-89**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: DZZ0F14**MARCA/MODELO:** RENAULT CLIO CAM 10H3P**COR:** PRATA**ANO FAB:** 2008**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2009**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 76**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 2.15**CILINDRADA:** 999**PBT:** 1.35

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: D4DG752Q052548**KM:** 0**Nº CHASSI:** 8A1CB8B059L073170

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº: 9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 12/03/2025 - 13:33:40
LATITUDE: -23.5194287 LONGITUDE: -46.3780136

TRASEIRA



ECV Nº: 9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 12/03/2025 - 13:32:23
LATITUDE: -23.5195 LONGITUDE: -46.3779924

HODÔMETRO



ECV Nº: 9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 12/03/2025 - 13:34:03
LATITUDE: -23.5194502 LONGITUDE: -46.3780094

LACRE



ECV Nº: 9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 12/03/2025 - 13:33:01
LATITUDE: -23.5194967 LONGITUDE: -46.3779971

CHASSI



ECV Nº: 9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 12/03/2025 - 13:37:38
LATITUDE: -23.5194498 LONGITUDE: -46.3780096

MOTOR



ECV Nº: 9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 12/03/2025 - 13:40:04
LATITUDE: -23.5194498 LONGITUDE: -46.3780096

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5195/-46.378

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.