

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP058012684-68/2025**DATA/HORA :** 14/03/2025 15:28**VALIDADE DO LAUDO:**

10/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** CINTIA APARECIDA SILLAS DA SIL**CPF/CNPJ:** 26.962.022/0001-26**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** EAZ9579**MARCA/MODELO:** KIA PICANTO EX 1.0L**COR:** VERMELHA**ANO FAB:** 2007**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2008**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 61**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 1.35**CILINDRADA:** 9990**PBT:** 1.35**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** G4HE7299581**KM:** 0**Nº CHASSI:** KNABA24428T488142**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 09:55:01
LATITUDE: -23.5188542 LONGITUDE: -46.3787728

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 09:56:29
LATITUDE: -23.5187776 LONGITUDE: -46.3787521

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 09:56:42
LATITUDE: -23.5188025 LONGITUDE: -46.3787579

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 09:56:04
LATITUDE: -23.5187975 LONGITUDE: -46.3787773

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 09:55:32
LATITUDE: -23.518825 LONGITUDE: -46.3787736

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 14/03/2025 - 10:03:45
LATITUDE: -23.5188437 LONGITUDE: -46.3787773

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:**

301931

NOME DO VISTORIADOR: VINICIUS RUAN DOS SANTOS ARAUJO**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5188/-46.3787

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.