

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** **SP058012472-07/2025****DATA/HORA :** 14/03/2025 15:23**VALIDADE DO LAUDO:**

10/09/2025

ITENS REPROVADOS

Nº	Item Observado	Condição
1	Chassi	
6	Chapa suporte da numeração - Mera	Apresenta oxidação/corrosão comprometendo a identificação do veículo