



LAUDO DE VISTORIA





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	390		RECUPER - SOMAR		
PLACA:	CRL4859		UF:	SP	
MARCA/MOD:	GM/CORSA WIND		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1999	2000	COR:	PRATA	02/02/2025
RENAVAM:	00724376518	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:			TIPO DE VEÍCULO		CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE EDIMILSON DA SILVA	CPF/CNPJ: 869.577.914-91

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BGSC08Z0YC101659	MOTOR	NL0000388	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AVALIAÇÃO	R\$ 400,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308