



LAUDO DE VISTORIA





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	399		RECUPER - SOMAR		
PLACA:	ALO6881		UF:	SP	
MARCA/MOD:	GM/CELTA 3 PORTAS		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	2004	2004	COR:	PRATA	11/02/2025
RENAVAM:	00822756579	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 130.147.168-20

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BGRD08X04G165135	MOTOR	7V0016577	ORIGINAL
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 600,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308