

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão

LAUDO Nº: SP057895943-77/2025

DATA/HORA : 09/03/2025 13:10

VALIDADE DO LAUDO:

05/09/2025

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: VICTOR KAYAN DOS SANTOS PAULIN

CPF/CNPJ: 498.160.828-45

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SAO PAULO

## DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: FSD3E75

MARCA/MODELO: CG 160 FAN

COR: PRETA

ANO FAB: 2022

TIPO DE VEÍCULO: MOTOCICLO

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

ANO MOD: 2023

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 2

POTÊNCIA: 0

CAP. CARGA: 0.0

CMT: 0.0

CILINDRADA: 162

PBT: 0.29

## DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: KC22E0P308468

KM: 0

Nº CHASSI: 9C2KC2200PR308026

## FOTOS DO VEÍCULO

## DIANTEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI  
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 09:17:26  
LATITUDE: -23.4889176 LONGITUDE: -46.3649417

## TRASEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI  
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 09:19:14  
LATITUDE: -23.4889341 LONGITUDE: -46.3649562

## HODÔMETRO



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI  
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 09:18:54  
LATITUDE: -23.4889389 LONGITUDE: -46.3649686

## LACRE




ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI  
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 09:17:02  
LATITUDE: -23.4889176 LONGITUDE: -46.3649417

## CHASSI



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI  
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 09:19:40  
LATITUDE: -23.4889337 LONGITUDE: -46.3649612

## MOTOR



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI  
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 09:18:23  
LATITUDE: -23.4889056 LONGITUDE: -46.3649384

## ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: 301931

NOME DO VISTORIADOR: cristiano pereira cupertino

MUNICÍPIO : SAO PAULO

## OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.4889/-46.3649