

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057860077-32/2025**DATA/HORA :** 06/03/2025 18:48**VALIDADE DO LAUDO:**

02/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** CECILIA TAMURA DANTAS FELIX**CPF/CNPJ:** 303.046.868-24**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** CSE6523**MARCA/MODELO:** CORSA WIND**COR:** PRETA**ANO FAB:** 1999**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2000**TIPO DE CARROCERIA:** NÃO APLICÁVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 59**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 0**PBT:** 0.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** NM0001840**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BGSC08Z0YC104375**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 01/03/2025 - 15:22:37
LATTITUDE: -23.4822758 LONGITUDE: -46.3607194

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 01/03/2025 - 15:18:20
LATTITUDE: -23.482327 LONGITUDE: -46.3607299

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 01/03/2025 - 15:21:45
LATTITUDE: -23.4823159 LONGITUDE: -46.3610243

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 01/03/2025 - 15:18:33
LATTITUDE: -23.4822858 LONGITUDE: -46.3607194

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 01/03/2025 - 15:22:10
LATTITUDE: -23.4823046 LONGITUDE: -46.3606569

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 01/03/2025 - 15:21:13
LATTITUDE: -23.4823129 LONGITUDE: -46.3609422

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:**

301931

NOME DO VISTORIADOR: VINICIUS RUAN DOS SANTOS ARAUJO**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.4822/-46.3606