



LAUDO DE VISTORIA






DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	177		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	LCT8922		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/PALIO WEEK 6MARCHAS		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1999	1999	COR:	CINZA	24/02/2024
RENAVAM:	00718571266	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:			TIPO DE VEÍCULO	CARROS	
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: EDNA ANGELICA LEITE DA SILVA	CPF/CNPJ: 392.912.088-76

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BD178836X0879309	MOTOR	178A30115743217	ORIGINAL
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO	AValiação	R\$ 1.000,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308