



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	197		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	CKD6B50		UF:	SP	
MARCA/MOD:	VW/GOL CL 1.6 MI		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1997	1997	COR:	PRATA	03/04/2024
RENAVAM:	00692541047	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE ILDO DA SILVA	CPF/CNPJ: 1485870283

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	8AWZZ377VA910998	MOTOR	UND000319	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 800,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308