



LAUDO DE VISTORIA




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	199		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	DKE8A37		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/PUNTO ELX 1.4		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	2010	2010	COR:	PRETA	08/04/2024
RENAVAM:	00210386100	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	FLEX
NUMERAÇÃO DE CRLV:			TIPO DE VEÍCULO		CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA MARTINS GUERRA COSTA	CPF/CNPJ: 183.637.658-80

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BD118121A1112568	MOTOR	310A20119487077
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 1.000,00



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308