



LAUDO DE VISTORIA




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	214		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	BVX6330		UF:	SP	
MARCA/MOD:	VW/LOGUS CLI		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1995	1995	COR:	VERDE	24/05/2024
RENAVAM:	00638489245	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:			TIPO DE VEÍCULO	CARROS	
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: RAQUEL DE JESUS MARQUES	CPF/CNPJ: 336.392.658-82

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BWZZ55ZSB730647	MOTOR	UVA021283
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO (VIDRO/ETIQUETA/PLAQUETA)	AVALIAÇÃO	R\$ 300,00



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308