



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	188		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	CRE2J33		UF:	SP	
MARCA/MOD:	VW/GOL 16V		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1999	1999	COR:	CINZA	07/03/2024
RENAVAM:	00714952036	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:			TIPO DE VEÍCULO	CARROS	
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO CARNEIRO DAS CHAGAS	CPF/CNPJ: 074.562.768-46

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BWZZ373XT062554	MOTOR	AFR174251
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 300,00



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308