

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057860044-76/2025**DATA/HORA :** 06/03/2025 18:41**VALIDADE DO LAUDO:** 02/09/2025**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:** ISABEL FORTUNATO DA SILVA**CPF/CNPJ:** 153.538.854-49**MUNICÍPIO:** GUARULHOS**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** DES8941**MARCA/MODELO:** CORSA MILENIUM**COR:** PRATA**ANO FAB:** 2001**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEIL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2002**TIPO DE CARROCERIA:** NÃO APLICÁVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 60**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 1000**PBT:** 0.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** NM0182464**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BGSC68Z02B102751**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 09:52:45
LATITUDE: -23.5192115 LONGITUDE: -46.3779789

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 09:52:29
LATITUDE: -23.5192115 LONGITUDE: -46.3779789

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 09:55:28
LATITUDE: -23.5192115 LONGITUDE: -46.3779789

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 09:52:12
LATITUDE: -23.5192115 LONGITUDE: -46.3779789

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 09:56:14
LATITUDE: -23.5192115 LONGITUDE: -46.3779789

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 28/02/2025 - 09:54:52
LATITUDE: -23.5192115 LONGITUDE: -46.3779789

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.5192/-46.3779**MOTIVO DA REPROVA:** Dados inconsistentes com o cadastro no Detran