

Validação sujeita à análise do Detran-SP.

Página 1 de 2

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057782466-08/2025**DATA/HORA :** 27/02/2025 18:05**VALIDADE DO LAUDO:**

26/08/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** ROSILENE ALVES DE SOUZA**CPF/CNPJ:** 073.105.166-13**MUNICÍPIO:** GUARULHOS**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** CDN034**MARCA/MODELO:** UNO CS**COR:** AZUL**ANO FAB:** 1990**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 1991**TIPO DE CARROCERIA:** NÃO APLICÁVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 0**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 0**PBT:** 0.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** 146A50113241457**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BD146000L3647692**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 27/02/2025 - 13:37:48
LATITUDE: -23.5190346 LONGITUDE: -46.3778285

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 27/02/2025 - 13:38:27
LATITUDE: -23.5190346 LONGITUDE: -46.3778285

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 27/02/2025 - 13:41:24
LATITUDE: -23.5191196 LONGITUDE: -46.3776755

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 27/02/2025 - 13:38:37
LATITUDE: -23.5190346 LONGITUDE: -46.3778285

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 27/02/2025 - 13:40:52
LATITUDE: -23.5191464 LONGITUDE: -46.3776743

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI ME
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 27/02/2025 - 13:40:23
LATITUDE: -23.5191516 LONGITUDE: -46.3776614

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.519/-46.3778**MOTIVO DA REPROVA:** Dados inconsistentes com o cadastro no Detran**ITENS REPROVADOS**

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** **SP057782466-08/2025****DATA/HORA :** 27/02/2025 18:05**VALIDADE DO LAUDO:**

26/08/2025

Nº	Item Observado	Condição
1	Chassi	
6	Chapa suporte da numeração - Mera	Apresenta oxidação/corrosão comprometendo a identificação do veículo