



LAUDO DE VISTORIA




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	405		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	DME5A38		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FORD/KA GL		MUNICÍPIO:	ITAQUAQUECETUBA	
ANO FAB/MOD	2004	2004	COR:	PRATA	14/02/2025
RENAVAM:	00833279726	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					


DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA LUZENILDA ALVES DE BARROS	CPF/CNPJ: 055.671.743-06

FOTOS DO VEÍCULO





LAUDO DE VISTORIA



N. CHASSI	9BFBSZGDA4B527268	MOTOR	C4C4527268	ORIGINAL
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 400,00	

NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr.
Eng. Mecânico
CREA: 5037340508