

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057894421-91/2025**DATA/HORA :** 08/03/2025 12:17**VALIDADE DO LAUDO:**

04/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** ANA PATRICIA DA SILVA CORREIA**CPF/CNPJ:** 082.016.306-61**MUNICÍPIO:** ATIBAIA**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** ELR7610**MARCA/MODELO:** RENAULT CLIO CAM 10H3P**COR:** PRETA**ANO FAB:** 2009**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEIL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2009**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 76**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 2.15**CILINDRADA:** 999**PBT:** 1.35**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** D4DG752Q066677**KM:** 0**Nº CHASSI:** 8A1CB8V059L287484**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:07:45
LATITUDE: -23.4888421 LONGITUDE: -46.3647364

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:05:01
LATITUDE: -23.4888421 LONGITUDE: -46.3647364

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:07:01
LATITUDE: -23.4888421 LONGITUDE: -46.3647364

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:07:30
LATITUDE: -23.4888421 LONGITUDE: -46.3647364

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:06:46
LATITUDE: -23.4888421 LONGITUDE: -46.3647364

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:08:57
LATITUDE: -23.4888421 LONGITUDE: -46.3647364

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.4888/-46.3647

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.