



LAUDO DE VISTORIA







DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	411		RECUPER - SOMAR		
PLACA:	ETQ1H13		UF:	SP	
MARCA/MOD:	RENAULT/SANDERO AUT1016V		MUNICÍPIO:	SANTO ANDRE	
ANO FAB/MOD	2011	2011	COR:	VERMELHA	15/02/2025
RENAVAM:	00282513949	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	FLEX
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: VEÍCULO CONSERVADO (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: DOUGLAS WESLEY DE PAULA VIANA	CPF/CNPJ: 529.088.728-89

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	93YBSR6RHB717713	MOTOR	D4DH760Q145397	ORIGINAL
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 7.500,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN|ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308