



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	419		RECUPER - SOMAR		
PLACA:	LYA7717		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/UNO MILLE EP		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1996	1996	COR:	VERMELHA	16/02/2025
RENAVAM:	00656999454	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVIVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE DE RIBAMAR ALVES BARROS	CPF/CNPJ: 293.011.948-99

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BD146097T5805873	MOTOR	INSERVIVEL	
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO (VIDRO/ETIQUETA/PLAQUETA)	AValiação	R\$ 300,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr.
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340508